













DOCIMASTIQUE

THÉORIQUE,

SUITE DE LA PREMIERE PARTIE.

Tome II.





DOCIMASTIQUE,

0 11

DE L'ART DES ESSAIS,

DIVISÉS EN DEUX PARTIES;

La premiere Théorique, & la seconde Pratique :

Traduit du Latin de M. CRAMER.

COME SECOND.



M. DCC. LV.

Avec Approbation & Privilége de Rois





TABLE

DES CHAPITRES

ET SECTIONS

Contenus dans le fecond Volume de la Docimastique.

SUITE DE LA PREMIERE PARTIE,

Concernant la Théorie.

SECTION TROISIÊME,

A UTRES ustensiles nécessaires aux Essais, page I

CHAPITRE QUATRIÊME,

D Es minéraux composés, & de leurs mines, 91

SECTION PREMIERE. Du Soufre & des minéraux sulphureux. SECT. II. De l'arsenic, & des minéraux arsénicaux. 108 SECT. III. Des mines en général, 115 SECT. IV. Du fer & de ses mines, 130 SECT. V. Du cuivre & de ses mines, 172 SECT. VI. Du plomb & de sa mine, 163 SECT. VII. De l'étain & de sa mine, 170 SECT. VIII. De l'argent & de ses mines . SECT. IX. De l'or & de ses mines, 180 SECT. X. Du mercure & de sa mine,

195

DES CHAPITRES. vi
DECT. At. The social P
de sa mine, SECT. XII. Du bismuth & de sa mine, ne,
ne,
SECT. XIII. Bu zinc & de sa mine,
SECT. XIV. Du vitriol de des mini
SECT. XV. De l'alun & des miné-
Taux qui le tournillent
DECI. AVI. Du let commun en de
DECI. AVII. Duborax et de son ovi
gine, SECT. XVIII. Du nitre, de sa ma-
trice & de sa formation, 246

CHAPITRE CINQUIÊME,

D Es opérations de Docimastique, 256

CHAPITRE SIXIÊME,

Des résultats & des usages de la Docimastique , 307.

viij TABLE DES CHAPITRES.

EXPLICATION

DES PLANCHES,

Flancist 1.	314
Planche II.	320
Planche III.	325
Planche IV.	331
Planche V.	340
Additions & Remarques,	<i>J</i> 1
azminion O Icomordines	345

Dlauche I

Fin de la Table.



ELEMENS DE DOCIMASTIQUE.

SUITE DE LA PREMIERE PARTIE, Concernant la Théorie.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

SECTION TROISIÊME,

Autres ustensiles nécessaires aux Essais.

§. CCLXXXIII.



UTRE les ustensiles dont nous avons parlé jusqu'ici, il en est d'autres que l'Art des Essais rend

indiffensables. On fait usage des

2 DOCIMASTIQUE quatre tenailles, forcipes. La premiere (Planche I V. fig. 2.) est composée de deux leviers de fer, longs de deux pieds, épais de deux lignes, & attachés par le milieu à l'aide d'un axe (a.) qui permet à leurs bras de s'ouvrir & de se sermer sans vaciller. Les bras destinés à prendre les vaisseaux se termineront en une espece d'arc de cercle, dont la convexité sera tournée (b.) du côté de la partie extérieure; l'un desquels sera garni, comme d'une sous-tendante, d'une petite branche de fer large de deux lignes (d. e.), épaisse d'une seule, & longue à peu près de deux pouces. La partie de raion, comprise entre chacun de ses arcs & sa corde, sera de trois lignes. Pour ma-

nier aifément cette tenaille, on fait des anneaux à fes bras supérieurs en les courbant. Elle sert à retirer de dessous la moussel les scorificatoires, les coupelles & autres petits vaisseaux; ce qui se fait en insinuant les doigts de la main droite dans les anneaux de sa partie

THÉORIQUE.

fupérieure, la foutenant avec la main gauche pour lui donner un point d'appui, & en pinçant le bord droit du vaisseau; l'arc soutenu étant tourné en dehors, pour l'empêcher de vaciller.

S. CCLXXXIV.

La feconde est une pince saite d'une lame d'acier fort polie, trempée comme un ressort, presque pointue par son extrémité inférieure & longue de six pouces (fig. 3.). Elle est emploiée à prendre les grains de sin qui restent sur les coupelles, ou autres petits corps quelconques.

S. CCLXXXV.

La troissème (figure 4.), destinée à prendre des moiens creusets de sus noiens, est longue de deux pieds, ainsi que la premiere (§. CCLXXXIII.), & n'en distince que parce que les leviers dont elle est composée sont plus sorts, & que ses bras inférieurs se terminent par un bec long d'un pouce

A ij

A DOCIMASTIQUE & demi & large de six lignes : ce bec doit être arqué, afin de s'a-juster aux parois des creusets qu'il doit embrasser étroitement : elle est particulierement faite pour manier les vaisseaux médioeres, dont l'on verse le métal fondu dans des moules, ou dans une lingottiere.

S. CCLXXXVI.

Comme les grands creusets, & principalement ceux qui contiennent une grande quantité de métal, sont plus sujets, que les petits, à contracter des felures, qui, à moins qu'elles ne viennent de l'humidité de la tourte, commencent toujours par leur partie supérieure, et s'étendent pour l'ordinaire jusqu'au fond du creuset, se formant assez rarement en ligne circulaire. On se fert, pour les ôter du seu, d'une tenaille (sigure 5.) plus sorte & plus longue que la première (\$.CCLXXXV.): à la partie interne de son bras insérieur, sera attaché un demi-cercle (a.), dont le raion de quatre

THÉORIQUE.

pouces fera perpendiculaire au bras de la tenaille : le second bras fera muni de deux autres demicercles, l'un plus grand & l'autre plus petit que le précédent, & placés de même que lui; mais dif-potés de façon qu'il reftera entre chacune de leurs extrémités voisi-nes, un intervalle d'un pouce, propre à recevoir le demi-cercle du premier bras (b.). On peut, à la faveur de cette structure, transporter les moiens comme les grands vaisseaux. Avant que de se servir de cette tenaille, on rougit médiocrement ses pinces, & on les applique un peu au-dessous du bord fupérieur du creuset, que l'on enleve en sûreté au moien du cercle dont l'un de ses côtés est environné.

S. CCLXXXVII.

Pour remuer la matiere contenue dans les vaisseaux placés sous la mouffle d'essai, on se sert d'un crochet de fer , uncus ferreus (figure 6.), long de deux pieds & épais Aij

d'une ligne & demie. On doit ca avoir autant que de vaisseaux contenant de la matiere à remuer, de crainte que, en se servant du même, on ne transporte de la matiere d'un vaisseau dans un autre; parce qu'on n'a pas toujours le tems de détacher avec un marteau ou avec une lime ce qui y

§. CCLXXXVIII.

est adhérent.

On introduit par l'œil du fourneau de coupelle (Planche I I I. fig. 1. p.) une verge de fer, pilum feneum, (fig. 7.) pour écarter les cendres qui peuvent s'amasser sur le sommet de la mousse & pour saire tomber les charbons, qui, pour n'être pas sussissamment affaissés, occasionnent quelque inégalité dans la chaleur qu'ils lui procurent.

S. CCLXXXIX.

Il faut avoir plusieurs crochets de fer, hamuli ferrei (sig. 8.) de dissérente grosseur, pour remuer la

THÉORIQUE. matiere contenue dans les creufets.

6. CCXC.

L'espece de crochet, rutabulum, représenté par la figure 9. est nécessaire aussi pour les opérations qui se font dans les grandes coupelles. On les fait de plusieurs pieds de long, & on s'en sert pour remuer la matiere qu'elles contiennent, ou pour en retirer les scories trop ténaces.

6. CCXCI.

Le crochet de la fig. 10, sert à desobstruer la grille & à la délivrer des cendres, charbons & autres petites ordures qui empêchent le jeu de l'air. Il n'est personne qui ne fache de quelle grandeur on doit le faire.

S. CCXCII.

Un autre instrument nécessaire, est une pele-à-braise, ou pele à mau, batillum. Elle doit être large de trois pouces & demi & longue de cinq, garnie par derriere & fur les côtés d'un bord haut de deux pouces, & d'un manche de fer long d'un demi-pied. On l'emploie à transporter des charbons allumés d'un fourneau à l'autre, & à lever les cendres. Nous n'en donnons point la figure, parce qu'elle est très-conmue.

S. CCXCIII.

Comme les vaisseaux placés sous la mousse courroient risque de tomber, en conséquence des inégalités qui peuvent s'y trouver, ou de s'y coller par l'intermede des flux qui s'y répandent quelque-fois, on couvre son sol de cendres ou de fable, qu'on applanit pendant l'opération à l'aide d'un rable ou rabet, rurrum (Planche IV. fig. 16.), garni par son bord (aa.) inférieur de deux jambes égales,

S. CCXCIV.

On fait usage de deux cuilliers;

THÉORIQUE.

sochlearia, l'une peine (fig. 11.),
bien polie, de six lignes de diamettre, & aiant un manche long
de deux pieds, pour charger particulierement les vaisseaux placés
sous la moussle, des corps préalablement mis en poudre. L'autre
plus grands & assez prosonde,
pour sondre du plomb, de l'étain,
&c. à un seu médiocre. La sigure de celle-ci est assez connue.

§. CCXCV.

Pour remédier aux inconvéniens qui réfultent des effets du feu fur la vue; car il l'altere nonfeulement, mais encore empêche que l'Artiste ne puisse voir les divers changemens qui arrivent à un corps; on a une petite planche mince, d'un bois tres-sec, longue & large d'un pied, pour garantir tout le visage, & munie d'un manche long d'un pied & demi. On y fait au milieu, selon sa largeur, une sente ou visiere large d'une ligne & demie, aiant, du

côté qu'on tourne vers le feu ; une embrasure considérable pour donner plus d'étendue à la vue , & avoir la commodité de se fervir en même tems des deux yeux. Nous lui donnerons le nom d'écran, umbraculum (Planche IV. sig. 12.). Cet instrument est d'un grand avantage à un Artiste, puisqu'il peut à son aide garantir son visage du seu des étincelles qui s'en élançent, pendant qu'il examine les progrès de son opération.

S. CCXCVI.

Outre un foufflet à main, follis manualis, il en faut un grand, double & long de trois pieds (Planche V. fig. 1.), femblable à celui dont le fervent les Orfevres & les Ouvriers en fer. Il fera monté fur un chassis de bois que l'on aura construit à dessein d'avoir la faciliré d'élever ou d'abaisser d'un pied le devant & le derriere du soufflet. Le Mécanifme de ce chassis se comprend ai,

fément par l'inspection de sa figure. On doit avoir l'attention d'oindre ce soufflet quatre sois l'année d'huile de baleine ou d'huile d'olives, & de le tenir toujours ouvert quand on ne s'en sert plus; sans quoi le cuir ne manqueroit pas de se couper & les courroies de se roidir; ce qui rendroit son vent soible & inégal.

S. CCXCVII.

Quelques Chymistes au lieu d'un fousset, se servent d'une éolipile, eolipila, qui est une sphere creuse de cuivre d'environ seize pouces de diametre, aiant, selon la direction d'une tangente, un tuiau ouvert, presque semblable à celuidu gros sousset. Si l'on fait bouillir fortement l'eau dont on a rempli ce Globe jusqu'aux deux tiers,
& qu'on tourne vers le seu l'ouverture de son tuiau, il en sort un fousset qui anime vivement le seu.
Si l'on étoit privé de cet instrument, ou pourroit lui substituer

tout vaisseau de grandeur approchante, propre à soutenir le seu, & ouvert seulement par un bec dont il seroit pourvu. Un sousse double mérite cependant la préférence : on est bien plus le Maître de déterminer à son aide, les degrés d'augmentation ou de diminution du seu, principalement lorsqu'on fait sondre à nu un métal qui doit ensuite être reçu dans le bassin du sourneau (§.CCLXXV.); au lieu qu'il arrive assez soutes d'eau du tuiau de l'éolipile.

§. CCXCVIII.

Lorsqu'on veut fondre à un seu extemporané de petites molécules métalliques, ou qu'on y veut examiner quelques autres petits corps, il n'y a point de meilleur moien que de les placer dans une legere cavité pratiquée dans un gros charbon, compacte & incapable de petiller; & de diriger vers ces corps, latéralement, ou encore

Théorique. 13 mieux obliquement de haut en bas, la flamme d'une lampe garnie d'une grosse meche, au moien d'un chalumeau, tubus cæmentatorius. Si l'on met tout autour du corps que l'on veut fondre, excepté, du coté que vient la flamme de la lampe, quelques charbons de la grosseur d'une aveline, on peut faire un feu assez violent, & l'animer même sans d'autre appareil, au point de fondre le fer, dont on est maître de faciliter la fufion, en y ajoutant du borax. Le tuiau ou chalumeau dont on se sert pour cette opération, doit être de cuivre, & avoir, dans l'endroit où il est courbé, un Globe creux d'un pouce de diametre, pour recevoir les gouttes condenfées des vapeurs provenant du fouffle, de crainte qu'elles ne soient entraînées sur la flamme, & ne rallentissent son action. Le trou du bec du chalumeau doit être si petit qu'il admette à peine une petite épingle.

14 DOCIMASTIQUE

S. CCXCIX.

Comme l'aimant, magnes, fuffit fouvent pour découvrir la préfence du fer, & qu'on peut éviter par-là des travaux ordinairement longs & rebutans, un Effaieur ne peut se distenser d'en avoir un bien armé. Il le tiendra chargé, & dans un lieu sec, de crainte que la rouille ne gâte son armure.

§. CCC.

Un tas d'acier trempé, d'un pouce quarré, & fon marteau, incus cum malleolo, lui font auffi nécefaires. La furface de l'un & l'autre doit être très-polie, foigneusement garantie de la rouille & des ordures, & exemte de toute crevasse; si l'on n'avoit pas cette attention, il pourroit arriver que les opérations, & principalement l'inquart, dont on parlera dans la feconde l'artie, ne seroient pas suivies des succès qu'on en attend; le

THEORIQUE. 15
métal qu'on y battroit contractant
quelques parties hétérogenes, ou
perdant quelques-unes des siennes
par le frottement.

§. CCCI.

Il ne peut pas non plus se pasfer d'enclume, de gros marteaux; de vis, de limes, de coins, &c. instrumens trop connus pour exiger une description.

S. CCCII.

Nous allons maintenant parler de la balance d'essai, bilanx docimassica, instrument dont la justesse et est d'une conséquence infinie, puisqu'il est destiné à déterminer avec la derniere exactitude la pesanteur de corps très-petits. Nous entrerons dans un certain détail fiur sa description, ses usages, & sur la maniere de s'assurer de sa justesse, & de corriger la balance qui peut en manquer.

S. CCCIII.

Les propriétés qu'a l'acier de

16 DOCIMASTIQUE garder quelque flexibilité malgré la roideur, de pouvoir être emploié fous un très-petit volume sans avoir un poids considérable. le font préférer à toute autre matiere pour la construction de cette balance. On doit ajouter à ces avantages qu'il est de tous les métaux le plus fusceptible de prendre un beau poli, qui le défend de la rouille, à laquelle il n'est pas si. sujet que le fer. La trempe qu'on lui donnera dans le cas dont il s'agit, ne doit pas être si dure que celle d'un ressort parfait, parce qu'on veut qu'il puisse céder à une médiocre flexion & se rétablir dans son premier état dès qu'elle cessera. Cet état le rend moins sujet aux défauts, & plus propre à recevoir le remede de ceux qu'il peut avoir contractés.

S. CCCIV.

La balance d'essai ne differe d'une balance ordinaire que par sa petitesse. Son sseau (Planche V. THEORIQUE. 17
fig. 2.) doit être le plus long qui
fe puisse, afin d'être plus sensible
au moindre défaut de justesse.
Une longueur de dix ou douze
pouces lui est pourtant suffisante:
& comme le plus fort poids,
qu'on met dans chacun de ses
plateaux (*), excede rarement
celui d'une drachme, l'épaisseur
de son fleau doit être telle que
pareil poids suspendu à chacune
de ses extrémités (a.b.) le sasse
presque fléchir. Il ne doit être chargé d'aucun ornement, parce qu'il
n'en seroit que plus pesant & plus

fujet à amasser des saletés. On

^(*) Quoique ce mot & celui de baffins foient synonymes & s'emploient également l'un & l'autre pour désigner les segmens sphériques creux pendus aux cordons d'un fléau de balance; je n'ai pas laissé d'en faire deux êtres distincts; j'ai toujours nomme plateaux les segmens dont il est ici question, & j'ai réservé celui de bassim pour indiquer d'autres segmens plus petits; que l'on charge des pelées & qu'on met dans les premiers. Voiez ci-après page 19, ligne 15. de ce Volume.

18 DOCIMASTIQUE renferme ce fleau dans une chaffe (fig. 3.) d'acier trempé d'une seule & même piece, à chaque branche de laquelle il y a inférieurement deux trous (aa.) pour recevoir l'axe du fleau. Un braier, on bride (fig. 4.) flexible de laiton que l'on introduit dans deux autres trous plus inférieurs que les précédens, le maintient en sa place en rendant paralleles & approchant à deux lignes & demie l'une de l'autre les deux branches qui tendent à s'écarter par leur ressort. L'arc de la chasse sera garni intérieurement d'une aiguille très-fine & très-aigue (c.), dont la pointe sera tournée vers. le bas, la chasse étant suspendue; & dont la longueur sera telle qu'elle atteigne presque le sommet de la languette (fig. 2. c.), le fleau étant en équilibre : comme cette aiguille doit servir à l'annoncer, la partie de la chasse où elle est placée sera écartée de deux ou trois l'gnes (b.) de plus que le reste, afin que l'Artiste, étant vis-à-

THÉORIQUE. 19 vis, puisse observer sa disposition. On peut donner à cette chasse tel ornement qu'on voudra, pourvu qu'on ne gêne point le mouvement du fleau. A chaque extrémité de celui-ci fera attaché un crochet sigmoide qui tiendra sufpendu, au moien de trois petits cordons de soie presque au fli longs. que le fleau, un plateau (fig. 5. A A.) d'argent fort mince, trèspeu concave, & d'un pouce & demi de diametre. Chaque plateau doit être garni d'un petit bassin d'argent (BB.) d'un pouce de diametre. C'est dans ces basfins, qui doivent être de même poids, que l'on met, avant que de les placer eux-mêmes dans les plateaux de la balance, les corps, qu'on veut peser. On les prend avec une bruselle, ou une petite cuillier ou couloire, s'ils sont en poudre. L'usage ces bassins est de donner la facilité d'ôter & de mettre dans les plateaux ce qu'on doit y peser, sans être obligé de les toucher, parce que »

S. CCCV.

Un porte - balance, fulcimentum; mobile de laiton ou de cuivre, foutient la balance du §. précédent. II est composé d'un piédestal (figure 6. a.), qui soutient une colonne (fig. 6. b.) d'environ vingt pouces de hauteur, à la partie supérieure de laquelle est attachée à angles droits un bras (c.) d'un pou-ce & demi de long. A l'extrémité de ce bras est enchassée une poulie (f.) de trois lignes de diametre. Une autre est (e.) pareillement logée dans le sommet de la colonne, & une troissême dans la base (d.): ces trois poulies doivent tourner avec facilité autour de leur axe ou boulon. Un pouce & demi audessous du bras supérieur, est attaché un second bras (g.) long de deux pouces;

dont l'extrémité est percée, perpendiculairement sous la poulie (f.) du bras supérieur, d'une mortaise (h.) longue de deux lignes & large d'un quart, pour recevoir une lame (i.) d'un pouce & demi de long, de telle largeur & de telle épaisseur qu'elle puisse se mouvoir dans la mortaise sans vaciller. Cette lame sera munie d'un crochet à ses extrémités.

S. CCCVI.

La balance d'essai étant si désicate que le moindre mouvement de l'air est capable de l'agiter & d'y porter des saletés qui la rendroient sausse, on la renferme avec son support dans une lanterne (domancula) garnie de verre de tous côtés & par le haut, asin d'en voir l'intérieur. Elle doit être assez grande pour que la balance & son support puissent y être contenus à l'aise, & sans que ses plateaux en touchent les côtés, lorsqu'on l'éleyera ou l'abaissera, Il ne

22 DOCIMASTIQUE faut cependant rien de trop, parce qu'on auroit moins de commodité pour peser, pour mettre & retirer les poids des plateaux. Les fenêtres, droite, gauche & anté-rieure, doivent s'emboiter dans leurs feuillures, de façon qu'on puisse les ouvrir ou fermer sans ébranler sensiblement la lanterne. Deux godets tournés de laiton, hauts d'un pouce, de même concavité que les plateaux (*), mais plus larges, feront attachés au moien d'une vis qu'ils auront à leur partie inférieure, à droite & à gauche de la lanterne, pré-cifément fous les plateaux de la balance, qu'ils doivent recevoir.

^(*) Si l'on suivoit à la Lettre ce que dit ici M. CRAMER de la figure deces godets, on auroit tout l'eu d'appréhender que les plateaux n'on sussement que les plateaux n'on sussement que la passement des l'air occasionnée par la juste apposition des deux corps. Une surface plane, telle qu'une glace, doit être présérée à tour autre support.

Théorique. Ils sont destinés à les retenir (ff.) pendant que l'on y met, ou que l'on en retire quelques corps. Cette lanterne sera assise sur une espece de coffret excédant de quatre ou cinq pouces antérieurement la largeur de la lanterne, & renfermant deux petites laietes se meuvant avec facilité, hautes de deux pouces & autant larges qu'elles le peuvent être. Ces laietes servent à contenir les poids de sin rangés dans leurs cassetins, des pinces ou bruselles, une petite cuillier ou main, pour mettre dans les bassins les matieres pulvérisées que l'on veut peser, & ensin tout ce qui peut être de la suite de la balance (voiez la Planche V. fig. 7. ee). C'est à la saveur de cette précaution qu'on les a sous la main quand on doit s'en servir, & que l'on conferve leur propreté & feur brillant.

S. CCCVII.

Pour faire usage des instrumens dont nous venons de donner la

24 DOCIMASTIQUE description (§. CCCIII. à CCCVI.), on fait passer un cordon de soie par les trois poulies du support (fig. 6. e. f. d.): on attache son extrémité supérieure au crochet de la lame (i.) qui est insérée dans la mortaise du bras (b.) inférieur. On assujettit au milieu du fol ou planchette de la lanterne (§. C C C V I.) le portebalance (S. CCCV.), au moien de deux vis que l'on passe dans deux trous faits exprès dans son piédestal (fig. 6. a.): l'autre bout du cordon, fortant par un trou pratiqué au milieu de la partie inférieure du chassis qui reçoit la fenêtre antérieure, est attaché à un poids cubique (figure 6. * k.) de quelques onces. On suspend au crochet inférieur de la lane (i.) la chasse (figure. 3.) de la balance. Le poids coulant (k.) fur la tablette extérieure de la lanterne, sert à élever la balance renfermée ou à l'abaisser, en le reculant ou l'avançant. Les bassins d'argent (fig. 5.) chargés de la matiere

THÉORIQUE. 2

matiere qu'on veut peser se mettent dans les plateaux par les senêtres des côtés; & si on est obligé d'ajouter ou de retrancher, on se service pour les corps entiers, ou d'une cuillier ou main dont les bords sont trèsminces, pour ceux qui sont en poudre. On aura l'attention de poser la balance, toutes les sois qu'on voudra y mettre ou en ôter quelque chose, & de sermer les senêtres avant que de l'élever; principalement quand il y a quelque agitation dans l'athmossphere (voiez Planche V. fig. 7.).

S. CCCVIII.

On éprouve la justeste de la balance (§: CCCIV.) par le changement, des bassins. On les met d'abord dans les plateaux & on éleve la balance : s'ils ne sont pas en équilibre, on le leur donne en mettant dans le bassin du côté léger du plomb finement grenaillé. On change ensuite les bassins de plateaux, soit que l'un de ceux-là

26 DOCIMASTIQUE

soit chargé de plomb, soit qu'il ne le soit pas, & l'on éleve encore la balance. Si elle se tient en équilibre, c'est une marque qu'elle est juste; mais on est assuré du contraire si elle ne le garde pas. On est encore averti qu'elle n'a pas toute la justesse qu'on désire, quand le fleau se meut par en haut & par en bas non seulement, mais encore par les côtés. On doit aussi compter parmi les défauts de cette balance la difficulté que l'on a de la mettre en équilibre avec un très-petit poids dans chaque plateau; comme aussi l'impossibilité où elle est de s'y remettre après qu'on en a eu retiré le doigt qui le lui avoit fait perdre. Avec ces deux inconvéniens, elle peut être juste à la vérité quant à la lon-gueur & à la puissance de chacun de ses bras, & du plateau qui lui est attaché, dans le centre commun de gravité; mas elle est toujours moins propre qu'une au-tre à une pesée exacte; puisqu'elle n'est pas capable d'un parsait équiTHÉORIQUE. 27
libre. S'il arrivoit que, étant chargée du plus fort poids qu'elle doit
foutenir (§. CCCIV.) elle ne
perdît pas fon équilibre par l'addition du plus petit poids dont nous
parlerons dans les opérations, mis
dans l'un des deux plateaux, ce
feroit une preuve qu'elle feroit
gênée.

S. CCCIX.

Mais il ne fuffit pas de favoir connoître fi une balance est juste ou non, il faut encore être capable de corriger les défauts connus. On doit donc s'appliquer, avant tout, à en découvrir les causes, afin d'avoir, en les détruisant, l'exactitude qu'on cherche. Et il est certes plus nécessaire à un Essaieur de savoir corriger les désauts d'une balance que de la favoir construire; la correction étant une image de l'exactitude nécessaire dans les pesées. C'est ce dont je vais parler. 1°. S'il est impossible de rendre la balance parfaitement parallele à l'horison, ou si , supposé qu'on

28 DOCIMASTIQUE en soit venu à bout, un de ses plateaux abaissé ne reprend pas sa premiere place, bien que l'action de la Puissance qui l'a déprimée cesse; c'est un défaut considérable qui annonce que l'axe du fleau est dans la même ligne horizontale que les points auxquels sont appliquées les Puissances qui le font jouer. On remédie à cet inconvénient, en ôtant le fleau de sa chasse, & en abaissant un tant foit peu au moien d'une pince les extrémités de ses bras arquées & munies d'un anneau (a.b.). Chaque côté doit l'être également, en sorte qu'un fil qu'on passera dans les deux anneaux & que l'on tendra le long du fleau puisse être coupé à angles droits par la languette, ce dont on devra s'assurer en y appliquant une équerre. 2°. Si la balance, étant chargée & en équilibre, reçoit d'un côté un petit poids excédent fans changer d'état , c'est une preuve que l'axe n'est pas assez menu , ou que le trou de la chasse est trop

THÉORIQUE. 29 étroit pour lui laisser la liberté de se mouvoir, ou bien que l'axe est trop élevé au-dessus d'une ligne horizontale tirée d'un anneau à l'autre. On corrige aisément les deux premiers défauts en amenui-fant l'axe, ou en aggrandissant les trous qui le reçoivent. Mais le dernier exige que l'on éleve les anneaux, puisqu'on ne peut déranger l'axe ; ce qui se pratique ainsi que nous l'avons exposé au no. 1. 30. Quand une balance tenue en équilibre par deux Puissances ne le garde pas si on vient à les changer de place, ou quand elle tombe d'un côté dans le tems qu'elle est vuide ; c'est une preuve que, supposé que les plateaux & les bassins soient en équilibre, l'un des deux bras du fleau est plus l'ong ou plus pesant que l'autre, ou que ces deux causes se trouvent jointes ensemble. On corrige ce défaut en élevant la balance à vuide : si elle n'est pas en équilibre, on l'y met à la fa-veur du plomb grenaillé, dont on

30 DOCIMASTIQUE charge le plateau le plus léger. On met ensuite les bassins, & s'ils font perdre l'équilibre, on le lui rend en mettant pareillement du plomb grenaillé dans l'un des baffins. Pour-lors, si l'on peut changer les bassins, sans déranger l'équilibre, on peut être assuré que l'inexactitude ne vient que de ce que l'un des plateaux est plus peque l'un des plus fant que l'autre; on ôtera donc de celui-là, avec une queux ou une lime, une quantité de matiere de même poids que le plomb grenaillé mis en celui-ci pour faire équilibre avec l'autre. Une balance deja ajustée est sujette aussi à ces sortes d'inégalités; mais comme elles ne viennent que des saletés qui s'y sont attachées, il est bien aisé de lui tendre sa justesse. Si c'est la rouille qui en est la cause, on s'y prend ainsi que nous venons de le dire. Lorsque le poids excédent d'un plateau est peu de chose, on se contente de couper l'extrémité pen-

dante des cordons du coté des

THÉORIQUE. crochets. Mais s'il n'est pas possible de changer les bassins de côté, sans troubler l'équilibre, il y a tout lieu de croire que l'un des bras du sleau, c'est-à-dire celui qui s'abaisse après le changement, est plus long que l'autre. D'où il suit qu'on doit le racoureir ; ce qui fe fait en pliant doucement & peu à peu vers l'axe, à l'aide d'une petite tenaille, l'arc de ce même bras, se gardant bien en même tems d'élever ou d'abaisser l'anneau qui est à son extrémité; auquel cas on ne feroit que substituer au défaut en question le premier (no. 1.) ou le second (nº. 2.) dont nous avons parlé. On ôtera après cela les bassins & l'on rendra à la balance, en ôtant une partie du plomb qu'on aura mis dans l'un de ses plateaux , l'équilibre qu'elle ne peut pas man-quer de perdre pour-lors; car il est indubitable que le bras du flean qui auroit été élevé auparavant se baissera après cette correction. Si l'on n'a pas d'équili-

DOCIMASTIQUE bre en remettant les bassins dans les plateaux, on le trouvera avec du plomb grenaillé qu'on ajoutera au bassin soible. On changera les bassins de place, & l'on verra par le défaut d'équilibre quel est le bras du fleau le plus long. On y remédiera donc comme auparavant, en racourcissant le bras qui l'aura emporté sur l'autre, ou en allongeant celui-ci, aiant égard à toutes les précautions dont nous avons indiqué la nécessité. On répétera ces travaux jusqu'à ce que la balance, vuide de ses bassins & mise en équilibre sans aucuns secours, ou par une addition de plomb grenaillé, soit à l'épreuve du changement des bassins. Lors-qu'on en est venu à ce point, on peut être sûr que les deux bras. du fleau sont de même longueur. Mais si le premier défaut, c'est-àdire celui qui vient d'un excès de pesanteur d'un plateau sur l'autre subsistoit encore, on le corrigeroit en ôtant ainsi que nous l'avons dit, au plateau fort son poids

THÉORIQUE. 33 excédent. Les autres défauts aiant des causes plus sensibles, & conféquemment plus aisées à corriger, nous laissons à la dextérité des Artistes le soin de les découvrir & d'y remédier. Mais malgré toutes les peines qu'on s'est données pour construire & corriger une balance, elle peut n'être pas encore exemte de défauts; car il arrive quelquefois qu'une des extrémités de l'axe du fleau abandonnant la partie inférieure du trou où il est logé, monte obliquement vers la supérieure : ce qui indique nécessairement un défaut d'équilibre capable d'induire en erreur. On remue doucement l'axe de haut en bas pour le remettre en place. Il fuit consequemment qu'avec ine balance d'essai on ne peut jamais être fûr de l'exactitude des pesées qu'en changeant alternativement les bassins de plateaux.

S. C.C C X.

Nous ajouterons les choses suivantes en faveur de ceux qui veu-

34 DOCIMASTIQUE lent eux-mêmes travailler à la conftruction de la balance d'essai. 1º. Le fleau tout entier avec sa languette doivent être d'une seule & même piece prise d'une lame d'acier; car le morceau que l'on joindroit aux autres avec la soudure, n'y tiendroit pas à cause de la délicatesse de l'ouvrage. 2º. L'axe, qui est une aiguille très - fine, doit être soudé dans le trou pratiqué au centre du fleau. On en vient aisément à bout en couvrant d'une petite lame d'or la partie de cet axe, qui doit être unie au centre du fleau. Et on a ainsi l'avantage de souder par cet intermede l'acier avec sai-même à un feu médiocre de lampe animé par le chalumeau (§. CCXCVIII.); pendant que, faute de ce secours on seroit obligé d'emploier un seu de la derniere violence, qui ne manqueroit pas de détruire l'axe. 3°. Pour tremper le fleau, on le fait rougir au blanc, puis on l'éteine dans de l'eau froide. On le graisse ensuite d'huile, & on le présente au

feu jusqu'à ce qu'elle soit toute consumée. Si on recommence la même manœuvre deux ou trois sois, on a une trempe telle qu'est celle d'un resort doux & maniable. On observera de la donner au sleau avant qu'il soit sini. Mais comme ses extrémités arquées doivent être un peu plus flexibles que le reste, & qu'on doit être le maître de les allonger ou racourcir selon le besoin, on les sera de nouveau rougir à la lampe.

S. CCCXI.

Mais si une balance, bonne d'ailleurs, a un désaut provenant d'un excès de longueur ou de pesanteur de l'un de ses bras, & qu'on n'ait pas le tems de la réformer; on pourra malgré cela s'en servir, avec toutesois les précautions suivantes. Mettez dans l'un des plateaux le corps que vous voulez peser, & dans l'autre des poids pour faire équilibre avec lui, Retenez bien exastement la

fomme de tous vos poids. Changez ensuite les Puissances de plateaux, laissant les bassins à leur place; à moins que d'être sûr de leur égalité. Vous retiendrez encore la somme des poids nécessaire à l'équilibre, qui doit être dissérente de la premiere. Réduisez vos poids en petites fractions, en drachmes, par exemple: multipliez leurs quantités l'une par l'autre. Tirez la racine quarrée du produit qui en résultera. Ce sera le poids cherché.

S. CCCXII.

Comme la balance d'essai, dont nous avons donné la description (§. C C C I I I. à C C C X I.), ne peut, si elle est faire avec la délicatesse convenable, porter audelà de deux quintaux nesses, ou drachmes réelles sans en être dérangée; on ne peut se dispenser d'en avoir une autre plus sorte capable de supporter quelques onces réelles, pour peser les slux, les additions, le plomb, les mines

Théorique. 37 & principalement celles de cuivre, de fer, de plomb, d'étain, &c. Elle fera de même que la précédente, faite avec exaditude, portée par un fupport & pourvue de bassins (§. CCCIV.). On les fera de laiton, d'un pouce de profondeur fur deux de diametre. On en emploie de plomb quand il s'agit d'examiner sur le champ les caux salées, parce que ce métal n'est pas si suf-ceptible d'être rongé que le cuivre & le fer.

SCHOLIE.

Les Essaieurs se servent pour l'ordinaire de trois especes de balances. La premiere, à laquelle ils donnent particulierement le nom de balance d'essai (en Allemand Probier oder Korn-Waage), ne peut peser au-delà d'un quintal sistif. La seconde un peu plus forte (Eriz-Waage), en peut recevoir trois ou quatre sois davantage. Et la troissème (Bley-Waage), est capable de supporter sans pré-

judice trente ou quarante quintaux imaginaires. On observera que la délicatesse de la premiere balance étant plus propre à favoriser son dérangement qu'à la rendre susceptible des moindres impressions, on ne sera exposé à aucune erreur en la construisant de la façon que nous l'avons indiqué,

S. CCCXIII.

Un Artiste versé dans la Méchanique-Pratique, qui voudra faire lui-même sa balance d'essai, la rendra beaucoup plus durable & remplira plus aisément ses vues en s'y prenant de la maniere suivante. Il fera un fleausemblable au précédent (§ ... CCCIV.) avec cette différence que sa languette sera tournée par le bas. La partie des anneaux destinée à recevoir ses puissances, sera dans la même ligne droite que l'axe, qui aura une longueur double de l'ordinaire (Planche V. sig. II.). Il fera la chasse d'essai par la chasse de deux

THÉORIQUE. 39 lames d'acier larges d'un pouce & longues de fix, assemblées par leurs extrémités de façon à laisser entre elles un intervalle parallele de deux lignes (aaaa.). A la partie supérieure de cette chasse, il y aura une entaille (b.) pour recevoir l'axe du fleau, & elle fera percée dans toute sa lon-gueur en sorte qu'on puisse voir le mouvement de la languette. Pour avoir un signe qui lui annonce l'équilibre du fleau, il at-tachera à l'une des lames de la chasse, un menu brin de soie chargé d'un poids d'une dragme (c.). Il assujettira la chasse en scellant dans chacune de ses extrémités un parallélépipede de laiton large de deux lignes (d.), épais d'une demie & long d'un pouce. Ces deux perallélépipedes destinés à tenir la chasse suspendue, doivent être introduits dans deux mortaises en ligne perpendiculaire, l'une pratiquée à l'extrêmité (f.) du bras inférieur de la colonne,

& l'autre dans le second bras en

40 DOCIMASTIQUE descendant (e.) du sommet de la même colonne : ensorte qu'avec le secours de ce Méchanisme elle peut être élevée ou abaissée librement sans être susceptible d'aucun autre mouvement. Il fixera l'axe dans sa place en entourant la chasse d'une bride (g.) pourvue de deux échancrures vis-à-vis l'une de l'autre (b.), servant à le remettre en place quand on le baissera; au cas qu'il se sût tant soit peu dérangé, quand on l'a eu élevé. Cette bride doit être assujettie au support à telle hauteur que l'axe soit un peu soutenu par les coches qui le recevront, quand on baissera la balance. Le reste s'entendra facilement par la description de la balance d'essai, de son support & de sa lanterne.

S. CCCXIV.

Un Essaieur, bien occupé de son Art, a besoin d'autant d'especes de poids qu'un Artiste est obligé d'en avoir pour peser les mines qu'il ravaille en grand. Autrement il seroit THÉORIQUE. 41

seroit exposé à des erreurs & à perdre son tems à calculer pour réduire ses poids. Il est des occasions où ils ne sont pas tous nécessaires, parce que les quantités communes de quelques-uns d'entre eux, facilitent leur réduction ou comparaison. La différence qu'il y a entre les poids ordinaires ou réels, & ceux des Essais, fictits, imaginaires ou représentans, c'est que ceux-ci font mille fois plus petits que les poids réels, devant servir à peser de très-petites quantités de métaux ou de mines, dont on veut avoir l'essai. Ces poids en petit se divisent en autant de parties de même. nom, que les poids réels emploiés dans les travaux en grand.

SCHOLIE.

Comme les noms & les fondivifions de ces fortes de poids varient felon les différens pays, nous ne nous amuferons pas à entrer dans le détail immense où cette matiere nous jetteroit. Nous ne-Teme II. 42 DOCIMASTIQUE parlerons seulement que des especes les plus ordinaires. Ceux qui en souhaiteront davantage pourront examiner les poids en usage dans les différens pays, & les comparer avec ceux qui leur sont connus. On trouve dans les Traités des Monnoies, & dans plusseurs Courages d'Arithmétique, leurs noms & leurs proportions,

S. CCCXV.

Le poids le plus commun dans les Fonderies, où les Métallurgifles tirent les métaux des minerais & des terres métalliques, est le quintal. On le divise en cent dix, & même en un plus grand nonibre, qu'on appelle des livres (en Allemand Pfunde). La livre se divise en trente-deux parties nommées demi-onces (loth). Le loth ou demi-once en deux ficiliques; & le siciliques en deux demi-ficiliques ou drachmes (quintlein). On ne se serve pas de poids plus petits que ceux-

THÉORIQUE. 42.
ci, excepté pourtant que les Effaieurs divisent encore le demi sicilique en deux, parce qu'on est quelquefois obligé d'avoir égard à ces sortes de minuties. Mais, pour peser toutes les parties dont nous venons de parler, outre un poids de cent livres, il faut encore avoir tous ceux qui sont nécessaires pour les différentes portions de ce quintal. Peu importe qu'on fasse usage d'un quintal de plus de cent livres, la division est toujours la même. On doit donc avoir,

roo livres ou quintal.

10 64 livres,

32 livres.

4 16 livres.

8 livres.

4 livres.

2 livres.

livre ou 32 demi-onces.

44 DOCIMASTIQUE

$$\frac{1}{4}$$
 livre ou 8

$$\frac{1}{8}$$
 livre on 4

$$\frac{1}{16}$$
 livre on 2

$$\frac{1}{32}$$
 livre ou 1

$$\frac{1}{2} \text{ loth on 2}$$

$$\frac{1}{4}$$
 loth où 1

$$\frac{1}{8}$$
 loth ou $\frac{1}{2}$

Loths ou demionces.

Deměi

Demifilicique ou gros

S. CCCXVI.

Voici quelles font les divisions & les noms des poids emploiés par

Théorique. 45.
les Métallurgistes & les Essaieurs,
avec cette distrence, que le quintal des Métallurgistes, ou celui
dont on se sert dans la Société,
pese 100 livres réelles, ou plus
(§. précédent); & que celui des
Essaieurs ne pese qu'un gros, ou
demi-sicilique: ensorte qu'il n'esttout au plus que resorte qu'il n'esttout au plus que resorte qu'un quintal
ordinaire ou réel.

S. CCCXVII.

Comme les derniers des poids fictifs, ou d'essais, sont très-petits (§, précédent), & conséquemment très-sujets à se perdre; & que l'on ne trouve pas par-tout des Ouvriers capables de les réparer; un Essaieur doit les savoir faire luimême. C'est ce dont je vais par-ler.

S. CCCXVIII.

Ces sortes de poids (§. CCCXV.) se font de lames d'argent quarrées, affez étendues pour recevoir la marque de leur poids. On commence par le poids de soixante-

46 DOCIMASTIQUE quatre livres, qui est environ les deux tiers du gros réel; & on lui imprime la marque qui lui convient : celui-ci fert à régler tous les autres. On met ce poids (foixantequatre livres), dans la balance d'essai, garnie de ses bassins; & du côté opposé, de la grenaille de plomb très-menue, ou du fable fin bien lavé, féché & passé à travers un tamis serré, jusqu'à ce qu'on en ait l'équilibre. On ôte ensuite le poids & on partage également la gre-naille ou le fable. On vuide l'un des bassins, se gardant bien d'y rien laisser de la grenaille. On met à la place un poids qui n'est que la moitié du précédent. On le marque trente-deux livres. On peut l'avoir préalablement ébauché dans une balance moins délicate. Si ce fecond poids surpasse de beaucoup la pesanteur de la grenaille, on lui ôte fon excédent avec une lime fine. Mais si cet excès est peu de chose, on se sert d'une pierre sine à aiguiser, sur laquelle on le frotte, jusqu'à ce qu'on l'ait rendu capa-

THÉORIQUE. ble de faire un équilibre parfait avec la grenaille, observant de le lui comparer de tems en tems. On change pour-lors les bassins, pour voir si on n'est point tombé dans l'erreur, ou si la balance n'a point de défauts. L'on continue la même manœuvre pour tous les autres poids, jusqu'à celui d'une livre. Quant à celui du quintal, on met ensemble, pour le régler, ceux de soixante-quatre, de trente-deux, & de quatre livres ; & on le marque; La division des demi-onces se fait aisément, en prenant toujours leur moitié, ainsi qu'il suit. Le poids d'une livre étant une fois bien réglé, l'on mettra en équilibre avec lui un fil d'argent très-droit, recuir au feu, & parfaitement cylindri-que. On le divifera en deux parties égales, à l'aide d'un rapporteur & d'un coin bien tranchant. Chaque moitié sera un poids de demi-livre ou de seize demi-onces. Si l'on en partage une en deux, chaque nouvelle division sera un poids de huit demi-onces ou loths, & ainst

48 DOCIMASTIQUE de suite jusqu'au gros (voiez la Table du Paragraphe CCCXV.). On se servira des segmens de ce cylindre pour ajuster les petites lames d'argent sur lesquelles on aura empreint le caractère des demionces. Il n'est pas nécessaire d'avoir des divisions de poids au-delà d'une demi-once; car les drachmes sont déja de très-petits segmens du fil d'argent, que l'on est obligé d'applatir légerement & de courber, pour avoir l'aisance de les prendre. On se sert de points pour marquer le nombre des drachmes, ou bien l'on se contente de reconnoître leur poids au rang qu'ils occupent, & à leur grandeur. On a ainsi une quantité de poids assez considérable, pour faire aiséments toutes les parties du quintal.

S. CCCXIX.

On a fouvent besoin d'un quintal qui pese plus d'un gros réel': on peut facilement en faire un , selon les regles que nous avons presentes THÉORIQUE. 49 preferites au §. précédent de tel poids que l'on voudra. Il est cependant à propos qu'il soit en proportion avec le petit quintal sictif, comme, par exemple, qu'il lui soit comme deux ou quatre sont à un: parce qu'alors le plus petit peut en faire partie avec toutes ses divisions.

§. CCCXX.

On vérifie les poids neufs, ou l'on s'assure si les vieux n'ont contracté aucun défaut par l'usage, en comparant les grandes quantités aux petites. Comme, par exemple, le quintal avec les poids de foixante-quatre, trente-deux, & quatre livres. Celui de foixantequatre livres avec celui de trentedeux & deux autres de seize livres; & ainsi des autres. Il est à propos d'avoir deux poids pour chaque división du quintal. Et l'on doit d'autant plus gouter cet avis, que, comme l'on a beaucoup de peine & d'ennui à ajuster la grenaille, il n'en coûte presque pas Tome II.

50 DOCIMASTIQUE davantage pour faire deux poids femblables, que pour un feul.

S. CCCXXI.

Ces poids (§. CCCXVIII. & CCCXIX.), feront tenus renfermés dans une petite boête plate, munie d'une fermeture & divifée en petits caffetins garnis de cuir ou de drap. Chacun aura fon rang marqué, afin qu'on puisse l'avoir fous la main. On se gardera bien d'en mettre deux ensemble; car le frottement ne manqueroit pas de leur faire perdre leur justesse.

SCHOLIE.

Quelques Artistes ont coutume de faire leurs poids (§, CCCXVIII.), en commençant par le plus petit, & d'aller ainsi en le multipliant jusques au quintal. Mais il arrive qu'ils multiplient aussi en même tems l'erreur qu'ils peuvent avoir commise dès le premier, quoique peu sensible; & qu'ils perquoique peu sensible; & qu'ils per-

dent ainsi toutes leurs peines. D'autres au contraire commencent par le plus grand & éprouvent beaucoup de difficultés pour trouver les petits; car en partageant toujours par moitié, on ne passe gueres aisément le poids de vingt-cinq livres. C'est la raison pour laquelle je commence par soixante-quatre livres, & que je ne sais point de poids de cinquante livres ni de vingt-cinq, vu qu'on les peut composer de l'assemblage des autres.

. S. CCCXXII.

Le quintal réel differe en plufieurs endroits. Souvent il contient plus de cent livres, & va même jusqu'à cent-dix & au-delà. Lors donc qu'un Effaieur sera obligé de faire un essai de quelque matiere, dont le poids soit en proportion avec celui du quintal réel, il ajoutera au quintal représentant, autant de livres que le quintal réel en contient en sus.

52 DOCIMASTIQUE

§. CCCXXIII.

On se sert d'un poids de mare ou de demi-livre pour les essais d'or & d'argent, & pour connoître le titre des monnoies d'argent allié au cuivre ou à quelqu'autre métal. On le divise en seize demi-onces ou loths, chaque loth en quatre demi-siciliques (quintlein), le demi-sicilique en quatre deniers (pseus), & le denier en deux mailles (beller). On donne à cette suite, représentant le jurare, le nom de poids de semelle (phenng-gruichte).

§. CCCXXIV.

Le poids de marc du §. précédent n'est pas absolument nécessaire, parce qu'on peut se servir à sa place du quintal d'essaire (§. CCCXV. & CCCXVIII.), en prenant le poids de teize livres de celui-ci pour les seize demi-onces du poids de semelle, qui y est représenté dans toutes ses parties. Chaque livre du quintal sictif répondra donc à une demi-

THÉORIQUE. once du poids de marc représentant : huit demi-onces à un demificilique : deux demi-onces à un denier, & une demi-once à une maille.

S. CCCXXV.

Si l'on veut avoir un poids de marc fictif pour allier le cuivre à l'argent, on le divise ainsi que le précédent en seize loths. Mais chaque loth est sous-divisé en dixhuit grains , & felon Georges Agricola, en quatre siliques; chaque grain en quatre parties. Le plus fort poids de cette suite est donc le marc, lequel peut, comme celui du S. précédent, être représenté par celui de feize livres du quintal d'effai : auquel cas la livre de celui-ci vaudra un loth de celui-là. Le second poids de ce marc en petit , c'est-à-dire le plus fort après le premier, sera de huit loths, le troisième de quatre, le qua-trième de deux, le cinquième d'un seul, ou de dix-huit grains, le fixiême d'un demi-loth, ou de

54 DOCIMASTIQUE neuf grains. On peut encore sub-stituer à ce dernier la demi-livre du quintal fictif. Quant à la division des grains du poids en question, on aura recours aux mêmes expédiens que pour les demi-on-ces du quintal en petit, c'est-àdire au cylindre d'argent (§. CCCXVIII.). Son septiême poids sera donc de six grains, le huitiême de trois, le neuviême de deux, le dixiême d'un seul, l'onziême d'un demi, & le douzieme enfin d'un quart de grain. Ces grains auront des cases particulieres de peur qu'on ne les confonde avec les demi-onces du quintal imaginaire. Au reste s'il prenoit fantaisse à quelque Artiste de se faire un poids particulier en suivant notre division, nous n'avons point d'autres avis à lui donner que ceux que nous avons expolés au §. CCCXVIII. & suivans; excepté pourtant que fon principal poids de marc ne doit être tout au plus que l'équivalent de celui de seize livres du quintal d'essai,

THÉORIQUE.

comme nous l'avons dit auffi. Il est arbitraire à la vérité de choisir tel poids absolu qu'on voudra, pour lui donner les divisions reques: mais aussi un poids trop considérable est contraire aux vues de l'art, puisqu'il ne s'occupe que de travaux en petit & non en grand. On fait principalement usage en Allemagne des deux poids de marc du §. CCCXXIII. & de celui-ci.

S. CCCXXVI.

Dans la Flandre, au lieu des poids exposés aux §. CCCXXIII. & CCCXXV. on se sert d'un poids de semelle que l'on divisé idéalement en douze deniers, chacun desquels est sous devisé en vingt-quatre grains. Ces douze deniers pesent un demi-gros réel; c'est donc le poids que l'on donne au premier de la suite. Le second est de six deniers; le troissème de trois; le quatrième de deux; le cinquième d'un seul; le sixième de douze grains; le septième de six; le lui-

56 DOCIMASTIQUE tiême de trois; le neuvieme de deux, & le dixiême d'un seul. On néglige les autres divissons.

§. CCCXXVII.

Quant à l'alliage de l'or par l'argent & le cuivre, on y fait usage d'un poids de semelle (carathgewch) que l'on divise idéalement en vingt-quatre karats (carath). Chaque karat se divise aussi imaginairement en douze grains. Le premier poids de la suite pese donc ainsi qu'il convient, vingt-quatre karats, le second douze, le troissème fix, le quatrième trois, le cinquième deux, le sixième un seul, le septième un demi ou six grains, le huitième trois, le neuvième deux, & le sixième un grain.

SCHOLIE I.

Il y a encore un grand nombre d'especes de poids différentes de celles dont nous venons de parler (§. CCCXIV. & suivans). Mais THÉORIQUE. 57
toute l'étendue dont cette matiere
est susceptible n'est point de notre
plan. On peut consulter, à ce sujet, le septième Livre de la Métallique de Georges Agricola.

SCHOLIE II.

Comme les poids de femelle Flamands pour or (§. CCCXXVII.) & pour argent (§. CCCXXVII.) font également divifés en deux cens-quatre-vingt-huit grains, il est évident que l'un d'eux suffit feul, car dans l'un ou l'autre vingt-quatre grains conflituent également un denier, & douze un karat : & comme le marc fictif Allemand divisé par grains (§. CCCXXV.), contient aussi deux-cens-quatre-vingt-huit grains, on peut indifféremment fe servir de l'un de ces trois poids au lieu des deux autres.

S. CCCXXVIII.

Tout métal pur a une couleur qui lui est propre & qui le dis-

78 DOCIMASTIQUE tingue des autres. Mais comme les métaux sont de tous les corps les plus opaques, il est très-aisé de distinguer la couleur particuliere de chacun d'eux, en les frottant sur une pierre noire & très-dure. On peut donc avec le secours juger de la différence ou du rapport des couleurs de deux ou plusieurs métaux purs ou alliés, en les frottant fur cette pierre, aiant soin de placer les uns auprès des autres les enduits que l'on y fera, & de les bien charger, afin de les rendre plus brillans, & conféquemment

§. CCCXXIX.

plus visibles.

On donne le nom de pierre de touche, lapis lydius, à celle qui est emploiée à ces fortes d'essais (§. CCCXXVIII.). Elle doit avoir les qualités fuivantes : 1º. Il la faut parfaitement noire, tant afin que la couleur des métaux soit plus tranchante, que de crainte qu'elle ne soit modifiée par l'intervention de quelque raion hété-

THÉORIQUE. 59 rogene. 2°. Elle doit être susceptible d'un poli médiocre ; parce que si elle étoit trop rude, elle ne représenteroit pas assez vivement les couleurs des métaux qu'on y frotteroit; & qu'au contraire, si elle étoit trop polie elle ne prendroit pas assez rapidement les métaux, & particulierement l'or pur, qui n'a pas une grande dureté. 3°. Sa consistance doit être également éloignée d'un excès de dureté & de mollesse; car s'il arrivoit qu'elle fût trop dure, elle ne manqueroit pas d'acquérir en peu de tems un poli plus parfait qu'il ne le faudroit; & si elle étoit trop molle elle se réduiroit en poudre & contracteroit des inégalités en conséquence du frottement du tripoli, de la poudre de charbons ou de la chaux d'étain que l'on emploie pour emporter les enduits métalliques dont elle est couverte. Elle sera aussi à l'épreuve de l'eau forte & des autres acides à l'aide desquels on examine les enduits. Il suit qu'il est évident que la pierre de touche qui approche le plus des qualités mentionnées, est la plus propre de toutes à remplir les vues qu'on se propose. La figure la plus commode qu'on puisse lui donner, est celle d'un prisme quarré épais d'un poucc, & large de deux ou trois.

S. CCCXXX.

Les métaux que l'on essaie par cette voie (§. C C C X X V I I I .), font l'or, l'argent, & le cuivre purs, ou alliés les uns aux autres en différentes quantités. Mais pour connoître avec, plus d'exactitude leurs différens degrés d'alliage ou de pureté, on compare leur enduit avec celui des aignilles d'essai ou touchaux, acus probatrices, qui sont de petites lames faites des mêmes métaux, avec différens titres connus. Ces aiguilles sont larges d'une ligne, épaisses d'une demie, & longues de deux ou trois pouces. Chacune d'elles porte une empreinte qui indique son titre.

§. CCCXXXI.

L'alliage des aiguilles d'effai (§. précédent) pour argent, par où nous allons commencer, se fait avec du cuivre & rarement avec du laiton. Pour en établir les proportions, on se sert du poids de marc en petit (§. CCCXXV.) divisé en demi-onces & en grains. Mais comme il faut qu'il puisse contrebalancer une molécule métallique affez considérable pour une aiguille, on en prend un qui le double six sois; c'est-à-dire qui équivaut à quatre-vingt-seize livres du quintal fictif, dont conféquemment un grain en vaut six du précédent (§. CCCXXV.). On pese avec ce poids un marc d'argent pur , on l'enveloppe dans un papier, fur lequel on marque feize demi-onces; ce qui signifie que ce marc est d'argent parfaitement pur. La molécule pesée fair la premiere aiguille. On pese ensuite quinze demi-onces d'argent pur

62 DOCIMASTIQUE & une demi-once de cuivre. Ce

dernier métal doit être d'une seule piece solide, qui ait le moins de surface qu'il soit possible, & que l'on ait ajustée avec une lime. Si l'on n'avoit cette attention, c'està-dire, si le cuivre étoit divisé en un grand nombre de petites molécules ou étendu en feuille, il arriveroit que la plus grande partie s'en scorisieroit plutôt que d'entrer en fusion. On enveloppera également les deux derniers mor-ceaux pesés, & on y marquera quinze demi-onces, pour faire connoître que la molécule métallique en question est composée de quinze parties d'argent pur, & d'une de cuivre. C'est pour la seconde aiguille. On pese encore quatorze demi-onces d'argent pur, & deux de cuivre, que l'on enveloppe & inscrit quatorze demi-onces, & dont on fait la troisième. L'on continue enfin d'ajuster la matiere des autres aiguilles selon la même progression Arithmétique, croissante pour le cuivre, &

THEORIQUE. 63 décroissante pour l'argent, & l'on donne à chacune l'inscription qui lui convient. Tel est l'ordre qu'on suit.

	1		/ \	
La 1º est	de 16	demi-	0	
2°	15	onces	I	
3°	14	d'ar-	2	
2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°	13	gent	3 4 5 6	
Ŝ°	12	pur & de	4	
6°	II	& de	5	
7:	10		6	demi-
8°		0.7	7 8	onces
9°	9			de
10°	7	100	9	cuivre.
IIº	6		IO	3
123	- 5		II	
13°	4		12	
143	3		13	
12° 13° 14° 15°	5 4 . 3 2	1	14	
163	1)	15	-
	Edin 1	2.	17	1

Pour unir le cuivre à l'argent, prenez un creuset neuf dont le fond soit bien uni. Frottez-le intérieurement de borax: metrez-y en particulier chaque portion de

64 DOCIMASTIQUE métal contenue dans l'un des papiers & y ajoutez un peu de borax & de flux noir (§. CLXXXVIII.). Placez votre creufet dans un fourneau de fusion, & l'échaussez rapidement : ou plutôt, jettez votre mélange dans un creuset embrasé. Remuez-le un peu, sitôt qu'il aura acquis une fusion parfaite, & le retirez du feu pour le laisser refroidir. Vous le casserez pour avoir la matiere qu'il contient. Cette fonte se fait aussi avec le chalumeau à un feu de lampe (§. CCXCVIII.), & peut - être plits commodément. On remet dans le même papier chacune des petites molécules métalliques pour éviter la confusion, & on les pese de nouveau à la balance d'essai. Celles qui peferont près d'un marc feront bonnes. Mais s'il s'en trouve à qui il manque un poids con-fidérable, comme, par exemple, quatre grains ou plus, c'est une preuve qu'il s'est perdu autant de cuivre à proportion, foit par le déchet ou autrement, parce que

THÉORIQUE. 65 le feu aura été ou trop lent ou trop long. On doit remplacer celle à qui cet inconvénient sera arrivé, en gardant les mêmes proportions qu'auparavant. On façonnera avec le marteau chacune de ces petites masses pour en former des aiguilles (§. CCCXXX.), observant de les recuire de tems en tems, en cas qu'elles deviennent trop roides par le martelage. On gravera fur ces aiguilles le nombre des demi-onces d'argent qu'elles contiennent, celui de seize sur la premiere, de quinze sur la seconde, & ainsi de suite. Chacune sera percée à l'une de ses extrémités afin qu'on puisse y passer un fil pour les enfiler toutes ensemble, ce qui se fera dans l'ordre de leurs numéros. On donne le nom de ligature (ligatura) à la suite de ces aiguilles de différens titres.

§. CCCXXXII.

Quelques Essaieurs inserent une aiguille d'un titre proportionnel,

entre chacunes de celles dont nous venons de parler. D'autres y en inferent un plus grand nombre , comme trois par exemple, ce qui en augmente le nombre & exige une plus grande quantité de combinaisons, ainsi qu'on peut le déduire du Paragraphe précédent. Mais quant à la ligature de l'argent, il n'est presque pas possible de mettre de distinction entre deux aiguilles dont la différence de l'alliage est moindre que de la moitié d'une demi-once.

§. CCCXXXIII.

On peut ajouter aussi à ces aiguilles ou touchaux d'argent (§. CCCXXXXI.) une lame de cuivre pur pour servir de derniere aiguille; parce qu'on se sert aussi de cette ligature pour connoître la pureté du cuivre ou les différentes quantités d'argent qu'il peut contenir,

§. CCCXXXIV.

Les aiguilles se font en Flandre avec le poids de marc (§. CCCXXIII. & CCCXXVI.) divisé par grains. La premiere est une aiguille de douze deniers, c'est-à-dire d'argent pur. La seconde d'onze deniers dix-huit grains d'argent, & de six grains de cuivre. La troisième d'onze deniers douze grains d'argent, & de douze grains de cuivre, & ainsi de fuite : enforte que la proportion de l'argent décroît toujours de la quantité de six grains, ou d'un quart de denier, & que celle du cuivre est en raison inverse. Lorsqu'on en est venu à la quantité d'un denier pour l'argent & d'onze deniers pour le cuivre, on ne va pas plus loin. Cette proportion constitue la derniere aiguille.

S. CCCXXXV.

Il est toutesois inutile que la dis-

68 DOCIMASTIQUE férence de la quantité d'alliage de deux aiguilles proportionnelles voisines continue d'être aussi petite jusqu'à la fin. Celle de six grains suffira jusqu'à l'aiguille de neuf deniers (§. CCCXXVI.), & celle de la moitié d'une demionce jusqu'à l'aiguille de dix demi-onces (§. CCCXXV.) en descendant, c'est-à-dire en commençant par l'argent pur , parce que il n'est. pas possible de discerner exactement dans les aiguilles suivantes des variétés si peu senfibles.

§. CCCXXXVI.

Les aiguilles d'essai pour or sont composées d'or & d'argent, seul, ou allié de cuivre en dissérentes proportions. On donne le nom de Karature (caratura) à ces sortes de combinaisons, que l'on regle à l'aide du poids de marc (§. CCCXXVII.) div sé en karats. Au reste il n'y a d'autre dissérence entre la préparation des ces aiguilles-ci & celles d'argent (CCCXXXII.)

THÉORIQUE. 69 qu'en ce que leur titre est proportionné d'une autre façon. Chaque touchau est du poids d'un marc. La Table suivante représente leur ordre & leur division.

La premiere est d'or pur ou à 24 karats;

la 2º de	23	k. 6g.		6 grains
3°	23	karats		ı karat
4°	22	k. 6 g.	35.	1 k. 6 g.
Ŝ°	22	karats		2 karats d'ar-
6:	21	k. 6 g.	d'or	2 karats d'ar 2 k. 6 g. gent 3 karats pur 3 k. 6 g.
. 7	21	karats	pur	3 karats pur
8°	20	k. 6 g.		3 K. 6g.
9°	20	karats		4 Karats
10°	19	karats		5 karats
ΙI°	18	karats		6 karats

Enforte que l'on va toujours en diminuant par karats entiers, jufqu'à ce qu'on foit parvenu au vingtroisième karat d'argent: par la raison, ainsi que nous l'avons déja dit, qu'il n'est pas possible de connoître exactement entre deux

70 DOCIMASTIQUE aiguilles au-dessous de la neuviême, une disférence qui ne consiste qu'en six grains d'or plus ou moins. L'alliage en question de l'or & de l'argent; s'appelle karaiure blanche (Caratura alba).

§. CCCXXXVII.

Si l'on mêle le cuivre à l'argent pour faire les touchaux d'or, cette combinaion prend le nom de karature mixte (*caratura mixta). Cette préparation se fait selon les mêmes loix que la précédente (§. précédent); à cette seule différence près, que la molécule d'argent pur, jointe à l'or dans la Table précédente est ici alliée d'une partie, ou à deux parties de cuivre; ce qui fournit deux especes d'aiguilles, quant aux proportions de leurs combinaisons. La Table suivante présente un exemple de deux parties d'argent contre une de cuivre.

La premiere aiguille est d'or pur ou de 24 karats,

1a 2 de 23 k. 6 g.

3c 23 karats
4c 22 k. 6 g.
5c 22 karats
6c 21 k. 6 g.
7c 21 karats
8c 20 k. 6 g.

1 k. 4 g.
1 pur
2 karats
8c 20 k. 6 g.

& ainsi de suite, selon l'ordre de la précédente.

S. CCCXXXVIII.

Si dans la Table ci-deffus, on substitue le cuivre pur à l'argent pur, & réciproquement, on a une troisième espece de touchaux d'or; & ensin une quatrième, si ces deux métaux sont alliés à quantités égales.

S. CCCXXXIX.

Nous n'avons exposé (§. CCCXXXVI. & fuivans) que

les combinaisons de l'or le plus en usage ; car elles sont susceptibles d'être variées d'une infinité de façons qu'il n'est ni possible, ni nécessaire à un essaire d'imiter; bien qu'il puisse jusqu'à un certain point, quand il a acquis beaucoup d'usage, distinguer leurs différens titres en les comparant avec les nôtres.

S. CCCXL.

Si l'on trouvoit que les aiguilles d'or (\$. CCCXXXVI. & fuiv.) dussent revenir à un trop haut prix, on pourroit les faire plus petites que les aiguilles d'argent (\$. CCCXXX. & CCCXXXI.), & les fouder à des lames de cuivre, pour en rendre l'usage plus commode.

S. CCCXLI.

Lorsqu'on a un métal (§. C C C X X V I I I.), que l'on croit pouvoir être examiné à la pierre de touche, on l'essiue d'abord avec un linge bien net, ou

THÉORIQUE. 73 un cuir, afin de voir sa véritable couleur. On peut ainsi juger en quelque façon par avance quel autre métal lui est allié & en quelle quantité. On essuie de même la pierre de touche. Frottez-y le métal par une petite surface, pour plus grande commodité, fortement & à plusieurs coups, afin d'enlever les particules hétérogenes dont elle peut être couverte; à moins que pour abréger vous n'aiez emploié à cet effet une queux ou lime fine. Vous appliquerez enfuite la même furface fur la partie essuiée de la pierre (S. CCCXXIX.), & la frotterez comme auparavant, jusqu'à ce qu'il en résulte un enduit égal & brillant, de six lignes de long & large d'une demie. Choisissez l'aiguille que vous conjecturerez en approcher le plus ; ce que l'on ne juge bien que par un usage fréquent. Essurez - la & en appliquez par son extrémité inférieure un enduit tout près du premier, qui lui soit parallele & semblable. Si Tome II.

74 DOCIMASTIQUE vous ne découvrez aucune différence entr'eux, il est vraissemblable que le métal est de même titre que celui qui est marqué sur l'aiguille (§. CCCXXXI. & fuiv.). Mais fi leur couleur n'est pas la même, prenez-en une autre & vous déterminez fur son choix à proportion que le métal est plus ou moins haut en couleur que la premiere. Vous la lui comparerez de même. Vous viendrez à bout ainsi de trouver une aiguille de même titre que le métal, ou vous conclurez au moins que le sien est extraordinaire & différent de celui de vos touchaux.

§. CCCXLII.

Mais comme il peut arriver qu'une masse métallique toute entiere porte une couleur étrangere qui est susceptible d'un grand nombre de variétés, il suit évidemment qu'on ne peut fonder rien de certain en la comparant aux aiguilles, à moins que de lavoir de

THÉORIQUE. 75 quelles especes de métaux l'or & argent sont alliés : c'est-à-dire, fi l'or & l'argent sont seuls, ou l'argent & le cuivre, ou enfin l'or, l'argent & le cuivre ensemble, & dans toute leur pureté. Ce n'est que dans ce seul cas que la comparaison des aiguilles peut servir à faire connoître le titre de ces métaux. Mais l'on ne doit pas s'imaginer que ce fecours soit capable d'indiquer leur degré de fin jusqu'à des grains près. Cela n'est pas possible, par la raison que le même métal, quoique très-pur, présente toujours quelque différence dans son ton de couleur. Il y aitel cuivre, par exemple, dont les Orfevres peuvent ajouter une plus grande quantité qu'à l'ordinaire dans l'alliage de l'or, fans que sa couleur differe, sur la pierre de touche, de celle qu'il est déterminé qu'il doit avoir pour être du titre prescrit (voiez le §. CLVIII.).

76 DOCIMASTIQUE §. CCCXLIII.

Lorsque la couleur d'un métal a été altérée par un alliage d'étain , d'arfenic , de zinc , &c. (§. LVII. LXXIII. LXXXVIII. C. & CVI.), un Essaieur peut être induit en erreur au point de prendre pour de l'or ou pour de l'argent ce qui n'est rien moins que cela pour la plus grande quantité. Mais la supercherie se découvre avec l'eau forte, si le composé métallique est de couleur d'or, parce qu'il n'y a que ce métal seul que ce dissolvant n'attaque pas. On étend donc légerement, à l'aide d'un plumasseau, une goutte d'eau forte sur l'enduit métallique appliqué à la pierre de touche. S'il ne contient point d'or il en est totalement dissout. S'il y en a quelque peu, au contraire, il paroît sous sa couleur naturelle & est distribué çà & là par petits placards, aiant échappé à l'action de l'eau forte qui a dissout le reste du métal auquel il étoit al-

THEORIQUE. 77 lié. Comme les huileux & les gras ne laissent aucune prise aux dissolvans sur ce qu'ils couvrent, on les écartera avec soin de tout ce qui doit être exposé à l'action de ceux-ci. L'eau régale n'est pas un moien aussi sûr de reconnoître l'argent fur la pierre de touche, que l'eau forte l'est pour l'or; car bien qu'elle paroisse ne pas dissou-dre l'argent par la voie humide, elle ne laisse pas de le réduire, aubout de quelque tems, en une poudre blanchâtre, à la faveur de l'extrême division dont il est sur la pierre de touche (voiez les Paragraphes CXLIV. & suiv.). Ce phénomene vient de ce que l'eau forte, qui fait la plus grande partie de l'eau régale, commence à dissoudre de l'argent que l'esprit de sel, qui entre dans l'eau régale, faisit sur le champ & disfout par la voie feche, fous la forme d'une poudre blanchâtre in-foluble dans les mêmes acides. On voit conséquemment qu'une molécule d'argent un peu consi-Gili

dérable n'est dissoure par l'eau régale à sa superficie, seulement ou très-difficilement dans sa totalité, que parce que la poudre précipitée qui est une lune cornée, sait une croûte qui l'empêche de pénétrer plus avant; à moins que cette croûte ne soit détachée par la rapidité de la dissolution provenant d'un excès d'eau sorte (§. C X L I V.); ainsi qu'il paroît par sa précipitation.

S. CCCXLIV.

Il nous reste quelques remarques à faire sur l'usage de la pierre de touche: 1°. L'or & l'argent purs, séparément ou conjointement, sans le concours d'aucune autre matiere, rougis au seu, non-seulement ne perdent point leur couleur, mais encore reprennent tout leur éclat, supposé qu'ils eussent été ternis auparavant, & ne soussirent aucune diminution (§. VIII. IX. & LXXX.): ces propriétés peuvent donc servir à distinguer la cavernaire.

rature blanche (§. CCCXXXVI.) THÉORIQUE. de toutes les autres; & au cas qu'il ne soit pas possible d'essaier au seu une masse totale, on se contentera d'en détacher un petit morceau que l'on rougira au feu de lampe animé du chalumeau (§. CCXCVIII.). 2°. Pour être assuré qu'un métal, dont l'enduit est de la même couleur que celui de l'aiguille avec laquelle on l'a comparé, possede aussi la même valeur, il faut qu'il n'éprouve que les mêmes changemens par l'eau forte, sinon la couleur en auroit imposé. 3°. L'or rendu fragile est jugé moins pur à la pierre de touche, qu'on ne le trouve effectivement par l'essai le plus exact à la coupelle; au-lieu que l'argent qui a contracté le même défaut, n'en paroît que plus blanc, & par conféquent que plus pur. La raison de ces phénomenes différens se présente d'elle-même. L'or & l'argent ne deviennent fra-giles que par l'alliage de quelques métaux ou demi-métaux blancs, tels que sont l'étain, le plomb, le Gin

80 DOCIMASTIQUE

fer, le régule d'antimoine, le bifmuth, le zinc & l'arsenic. Ces sortes de matieres blanchissent le cuivre & l'or, & masquent par conséquent la couleur du cuivre allié à l'argent; pendant qu'elles portent à croire que l'or qui en contient est allié de beaucoup d'argent. 4°. Comme l'eau forte n'a d'action sur l'argent allié d'or, qu'autant que celui-ci est à celuilà, comme un est à trois, il arrive qu'elle ne peut servir à connoître sa présence (S. CCCXLIII.), dans la carature blanche, depuis vingt-trois jusqu'à sept karats (§. CCCXXXVI.). 5°. Les enduits qui sont depuis quelque tems sur la pierre de touche ne peuvent être comparés avec les nouveaux, parce que le tems altere les couleurs. 6°. Le laiton n'altere pas tant la couleur de l'argent, que pareille quantité de cuivre rouge; &, comme il est possible, avec le premier, de lui laisser assez de ductilité, si l'on a pris les précautions nécessaires à cet effet, on

THÉORIQUE. peut aisément si méprendre, même avec la pierre de touche, à moins qu'on ne répete l'essai avec une aiguille de même couleur, & que l'on n'applique l'eau régale (§. CCCXLIII.) fur les deux premiers enduits. Les aiguilles d'essai ne sont pas d'un grand secours dans la circonftance dont il s'agit, parce que le jaune du laiton n'est pas toujours constamment le même. 7°. S'il arrive que le métal touché ne paroît pas affez brillant, on passera la langue dessus, afin qu'en le couvrant d'une salive claire & fans écume, il réfléchisse plus vivement les raions colorés.

S. CCCXLV.

L'Art des Esfais exige encore, outre les instrumens dont nous avons parlé (§. CXCIII. à CCCXLIII.), un lieu convenable pour les opérations qui sont de son ressort. Toute chambre dont la cheminée pompe bien la fumée, & est capable de couvrir des sour-

82 DOCIMASTIQUE neaux portatifs ou construits en brique, est propre au dessein que l'on se propose. Il est cependant plus avantageux & plus fûr de faire les opérations de Docimaltique & de Chymie, dans un endroit particulierement destiné à cet usage, ce qui lui a sait donner le nom de laboratoire. On y fera une cheminée affez grande pour contenir quelques fourneaux, & propre à laisser échapper librement la fumée; car quoiqu'elle ne soit pas toujours mortelle, elle ne laisse pas d'être nuisible dans bien des opérations. La hotte de cette cheminée sera extrêmement évasée, pyramidale ou ressemblant à un entonnoir renversé. Le nombre & la grandeur des fourneaux que l'on voudra placer par-dessous, serviront à régler celle de la cheminée. Elle se terminera vers le plafonds du laboratoire en un tuiau large d'un pied & demi ou plus, que l'on élevera en zigzag, de quelques pieds au-dessais du toit, de crainte que la pluie ou les neiges ne trou-

THÉORIQUE. 83 blent quelques opérations. Le la-boratoire fera pavé, & fes murs ne contiendront aucune matiere inflammable, de peur d'incendie. Au côté gauche de la hotte de la cheminée, on élevera, jusqu'à fon bord inférieur, un petit mur (Planche I V. fig. 14. d.), auquel on appliquera un foier semblable à celui d'une forge, haut de deux pieds, & assez grand pour sup-porter le sourneau d'essai, ou tout autre fourneau portatif, que l'on y placera pendant les opérations qu'on aura à y faire; comme aussi pour y faire des essais au soussel, qu'on placera monté sur son chassis de l'autre côté du mur, à travers (a.) lequel sa bouche passera. Au reste supposé que l'on ait des travaux qui exigent dans le même laboratoire des fourneaux de fufion particuliers, & d'autres capa-bles de contenir de grandes coupelles ou casses, & qu'il soit assez grand, on s'y prendra ainsi qu'il est représenté par la sig. 14. de la Planche I V. Nous n'entrons dans

84 DOCIMASTIQUE aucun détail là-dessus, de crainte de nous écarter de notre plan, qui ne nous permet de traiter que ce qui est relatif aux essais. Nous avertirons toutefois qu'il n'est pas possible de faire un grand seu (§. CCLXX.) en même tems dans plusieurs fourneaux placés à côté les uns des autres, à moins qu'on n'ajuste à la porte de leur cendrier des canaux ou trompes de même diametre, dont on fera pasfer l'extrémité à travers le mur du laboratoire. Le trajet qu'ils feront sera le plus droit qui se puisse, & conséquemment le plus court, asin que l'air ait plus de facilité à l'enfiler & à animer le feu. Mais il est encore plus avantageux de faire au pied du mur contigu aux fourneaux, un trou qui communique l'air du dehors à leur cendrier. On établira dans le canal une platine ou soupape attachée à une poignée sortie en dehors pour l'ouvrir ou la fermer. On aura un feu de la derniere violence, si l'on ouvre cette platine, & si l'on ferme

THÉORIQUE. SS la porte antérieure du cendrier & toutes les portes & fenêtres du la-

boratoire.

L'air s'échauffera dans la cheminée du laboratoire à proportion de sa hauteur, & le feu sera d'autant plus violent, toutes choses égales, que le laboratoire sera clos avec beaucoup plus d'exactitude.

On peut diriger l'air dans le cen-drier d'un fourneau portatif par les mêmes moiens, en appliquant à un trou quarré fait dans le mur, une trompe courte de tole, & l'introduisant dans le soupirail que l'on tournera de ce côté-là. On fait aussi, sans beaucoup de peine, des opérations qui sont regardées comme étant de la derniere difficulté, parce qu'elles exigent un feu très-actif. Au reste il y aura aux fenêtres du laboratoire des rideaux épais & serrés, afin qu'on le puisse obscurcir quand il s'agira de voir dans le feu de très-petits corps : hors ces sortes de cas, c'est-à-dire lorsqu'on les examinera à nu & 86 DOCIMASTIQUE fans feu, on y admettra toute la lumiere nécessaire.

SCHOLIE.

La disposition de la cheminée & des fourneaux est fondée sur ce que ceux qui sont animés par le jeu de l'air seulement, sont redevables de leur action à la hauteur de la colonne d'air raréfiée par le feu : car comme elle en est plus légere, elle ne peut plus faire équi-libre avec le reste de l'athmosphere: D'où il suit, selon les loix de l'hydrostatique, qu'elle s'eleve, & est déplacée par l'agitation de l'air environnant. Mais cela ne peut arriver que de nouvel air froid ne prenne la place du premier. Il éprouvera, ainsi que lui, même raréfaction & même légereté, & sera pareillement chaffé par l'air adjacent plus dense. Ainsi donc tant que durera le feu & la liberté du passage, il y aura un torrent d'air continuel felon la même détermination. Mais si l'on renferme dans

THEORIQUE. une cheminée la colonne raréfiée par le feu, son action devient plus vive & s'étend plus haut. La colonne est plus longue & sa raréfaction plus considérable; sagravité spécifique differe donc plus qu'auparavant de celle de l'athmosphere, & par conféquent celle-ci la pouffera avec plus d'impétuosité. Nous ajouterons encore que, si on ne laisse d'autre passage à l'air que celui par lequel il va frapper le feu du foier, chaque instant fournira un nouveau degré de violence. On peut consulter à ce sujet l'hydrostatique, elle ne laisse rien à désirer dans les démonstrations qu'elle donne de ce que nous venons d'établir.

COROLLAIRE.

Dans les fourneaux, fur lefquels la cheminée est immédiatement construite, le-feu est plus actif que partout ailleurs? mais on n'a pas la même commodité d'y introduire ou d'en retirer les vaisseaux & l'aliment du feu: l'on ne voit

88 DOCIMASTIQUE

pas non plus avec exactitude les progrès de l'opération. Quand on ouvre la porte destinée à ces sortes d'usages, laquelle doit être dans lespace compris entre la cheminée & le foier, il arrive qu'on ralentit l'action du feu, en conséquence de l'accès de l'air froid ; ce qui diminue d'autant la rapidité de celui, qui, passant par le soupirail, est la cause de la vivacité du feu. Au lieu que ceux dont la cheminée est séparée, & toutefois suffisamment échauffée, ne sont point sujets à ces inconvéniens, étant ouverts par leur partie supérieure : &, bien que leur degré de chaleur foit moindre que celui des précédens, ils ne laissent pas, pourvu que l'on ait les précautions mentionnées au §. CCCXLV. de donner un feu assez violent pour mettre en une promte susion des matieres qui sont à l'épreuve de celui des fourneaux de fusion ordinaires ; car une masse de cuivre de quelques livres se fond avec peine dans ceux-ci fans addition,

THÉORIQUE. 89
au bout de plusieurs heures, à
compter du tems que le feu a été
allumé; au lieu que dans ceux-là,
il devient en un quart d'heure
aussi fluide que du mercure.

S. CCCXLVI.

Tous les ustenfiles métalliques qui doivent être conservés dans leur éclat, tels que les balances & leurs poids, les moules des coupelles, &c. doivent être tenus hors du laboratoire de crainte qu'ils n'y soient altérés par les vapeurs aci-des. On choisira, pour cet esset, une chambre haute & très-seche comme font celles qui font garnies d'une boiserie, pour les garantir de la rouille. Ils ne manqueroient pas d'en être attaqués, si on les déposoit dans une salle pavée, environnée de murs épais & donnant sur quelque cave, ou étant seulement au rez de chausfée. On observera aussi de tenir exactement bouchés les différens dissolvans placés dans le labora-Tome II. H

po Docimastique toire; car il arriveroit que leurs vapeurs se mèlant les unes avec les autres, changeroient tellement la nature de chacun d'eux, qu'il ne seroit plus possible de faire aucun fond sur les expériences qui en seroient faites.



CHAPITRE QUATRIÊME,

Des minéraux composés, & de leurs mines.

§. CCCXLVII.

O u s allons paffer aux corps: du regne minéral, tels qu'ils s'y trouvent naturellement; c'est-à-dire, composés des minéraux simples dont nous avons parlé au Chapitre I. & dont nous avons exposé les actions, qu'une opération facile leur faisoit exercer les uns sur les autres (Chapitre II.). Nous n'en donnerons que la partie historique: elle est d'un grand secours: dans la Pratique des Essais; car, avec ces préliminaires, on peut passer beaucoup d'expériences asser sur les des cela.

S. CCCXLVIII.

Mais il est arrivé que cette par-

92 DOCIMASTIQUE tie de l'Histoire naturelle n'a pas encore fait les progrès, ni acquis la clarté qu'on pourroit fouhaiter, tant par les descriptions futiles que la plupart des Auteurs ont dressées pour l'ordinaire fur leurs qualités accidentelles, l'inconséquence de leurs dénominations (§. XLIX.), la difficulté de rassembler de diverses contrées les meilleurs échantillons, la confusion intime & variée à l'infini des plus petites molécules des minéraux (§. XLVIII.), la différence des Ouvrages de l'Art & de la Nature, quoique com-pofés des mêmes principes com-binés dans les mêmes proportions, que par la variété de leur figure externe, dont il semble que la nature s'est jouée avec plus de plai-fir que dans le regne végétal &

§. CCCXLIX.

l'animal.

La gravité spécifique des minéraux composés n'est pas d'unegrande ressource pour en avoir une connoissance exacte : car 1°. fi-tôt que le nombre des corps combinés paffe celui de deux prhydroftatique ne prête aucun fecours; ce qui vient de ce que deux corps peuvent avoir la même pefanteur frécifique, & être composés de corps très-différents, & mêlés en différentes proportions. Cette vérité est confirmée par des résultats d'essissatis faits sur quelques marieres du regne minéral. 2º. Il est presque impossible d'avoir des pesées jus-THEORIQUE. 93. impossible d'avoir des pesées jus-tes à cause du concours des ma-tieres étrangeres qui sont unies tieres étrangeres qui sont unies aux métaux, des grottes & autres petites cavités remplies d'air seulement, qui se trouvent dans une grande quantité de minéraux natifs. 3°. Le poids spécifique des pierres simples, qui se trouvent presque avec tous les minéraux composés, varie excessivement, sans comptet qu'il, y en 2 qui en fans compter qu'il y en a qui ap-prochent de celui des métaux, ainsi que plusieurs especes de (path.

94 DOCIMASTIQUE

S. CCCL.

J'avertis cependant que la pefanteur spécifique & la figure mérite quelques égards conjointement avec les autres caracteres; loin de prétendre qu'on les doive rejetter totalement. Mais ces sortes de caracteres seuls ne sont pas toujours une regle invariable & fur laquelle on puisse sonder (§. XLI. & XLIX.).

S. CECLI.

Les principes de l'Art des Essais étant le fujet du plan que nous nous sommes proposés, nous nous bornerons à indiquer les marques distinctives de ses objets (§. f.l.) les plus ordinaires, c'estadire des minéraux composés, leurs parties constitutives connues, ou qui peuvent l'être aisément; comme aussi l'action de différens menserues sur la masse totale. On sent bien que ce n'est pas ici le lieu

THÉORIQUE. 95 de passer en revue tous les miné-raux découverts jusqu'à présent, & que l'on ne doit parler que de ceux qui font les moins composés ou les plus communs: car comme les magalins de ce regne font très-vaftes, & pour la plupart inac-cessibles, on ne pourra jamais y puiser & y faire le même progrès que dans les autres regnes, dont l'exposition est plus à découvert (§. L.I.). Je ne crois pas non plus qu'il soit à propos de faire de recherches profondes fur la forma-tion des minéraux & leur réfolution naturelle : on n'a là-dessus que des conjectures qui ont à peine l'air de probabilité, & qui suppofent d'ailleurs une longue pratique, & une grande fréquentation des mines. Comme la plus grande partie de mes Lecteurs n'ont pu avoir cette commodité, je ne m'amuserai donc pas à répandre des ténebres sur l'histoire des fossiles composés, que je dois leur pré-fenter d'une maniere intelligible.

96 DOCIMASTIQUE

S. CCCLII.

Tout minéral composé sera rangé dans la classe du minéral simple qui y sera contenu en la plus grande quantité, à l'exception des pierres & des terres simples; car si l'on vouloit regler les classes sur l'excès de ces deux substances, il faudroit mettre avec elles la plus grande partie des mines.

SCHOLIE.

Si nous supposons qu'un minérai contienne six parties de cuivre, deux de ser & autant de sousse, un peu d'arsenie, & vingt parties de pierre quelconque ou de terre non métallique, nous le rangerons parmi les mines de cuivre. Si un autre minérai étoit composé de dix parties de sousse, d'autant de pierre ou de terre non métallique, de quatre de ser, & d'une seule de cuivre, nous se mettrions au nombre des mines de sousse, & CCCLIII.

Nous appellerons donc le minerai propre d'un corps simple, celui où ce dernier fera contenu en la plus grande quantité. Le minerai impropre de plusieurs substances sera celui dans lequel elles entreront pour la moindre quantité; où elles feront véritablement mixtion & dans l'espece duquel elles devront toujours se trouver. Et on donnera le nom d'accidenteiles aux matieres qui ne seront pas réellement de la mixtion d'un minerai, qui n'adhéreront qu'à sa surface, & dont l'absence ou la préfence lui feront indifférentes, & ne changeront rien à fon état.

SCHOLIE.

L'exemple qui précede (Scholie S. CCCLII.) ce que nous venons de dire, va fervir à l'éclaircir. Le premier minerai que nous avons supposé contenir du cuivre pour la plus grande par-Tome II.

98 DOCIMASTIQUE tie, est propre à ce métal; & le fecond dans lequel le soufre est le dominant, l'est aussi à ce minéral. Mais comme le premier, outre le cuivre, possede encore une petite quantité de fer, de soufre & d'arsenic, qui constituent son espece particuliere, il est minerai impropre de ces dernieres substances, comme le fecond l'est du cuivre & du fer, à cause de leurs petites quantités. On compte pour rien, dans la dénomination d'un minerai, les pierres & les terres qui entrent dans fa composition. Ces fortes de fubstances, ou autres femblables, quand elles ne font point d'union avec les autres, qu'elles ne font que des veines distinctes entr'elles ou des couches à leur surperficie, sont regardées comme accidentelles, parce qu'elles ne leur sont point essentielles, & peuvent sans altérer leur nature en être séparées.

S. CCCLIV.

On se gardera donc bien de



THÉORIQUE. confondre les substances accidentelles avec les effentielles des minerais, quand il s'agira de désigner leurs caracteres (§. précédent); car il arrive quelquefois qu'un seul & même morceau contient plufieurs genres & especes que l'on distingue souvent à l'inspection sans pouvoir les détacher les uns des autres. C'est pourquoi l'on aura foin de choifir des échantillons qu'il foit possible, sans altérer leur essence, de dépouiller des matieres hétérogenes d'une maniere qui puisse satisfaire la vue la plus perçante & la plus attentive. Sans cette précaution, on ne viendra jamais à bout de développer l'ordre de la combinaifon variée à l'infini des corps en question.



SECTION PREMIERE,

Du soufre & des minéraux sulphuroux.

§. CCCLV.

I E soufre minéral ou commun, dépouillé de toute matiere étrangère, est d'une consistance solide & friable. Il est jaune & paroît plus ou moins demi-diaphane, quand il est par grosses masses aggrégatives. Mis sur les charbons ardens, il donne une flamme bleuâtre accompagnée d'une vapeur acide sussoquante, sans jetter de su-mée (§. XXVI.), ni laisser aueun reste après lui. Exposé à une légere chaleur, ou dans des vaif-leaux fermés, il le liquéfie fans brûler, prend pour-lors un rouge clair, & répand des vapeurs supportables. Si on les recueille, on a un véritable soufre. Il reprend, en refroidissant, sa premiere couleur &

THÉORIQUE. 301
fa folidité. Il est composé du phlogistique pur (§. X X V.), & de
l'acide vitriolique (§. X X V I.),
qui y entre en des quantités tresconsidérables, rélativement au premier; ce qui le rend beaucoup
plus pesant que l'huile & les résines, & le fait aller au fond de
l'eau: cette doctrine est confirmée
par l'Analyse chymique, & par
l'Art qu'on a de saire de vrai soufre avec les deux ingrédiens mentionnés.

S. CCCLVI.

On trouve du foufre natif dans le même état que celui dont nous venons (§. précédent) de parler. Il eft quelquefois diaphane comme du verre jaune: mais il ne fe trouve pas bien communément aussi pur. Des eaux médicinales en charient, & on le trouve appliqué aux parois de leurs fontaines fous différentes figures, & principalement fous celle d'épis de bled groupés.

302 DOCIMASTIQUE §. CCCLVII.

On le trouve plus fouvent combiné avec des terres & des pierres fimples fous les diverses couleurs de blanc, de gris, de cendré, de jaune, ou autres, selon ses différentes combinaisons.

S. CCCLVIII.

Une preuve qu'il contient de l'arfenic, c'est quand il est rouge ou orangé, soit diaphane, soit opaque. De sorte qu'il doit être, rejetté comme impur, quand on veut en emploier de natif & dépouillé de toute matière hétérogene.

§. CCCLIX.

Le plus commun, & même le minerai propre du foufre est la pyrite jaune, pyrites flavus (jen Allemand Schwsfel-Kief); elle ressemble extérieurement à du laiton poli, quand elle n'est couverte d'aucune matiere étrangere. Nul minerai n'est sujet à tant de figures. On la trouve

THÉORIQUE. 103 toutefois plus communément fous la sphérique, sous la cubique hexagone, réguliere & irréguliere; elle est dure & elle ne cesse d'avoir cette qualité que par l'intermede de quelques terres ou pierres molles. Frappée avec le briquet, elle donne du feu comme un caillou. On ne l'a pas plutôt exposée à un feu médiocre qu'elle s'y gerce en petillant, donne une flamme légere & des vapeurs presque sulphureuses, devient poudreuse & d'un rouge obscur. Elle est très-riche en foufre, puifqu'un quart & même un tiers de fon poids en est. Elle contient aussi une quantité de fer, tantôt plus, & tantôt moins confidérable que celle du foufre ; comme aussi, selon la découverte de l'illustre HENCKEL, une terre non métallique en différentes propor-tions, eu égard aux autres substances. Il est rare qu'elle soit sans cuivre, bien que la quantité en soit très-petite. Il suit évidemment que le poids des pyrites & leur dureté doivent varier. L'Auteur que I iiii

104 DOCIMASTIQUE nous venons de citer a donné, dans l'Ouvrage qu'il a intitulé Pyritelogie, une histoire très-étendue & une analyse très-exacte de ce minéral.

S. CCCLX.

Il est peu de minéraux qui soient tout-à-sair dépouryus de soufre. Mais comme les métaux & demimétaux en sont la plus grande partie, & que d'ailleurs il ne seroit pas capable de dédommager des frais que l'on seroit pour l'en tirer, nous leur donnerons le rang qui leur convient (§. C C C L I I. & C C C L I I I.).

S. CCCLXI.

On peut placer ici tous les minéraux inflammables, différens du foufre proprement dit (§. CCCLV.), par la quantité de leur acide; tels font le naphte & le pétréole, naphtha & petroleum. Il y a peu de différence entre eux. Ils fuintent à travers des rochers, ou bien on les

THÉORIQUE. 105
trouve nageans sur l'eau de quelques fontaines, tantôt très-tenus
& limpides, & tantôt jaunes &
épais. S'ils sont noirs & encore plus
épais, ils prennent le nom de
bitume, de poix de Judée, d'asphalte,
bitumen, pix Judaica, asphaltum; &
celui de jaillet ou geai, gagates, quand
ils sont devenus durs comme une
pierre. On trotive dans les auteurs des noms de semblables substances sulphureuses qui semblent
indiquer qu'elles ne sont pas sort
différentes de celles dont on vient
de parler.

§. CCCLXII.

Le même minéral (§. CCCLXI.) inflammable épaissi & endurci dans une roche pierreuse, est du charbon fossile ou eharbon de terre, carbo fossiles, lithambrax; qui est un corps compacte, noir, rangé par couches, resplendissant & beaucoup plus pesant que les précédens (§. CCCLXI.). Il ne s'enssamme pas si promtement, mais aussi nul aliment du seu ne donne de cha-

leur plus violente, & ne la conferve plus long-tems. Ce qui refte après qu'il est brûlé, n'est pas tant de la cendre, qu'une masse de-mi-scorisiée, noirâtre, spongieuse & distérant selon la roche qui lui est jointe. D'où il suit que les charbons de terre ne sont pas tous semblables, y en aiant qui contiennent une pyrite jaune (§. CCCLIX.).

§. CCCLXIII.

C'est encore ici l'occasion de parler de l'ambre ou succin, electrum, succinum, qui est une matiere noirâtre, jaune, rousse, demi-transparente, & fouvent très-diaphane, légere, mais allant au sond de l'eau, très-dure, & ne s'amolissant point à la chaleur de l'eau bouillante; se gonslant quand on la fond, ce qui demande un seu assez actif; répandant une odeur agréable quand on la brûle, qualité qui lui donne parmi les parsums un rang au-dessus du médiocre. On en tire par la distillation une huile

THÉORIQUE. 107 d'abord ténue, puis s'épaississant de plus en plus, & un sel acide coneret. Ces huiles ressemblent si parfaitement au naphte & au pétréole, que les Apothicaires & les Droguistes les leur substituent pour l'ordinaire. Le résidu de sa distillation n'est pas différent du bitume (S. CCCLXI.), & est même vendu fous fon nom. On trouve dans quelques mines de l'Angleterre une matiere bitumineuse trèsnoire, inflammable, si dure & si propre à être travaillée, que l'on en fait de petits ouvreges polis comme avec le fuccin, dont il imite zussi l'odeur quand on le brûle. On le range parmi les efpeces de charbons de terre, mais il doit être regardé comme mitoien entre eux & le succin.



SECTION SECONDE,

De l'arsenic, & des minéraux arsénicaux.

6. CCCLXIV.

L'Arsenie pur se tire des entraileles de la terre, blanc & poudreux, & ensin sous la forme que nous avons exposée au Paragraphe X X. On le trouve toutesors rarement pur, & plus rarement encore erystallin natif.

S. CCCLXV.

Son minerai (C C C L X I V.) est cendré ou noir, & présente, lorsqu'il n'est que cassé, une surface éclatante & blanche, tirant sur le bleu, qui, exposée à l'air libre, devient en peu de jours rousse & noirâtre.

S. CCCLXVI.

On le tire encore d'une pyrite

Théorique. 109 blanche, pyrites albus, qu'on appelle en Allemand Mispickel, que l'on trouve fréquemment dans les minieres, qui a l'éclat métallique, est pesante, d'une figure abiolument irréguliere, donne du feu, contient peu de fer, plus de terre non métallique & une très-grande quantité d'arsenic.

S. CCCLXVII.

L'orpiment , auripigmentum , minéral de couleur d'or , parfemé de petites taches de couleur de cinnabre , feuilleté , mou , mais avec une espece de ténacité , resplendissant , quand on l'a cassé, n'est qu'un composé de beaucoup d'arfenic , joint à une petite quantité de sousre (§ CCCLV.) minéral; ce qui fait qu'il rougit obscurément au seu , donnant une slamme bleuâtre , tirant sur le blanc , accompagnée d'une sumé blanche & épaisse. Il se liquésie en même tems. Si on le verse sur une table polie de ser ou de marbre , il pré-

fente, quand il est restroidi, un corps solide d'un rouge soncé, friable, brillant, & demi-transparent. Il s'en sépare cependant une croûte moins fluide, spongieuse, écailleuse, brillante, semblable à une scorie imparsaite, qui, étant exposée à un grand seu, se convertit en une terre grise. Il nous vient de la Hongrie & du Levant,

S. CCCLXVIII.

C'est aussi le lieu de parler du cobolt, cobaltum. C'est un minéral pesant, par petites stries, tantôt par grains, & quelquesois très-lisse: tantôt d'un jaune clair, approchant de la couleur d'un demimétal, & tantôt d'un brun obscur. Il contient beaucoup d'arsenic, & d'une espece de terre sine, qui, étant fondue avec des cailloux, & de l'alcali sixe, donne un verre d'un beau bleu céleste tirant en quelque saçon sur le violet, appellé smalt, ou safre ou zaphere, simaltum. Gomme cette terre colorée

THEORIQUE. III ne fe trouve point ailleurs que dans les cobolts, il paroît conféquemment qu'elle ne ressemble à aucune autre & qu'elle a été formée en même tems que le cobolt. D'ailleurs ces sortes de fossiles contiennent ordinairement du bifmuth (§. XVIII.). Il y a encore différentes especes de minéraux auxquels les personnes peu instruites donnent le nom de cobolt. quoique leurs caracteres soient totalement différens de ceux que nous avons remarqués dans le cobolt.

§. CCCLXIX.

On met aussi du nombre des cobolts, la sseur dite de cobolt, son cobalti, qui cst une matiere en forme de stries déliées, peu compacte, & par conséquent plus légere que le précédent (§. CCCLXVIII.), d'un rouge-pourpre à sa surface, qui se termine intérieurement en une couleur grise ou livide. On donne le rang actuel à ce minéral, parçe qu'il

112 DOCIMASTIQUE contient beaucoup d'arsenic, perdant plus de la moitié de son poids au feu, & que son résidu teint le verre en un beau bleu, à l'imitation des vrais cobolts. Il n'en differe donc qu'en apparence (§. CCCLXVIII.); puisqu'il en a un pour base (§. CCCLXVIII.), qui paroît lui avoir donné fon origine en s'étendant en longs filets soieux à peu près tels que ceux de l'amianthe. Cette fleur de cobolt ressemble à celle de bismuth qui est d'un rouge plus clair, & qui contient du bismuth au lieu d'arfenic. Le bismuth & l'arfenic s'y trouvent quelquefois réunis, ainsi qu'il arrive dans le cobole même.

S. CCCLXX.

Telles font les principales efpeces (§. CCCLXVIII. & CCCLXIX.) du vrai cobolt. Comme elles ont du rapport les unes aux autres en ce qu'elles contiennent beaucoup d'arfenic, c'est pour cette raison qu'on les a rangées

THEORIQUE. 113 gées parmi les mines de ce demimétal; non qu'elles n'en different; puisque nous avons dit que, quand l'arsenic avoit été dissipé par la fublimation, le reste donnoit aux verres blancs un beau bleu de saphir. On donne encore le nom de cobolt, à plusieurs autres minéraux, mais comme ils ne leur ressemblent en rien, & qu'ils ne contiennent pas le moindre atome d'arsenic, non plus que de terre colorante bleue, ils doivent être retranchés de leur classe, de peur d'occasionner de confusion.

S. CCCLXXI.

C'est à juste titre que l'on placerici le minéral que l'on nomme en Allemand Kupser-Nickel, qui contient beaucoup d'arsenic, ressemble en quelque saçon au cobolt (§. CCCLXVIII.), est d'un rougeâtre tirant sur le gris, a l'air d'un demi-métal, & possede un peu de cuivre & de sousre.

F. CCCLXXII.

On pourroit encore ranger dans la même classe bon nombre de minéraux, parce qu'ils renferment trèsfouvent de l'arsenic; mais comme la quantité de celui-ci est fort au-dessous de celle des métaux qu'ils contiennent, nous estimons qu'il sera plus à propos de les rejetter en d'autres endroits, étant impropres quant à l'arsenic (§ CCCLIII.). Nous ajouterons seulement que l'arsenic se maniseste facilement dans toute forte de minéraux par une fumée blanche & une odeur d'ail, si on les met sur les charbons ardens ou dans un vaisseau. embrafé.

S. CCCLXXIII.

Il est à remarquer que l'arsenic se niche dans un grand nombre de terres & de pierres simples, & principalement talqueuses, y est très-fixe à un seu ordinaire, & les rend volatiles pour la plus grande partie, si on en augmen-

THÉORIQUE. 175 te la violence. L'illustre HENCKEL, a observé qu'il s'en étoit trouvé dans des terres marneuses & argilleuses, qui en rendoit l'usage mortel. Voiez sa Pyritologie, page 611.

SECTION TROISIÊME,

Des mines en général.

S. CCCLXXIV.

Les métaux & demi-métaux, interprégnés par le foufre & l'arfe nic, ne possedent plus leur caractere, foit celui qui leur est commune avec tous les métaux & demimétaux, foit celui qui leur est propre à eux feuls (§. VI. à XX.) tant qu'ils y restent combinés. Le plomb & l'étain, sulphurés, par exemple, non-seulement n'ont plus la qualité qu'ils partageoient-avec les autres métaux, favoir la malléabilité; mais encore ont perdu les propriétés qui leur étoient par-Kij.

116 DOCIMASTIQUE

ticulieres, comme leur couleur & la facilité qu'ils avoient d'entrer en fonte. L'argent pur grenaillé, fondu avec le soufre, garde encore quelque fusibilité, bien qu'elle ne soit pas aussi parfaite qu'on l'exige pour les métaux, sa malléabilité, & toutes les autres qualités qu'il a en commun avec le reste des métaux ; mais il perd celles qui lui sont particulieres. De trèsblanc qu'il étoit, il prend la couleur de plomb, & devient mou comme Iui. Enfin, il entre en fonte si-tôt qu'it est d'un rouge-obscur, au-lieu qu'il ne s'y mettoit que quand il en avoit acquis un médiocre. Or, c'est pour l'ordinaire l'état où l'on trouve naturellement les corps métalliques. Parement ont-ils leurs vraies propriétés, excepté l'or feul.

S. C.CCLXXV.

On donne le nom de minerais, ou de mines, minera (en Allemand Erize), aux corps naturellement

THÉORIQUE. 117
composés d'un métal & d'un demi-métal joints au soufre & à l'arfenic. Si ces sortes de réunions
sont l'Ouvrage de l'Art, l'on dit
pour-lors que les métaux ou demi-métaux en question sont minerais sactices, ou métaux reminéralisée.

S. CCCLXXVI.

Comme l'expérience a prouvé jusqu'à présent que l'on pouvoit attribuer, au soufre & à l'arsenic les qualités singulieres & extraordinaires (§. C C C L X X I V.) qu'ont les métaux & demi-métaux auxquels ils sont combinés; on pourroit conjecturer que l'Art seroit capable d'imiter en tout la nature (§. C C C L X X V.); puisqu'il en contresait parfaitement quelques individus: car l'on imite, par exemple, la mine d'argent vitrée, celle de mercure, & l'antimoine cru, en faisant fondre du soufre commun avec de l'argent, & du régule d'antimoine, le triturant, & le sublimant, avec le

118 DOCIMASTIQUE mercure. Mais on ne réuffit pas également à l'égard de toutes les mines: l'on a beau emploier les mêmes substances, & dans les mêmes proportions qu'elles existent dans les minerais natifs, il en résulte des composés tout différens quant aux déhors. On peut déduire la raison de cette diversité de la maniere dont la nature combine le foufre & l'arsenic aux métaux & demi-métaux, & du tems qu'elle y emploie, circonstances que l'on ne connoît pas encore assez. La présence de quelque corps inconnu, ou peu connu, peut encore y entrer pour quelque chose. Telle est, par exemple, la terre non métallique qui se trouve dans les pyrites & les vrais cobolts (§. CCCLIX. & CCCLXVIII.), dont on n'a pas encore examiné avec assez d'exactitude la nature & la formation.

§. CCCLXXVII.

Il y a des terres & des pierres qui ont des caracteres communs

THÉORIQUE. 119 (S. XXXVIII. & XL.) avec ceux des substances qu'elles re-présentent, mais qui en different en même tems en ce que on les convertit, à l'aide de la réduction (§. C I X.), en métaux ou demi-métaux (§. V I. & X V I.). Il n'est presque point de minéraux con-nus jusqu'ici, qui n'en contiennent les uns plus, les autres moins : c'est ce que J. Beccher a démontré par des expériences très - nombreuses qu'il a données dans le Supplément à sa Physique souterraine. Il s'est principalement étendu fur celles que l'on trouve dans les limons, les fables, &c. que l'on réduit en fer & en or. J'aurai dans la fuite occasion de parler des autres. Nous les appellerons terres & pierres métalliques, pour les distinguer des terres & des pierres ('Chap. premier S. X X V I I I.) ordinaires. J'en ai donné quelque idée dans la dé-finition des métaux & des demi-métaux.

120 DOCIMASTIQUE

SCHOLIE.

Puis donc que l'Art peut imiter plusieurs minerais natifs, on doit fe tenir sur ses gardes quand on en achete des échantillons rares & choisis, parce qu'on les vend beaucoup plus cher que ne va-lent réellement leurs parties intégrantes féparées: car l'avidité du gain a appris aux Mineurs à unir des minerais natifs & factices nonseulement, mais encore à leur joindre d'autres minéraux avec tant d'adresse, qu'il est impossible par l'inspection simple de démêler l'Art de la nature. Une méprise pareille pouvant donner lieu à bon nombre d'erreurs, tant dans la Théorie que dans la Pratique; je vais donner les moiens de découvrir l'artifice. On tiendra pendant quelques heures, dans l'eau bouillante un échantillon qui en vaudra la peine : s'il se sépare en plusieurs molécules, c'est un indice qu'elles étoient unies entre elles avec

de la gomme; car on se sert quelquefois pour cet effet d'une solution de gomme adragant, ingrédient qui a la propriété d'être diffout par l'eau. Si l'on s'étoit servi à sa place de quelque résine dissoute dans l'esprit de vin, il faudroit avoir recours à ce menstrue, car l'eau n'attaque point les résines. Mais il arrive quelquefois que ces sortes de friponneries sont cachées avec tant de subtilité, qu'il est impossible de les dévoiler. Je garderai le secret là-dessus, de crainte d'en faire part à ceux qui ne le posséderoient pas.

On peut déduire de ce que nous venons d'exposer, que ceux qui cultivent la minéralogie ne pèuvent se dispenser de visiter les minières mêmes & les lieux souter-

rains.

S. CCCLXXVIII.

Les différens effets du feu, & des menstrues, sur les mines (§. C C C L X X V.), les terres & les pierres (§. C C C L X X V I I.)

Tome II.

122 DOCIMASTIQUE métalliques, les ont fait diviser en fusibles ou douces, en réfractaires ou rébelles, & en infusibles, fluxiles, refractaria, & plane non fluxiles. On nomme fusibles, celles qui, à l'aide d'un feu médiocre seulement, ou de quelque menstrue approprié, se mettent en fusion facilement & selon qu'il est requis ; c'est-à-dire, au point nécessaire à la réduction. précipitation & fluidité du métal ou demi-métal: réfractaires, celles à qui il faut, pour être en fonte convenable, l'action longue d'un feu violent : infusibles, celles qui ne se fondent pas même à la derniere violence du feu, mais qui exigent, pour prendre cet état, le concours de quelque menstrue. Il est évident que chacune de ces classes renferme plusieurs degrés.

§. CCCLXXIX.

C'est de la nature ou de l'essence d'un minerai, ou des qualités particulieres de quelque corps qui lui est accidentel, ou qui l'envi-

Théorique. 125 conne, que dépend la différence des effets (§. CCCLXXVIII.) que produisent sur lui le seu & les menstrues. Or ce corps accidentel doit être regardé comme réfractaire, ou comme infusible, considéré par lui-même, ou rélativement à la mine à laquelle il adhere. Quelquefois aussi, étant examiné feul, il arrive qu'il ne fond point du tout, ou que bien difficilement; pendant qu'il formoit, conjointement avec quelque autre minéral, un composé fusible, bien que les deux substances séparées fussent réfractaires, ou bien infusibles (voiez le §. XLIII. nº. 2.).

§. CCCLXXX.

Comme nous ne traitons des mines qu'en général, nous ne parlerons que des matieres qui rendent réfractaires ou infusibles tous les minerais fans exception; à l'égard de celles qui ne produisent le même effet que sur telle ou telle autre mine, nous les renvoions au Traité

124 DOCIMASTIQUE

particulier que nous donnerons des mines dans la pratique des esfais. Tous les minerais sont renfermés dans d'autres ou dans des terres ou pierres, comme dans des matrices ou roches. Supposé que ces matrices foient de nature fauvage, ou tout-à-fait infusibles, le mi-nerai qui y est contenu peut bien entrer en fonte par lui-même; mais il ne se séparera pas en même tems de sa roche, comme incapable de fusion. Telles sont, par exemple, les mines de fer qui ne se mettent jamais que très-difficilement en fonte, & qui communiquent même ce défaut à celles auxquelles elles font naturellement mêlées : comme aussi toutes les pierres & les terres, à l'exception d'un petit nombre de la classe des vitrescibles (§. XLII.), qui ne se fondent pas toutes avec la même facilité, & qui, bien qu'elles le fassent, sont pour l'ordinaire si pâteuses & si ténaces, qu'elles em-pêchent la précipitation & la réunion des molécules métalliques.

THÉORIQUE. 125
Nulle matiere ne rend toutefois les mines plus rébelles que les pierres calcaires (§. XLIII.) & les apyres (§. XLIV.) qui leur font entremêlées : enforte que le feu même le plus violent n'est pas capable de les fondre feul. Les dernieres l'emportent même sur les premieres en difficulté : excepté lorsque le minerai contient un fondant & réciproquement (§. XLIII. n°. 2. CLXXXV.): ce dont il n'est pas possible de s'assurer dans toute sorte de cas particulier, à moins d'avoir recours à l'essai.

§. CCCLXXXI.

Quelques - unes des pierres (§. CCCLXXX.), dont nous venons de parler, étant beaucoup plus légeres que les minerais qu'elles contiennent, on peut en féparer ceux-ci par le lavage, en les triturant préalablement, ou les calcinant & les éteignant dans l'eau, & les agitant dans un vaisseau ou canal, afin que les parties les plus pesantes L iij

126 DOCIMASTIQUE

aillent au fond. Ces sortes de mines se nomment séparables, separabiles, (en Allemand schiedige). On juge qu'elles font telles; 1º. quand les matieres étrangeres environnantes & internes, & la mine même, font unies par molécules affez groffes pour pouvoir être distinguées à l'inspection seule, & être facilement féparées les unes des autres à l'aide du coin & du marteau. 2°. Par la grande pesanteur spécifique du minerai, ce qui est un indice que les molécules métalliques font folides, affez groffes, & assez rapprochées dans leur roche. 3°. Par la légereté de la roche. 4°. Par sa fragilité naturelle ou artificielle; avantage que l'on se procure en la rôtissant & l'éteignant dans l'eau, pour en facili-ter la trituration. Cette opération exige toutefois qu'elle foit assez fixe, qu'elle ne se dissipe pas, & qu'elle se réunisse par la susion en molécules sphéroïdes plus solides. Parmi les terres & les pierres simples, les vitrescibles molles (§.

THÉORIQUE. 127 XLII. nº. 1. 2. 3.) & les calcaires (§. XLIII.) font celles qui ont les propriétés nécessaires en pareil cas, & parmi les apyres (§. XLIV.), ce font les crétacées, & autres femblables, friables, molles & légeres.

§. CCCLXXXII.

Mais fi ces fecours(§.CCCLXXXI.) font incapables de rompre l'union qu'elles ont avec les pierres qui les renferment, on les nomme non féparables, non separabiles (en Allemand unschiedige): telles sont les mines légeres, fragiles, très-sulphureuses, & distribuées par de petites molécules répondant à une grande furface de matrice, ou renfermées dans une roche pesante, dure, principalement de la classe des apyres (S. XLIV.), & des vitrescibles, comme dans les caillous, les quarts (§. XLII.), & incapable d'être gercée par Faction du feu & de Pean.

128 DOCIMASTIQUE

§. CCCLXXXIII.

Enfin si le minerai même contient ou est enveloppé de quelque fubstance qui au feu exhale, sous la forme d'une fumée, le métal qui y est rensermé, ou le change en scories irréductibles; on lui donne le nom de vorace, ou de ravisseur, rapax. Cet effet provient de l'arsenic, de l'antimoine & des minéraux qui fournissent le zinc. Il y a toutefois des mines qui sont naturellement volatiles par elles-mêmes, telles que font celles de mercure & des demi-métaux, & qui prêtent des ailes à celles qui font fixes & toutes seules.

S. CCCLXXXIV.

La premiere chose à laquelle on doit s'appliquer dans la distinction & l'examen de toutes les mines, c'est de déterminer auquel de ces trois différens états (§. CCCLXXVIII. à CCCLXXXIII.) elles se rap-

THÉORIQUE. 129
portent. Il n'en est point, quelles
qu'elles soient, qui ne puissent être
comprises sous quelqu'un d'eux: en
sorte que, si les caracteres extérieurs étoient insuffisans à ce sujet,
on auroit recours à d'autres expériences décisives.

S. CCCLXXXV.

Puis donc que les métaux & demi-métaux excedent de beaucoup la pesanteur spécifique de tous les autres minéraux, & que l'on ne doit pas mettre au nombre des plus légers de cette classe, le soufre & l'arfenic, qui unis aux premiers constituent les mines; il est évident que les mines folides, & pures se distinguent par l'excès de leur poids, de tous les minéraux composés non métalliques; si l'on en excepte un petit nombre de pyrites très - fulphureuses (§. CCCLIX.), que l'on ne peut cependant mettre totalement hors de la classe des mines, par rapport au fer & au cuivre qu'elles contiennent (S. CCCLXXV.). Je dis les mines folides & pures; car il ne feroit pas possible de les connoître, si elles étoient dispersées par petites molécules écarrées & noiées dans une masse considérable de matieres terreuses & pierreuses.

SECTION QUATRIÊME,

Du fer & de ses mines.

§. CCCLXXXVI.

C'Est à juste titre que nous mettons le fer à la tête des autres mines, puis qu'il les accompagne toutes, qu'il se trouve presque partout, & en plus grande quantité que les autres métaux, qu'il est très-connu, & qu'il se maniseste aisément par-tout où il est.

S. CCCLXXXVII.

Si le regne minéral recele du fer natif, il doit y être bien rare. On regarde comme tel de petits miTHÉORIQUE. 131
nerais octohedres, cubiques, folitaires ou groupés de différentes
manieres, ressemblant à des pyrites
(CCCLIX.); présentant quelquesois des fibres ligneux, jaunes,
rouillés, bruns, roux, très-riches en
fer à la vérité, mais incapables d'être attirés par l'aimant, de la dureté de l'acier, dépourvus de la
malléabilité du fer & de tous ses
autres caracteres essentiels; d'où il
suit qu'on doit moins les regarder
comme du fer natif, que comme
des mines très-riches en fer.

§. CCCLXXXVIII.

La mine commune de fer, lapis ferri vulgaris, n'a aucune figure conftante. Elle est tout-à-fait irréguliere, de couleur de rouille pour l'ordinaire, &, quant à son poids spécifique, tient le milieu entre celui des mines & des pierres métalliques. On en tire aisément un bon fer. Sa friabilité, sa pesanteur & sa dureté, sont sujettes à variation. Sa couleur rougeâtre est aussi tantôt plus vive, & quelquefois d'un jaune plus clair. Si l'on pese & compare les distérentes circonstances, on saura à peu près ce qu'elle contient de ser.

§. CCCLXXXIX.

La mine bleuâtre, tirant sur le rougeâtre, lapis ex rubicundo carn-lescente, fort pesante & fort dure, est très-riche en bon ser. Elle en donne communément dans la premiere fonte depuis soixante jusqu'à quatre-vingt livres par quintal.

S. CCCXC.

Une mine singuliere de fer, est celle qui est en forme de spath (§. XLIII. n°. 1.). Elle tire communément sur le jaune, est souvent grise, & quelquesois blanche & un peu transparente. Elle donne à peu près depuis trente jusqu'à soixante livres de bon ser par quintal, bien qu'il ne paroisse pas à son inspection, qu'elle en contienne la moindre quantité.

S. CCCXCI.

Quoique les mines de fer mentionnées (S. CCCLXXXVI. à CCCXC.) foient réfractaires, si on les compare avec les mines, les terres & les pierres des autres métaux, on doit les appeller fusibles, rélativement aux autres mines de fer (§. CCCLXXVIII.). L'acide fulphureux y est en petite quantité; ce que l'on sait par son odeur, qui ne manque pas de frapper l'odorat pendant le grillage. L'examen le plus exact n'y découvre point de soufre commun; & supposé qu'il s'en éleve quelques vapeurs fulphureuses, on doit les attribuer plutôt à quelques petites molécules pyriteuses, dont l'union est intime, qu'à la nature de ces sortes de mines. S'il arrivoit cependant que des morceaux bien choisis, donnassent de vrai soufre, il ne faudroit pas croire pour cela qu'il eût existé tout fait, mais qu'il s'est formé par l'union du phlo134 DOCIMASTIQUE gistique & de l'acide vitriolique (§. CCCLV.): ce qui fait qu'on leur donne plutôt le nom de pierres de fer (en Allemand eisenstein), que de mines de fer,

S. CCCXCII.

L'hématite ou tête vitrée, hemas tites (en Allemand blut-stein, glaskopf), est plus réfractaire. Elle est convexe d'un côté, plate de l'autre, mais anguleuse, rangée en forme de plans qui tous tendent à un seul point; ensorte qu'elle représente à peu près une pyramide irréguliere ; ce qui se voit manifestement, quand on l'a eu rompue. Elle est assez polie, si l'on ôte la rouille qui couvre sa fursace. Son intérieur présente des filets d'amianthe radiés; pourvu qu'on la casse parallelement à ces stries, car si la cassure leur est perpendiculaire, on voit des grains approchans de ceux d'un acier d'une trempe médiocre. Elle est d'un rouge brun, très-pesante & trèsTHEORIQUE. 135 dure; propriété qui la fait mettre en œuvre par différens Artifans, pour polir les verres & l'acier. Au restre cette mine n'est presque que du fer dans sa totalité. Si on la rôtit à un feu médiocre, elle se sépare toute entiere par écailles qui sont de vrai ser, éprouvées par l'aimant & tous les menstrues humides, qui avant cela n'avoient aucune prise sur les condues donnent un régule de ser, blanc, aigre, & qui ne devient malléable, qu'avec beaucoup de difficulté.

S. CCCXCIII.

Entre les mines de fer connues, l'émeril, smiris, est la plus dure de toutes (en Allemand schmergel, & en Flamand amarill). Elle est pour l'ordinaire entremèlée de pierres talqueuses molles, ainsi on ne la trouve pure que bien rarement. Elle est très-réfractaire, couleur de spath tirant sur le gris, & le cede un peu à l'hématite en pe-santeur, & cela n'est pas étonnant;

car elle contient beaucoup moins de métal. On néglige de l'en retirer, parce qu'il ne feroit pas capable de dédommager des frais nécessaires à ce sujet. Mais on la broie & on la sépare à l'aide du lavage des matieres pierreuses & terreuses molles & légeres, pour polir l'acier & pour user les verres & quelques pierres précieuses.

S. CCCXCIV.

La magnésie ou pierre brune, magnesia (en Allemand brun-stein), est une mine d'un gris brun qui n'a de figure constante que celle que lui donnent des stries fines ou aiguilles disposées comme le bois d'un éventail. Elle contient du fer & fe trouve dans les mines de ce métal : mais elle ne vaut pas la peine d'être traitée; car elle est vorace & donne un fer aigre & caffant. On ne l'emploie gueres que pour blanchir le verre bleu & verd, ou pour amortir celui qui a trop de blancheur & de transparence.

S. CCCXCV.

§. CCCXCV.

Elle a affez de ressemblance (§. CCXCIV.) avec une autre mine martiale d'un gris obscur, resplendissante & striée, mais vorace & arsénicale; ce qui l'enpêche d'être exploitée. Les Allemands la nomment eisenman, eisenglimmer.

S. CCCXCVI.

Une autre mine que l'on rejette encore, est celle qui est appellée, le Wolfranc (en Allemand Wolffram). On la trouve dans les minieres d'étain; elle est striée, mais ses filets font irrégulierement rangés les uns avec les autres, & forment une espece de tissu. D'autrefois elle est composée de lames & feuilles trèsminces. Sa couleur qui est la rousse, devient quelque sois d'un rouge obfeur quand on la ratisse. Le ser qu'elle contient est mêlé de beaucoup d'arsenic.

Tome II.

138 DOCIMASTIQUE

6. CCCXCVII.

On n'exploite jamais la pyrite jaune, pyrites flavus, pour avoir du fer, parce qu'on a bon nombre d'autre mines qui valent beaucoup mieux. Elle n'en mérite cependant pas moins d'être comptée parmi les mines de ce métal : la classe des minéraux sulphureux (§. C C C L I X.), dans laquelle on l'a rangée, n'est pas même un titre suffisant pour lui donner l'exclusion : car la quantité du soufre, du fer & des corps hétérogenes varie tellement, que chacune de ces matieres domine tour à tour.

On ne fait pas plus de cas de la pyrite blanche, pyrites albus (§. CCCLXVI.), bien qu'elle air aussi le fer pour base. On la re-

bute pour sa nature rébelle.

SCHOLIE.

On donne différens noms, qui Egnifient souvent la même chose,

THÉORIQUE. 139 aux mines de fer mentionnées (§. CCCLXXXVI. à CCCXCVII.), & aux autres minéraux. Nous jugeons qu'il est inutile & même impossible d'en faire ici le dénombrement; tant par ce qu'ils varient felon les pays, que par la raison que la plupart n'ont été donnés qu'en conséquence d'une ressem-blance assez imparfaite, qu'avoient avec des objets connus des mines dont on n'a peut-être jamais vu deux fois la même figure, qui delà ne leur est pas essentielle. L'on voit dans les auteurs curieux de minuties les noms de poivre, de feves, de poix, de confection de coriandre, de canelle, de che-

nets, &c. donnés à des mines de 6. CCCXCVIII.

fer.

L'ocre, ochra ferri, mérite aussi d'avoir place parmi ces fortes de mines. Elle semble être souvent redevable de son origine à une mine de fer résoute, & surtout aux débris d'une pyrite jaune; car l'Art Mij

140 DOCIMASTIQUE

& la nature sont également capables de convertir en ocre le fer & fes mines: & il y a d'ailleurs des pyrites, principalement les jaunes, qui se métamorphosent en peu, d'abord en vitriol, puis en ocre. Cette matiere est mêlée d'une terre un peu grasse. Le rouge qui est sa couleur, jaunit, & il en devient quelquefois plus brun par une addition d'autres terres, dont les différentes proportions occasionnent la variété de son poids. Elle se trouve également dans les lieux fecs & marécageux; les eaux des fontaines, & principalement des minérales en charient, ce qui les rend jaunes & bourbeuses. Il y en a presque par-tout ; tantôt elle est mêlée aux marnes, aux terres glaises & aux bols, & tantôt elle est par filons ou gangues, & par couches. Elle est ordinairement affez riche en ser pour paier les frais de son exploitation aussi - bien qu'une bonne mine de fer.

THÉORIQUE. 141 6. CCCXCIX.

La sanguine ou craie rouge, rubrica fabrilis, creta rubra, paroît être une ocre (§. CCCXCVIII.) endurcie par l'intermede d'un lut ou d'une terre glaise. Elle est trèsrouge, d'un poids médiocre, asser molle pour être aisément ratissée & figurée avec le couteau. Elle est grasse au toucher comme du savon, contient beaucoup de ser, & devient brune, resplendissante & dure si on l'expose au seu. La sanguine qui se trouve dans le commerce, n'est pas native pour l'ordinaire; elle est faire d'un sédiment jaune qui s'est déposé dans les réservoirs des fabriques d'alun & de vitriol.

§. CCCC.

L'on a observé que le fable noir étoit riche en ser ou en plomb. Son poids indique la quantité qu'il en contient. On exploite avec avantage, dans différens endroits, cette espece de fable ou de terre

noire ou brune, & le fer en est bon. Il se trouve dans l'eau pour l'ordinaire.

S. CCCCI.

Tous les minéraux vitrioliques natifs, pourroient trouver ici leur place avec affez juste titre, comme le vitriol en stalactite, la pierre attramentaire, lapis attramentarius; par la raison qu'ils sont ou purement ferrugineux, ou que la plus grande partie de leur totalité est du fer rongé ou dissous par l'acide du soufre. On pourroit encore mettre du même nombre, comme mines impropres, la pierre calaminaire & divers autres minéraux, bien qu'on ne les exploite jamais comme mines de fer. Mais les différens corps que l'on tire de ces minéraux exigeant un détail affez long, nous traiterons chacun d'eux en particulier dans la fuite.

CCCCII.

La nature imite dans les mines de fer la ressemblance de plusieurs

THÉORIQUE. 143 objets. Ce phénomene ne paroît nulle part mieux que dans celles que nous avons décrites au §. CCCXC. que l'on nomme fleurs de fer, flores ferri (en Allemand eisen-blumen), parce qu'elles végetent en arbrilleaux de figure de corail. Les blanches font les plus belles. Ce nom est donné quelquesois à l'hé-matite chargée d'incrustations mam-neus et la arrive aussi que ces sortes de mines représentent un bois tantôt folide & pefant, tantôt léger & carié, & d'autrefois de grands arbres avec leurs troncs & leurs branches. Souvent la fleur de fer n'est autre chose qu'une stalactite (§. X L I I I. nº. 3.) qui a végété en forme de corail. Au reste, il paroît que c'est parce qu'elle se rencontre quelquesois aux environs de la mine de fer, qu'on lui a donné le nom de fleur de fer; car elle ne le mérite point d'ailleurs, ne contenant pas une grande quantité de ce métal.

144 DOCIMASTIQUE §. CCCCIII.

Il se trouve dans toutes les mines de fer, & principalement dans celles de la Suede & de la Norvege, un minerai que l'on appelle aimant. C'est une pierre noire, brune ou rougeâtre, pesante, peu dure quand elle est pure, souvent mêlée de caillou & de spath, ce qui diminue ses qualités. On peut consulter les ouvrages des Physiciens sur les propriétés merveilleuses qu'elle possede ; parce que nous nous bornerons à parler de celle qu'elle a de découvrir la présence du fer. L'aimant attire vers lui le fer à quelque distance, à moins qu'il ne foit trop pesant ou qu'il ne soit retenu par quelques obsta-cles, & il le tient sortement. On ne connoît encore que ce métal fur lequel il produise cet effet, bien que l'on ait éprouvé une quantité prodigieuse d'autres corps. Pour savoir donc s'il y a du fer contenu quelque part, on s'y prend ainsi qu'il suit. On réduit en poudre le corps

Théorique. 145 corps à examiner dans un mortier de cuivre, surtout s'il est dur, & non de fer. On le met fans addition dans un creuset; il est cependant plus fûr d'y joindre un peu de suif. On y lutte un couvercle, & on le calcine à un feu médiocre pendant une demi-heure à peu près. Lorsque la matiere est refroidie, on renverse le creuset sur un papier, & on en approche l'aimant ou l'armure de ses pôles. S'il y a des particules ferrugineuses, elles iront s'y attacher & y demeureront suspendues, comme par petites ondes & par petits floccons. Lorsqu'il aura pris tout ce qu'il pourra foutenir, on l'en délivrera, & on le présentera de nouveau à la matiere martiale. On vient ainsi à bout de féparer le fer des corps hétérogenes qui lui étoient unis.

§. CCCCIV.

Il y a très-peu de mines de se attirables par l'aimant, avant que d'avoir été préalablement calcinées, comme on l'a dit au Para-Tome II.

146 DOCIMASTIQUE graphe qui précede celui-ci ; fans en excepter même l'hématite (§. CCCXCII.), toute riche qu'el-le est en ser. Ceci est d'autant plus surprenant, que le fer ne ces-se pas d'être attirable, pour être uni à toute sorte de métaux, & de demi - métaux , & à l'arsenic même: hors cependant l'antimoine seul qui le fait déroger à cette qualité. On ne peut pas attribuer ce phénomene à la présence du foufre; car parmi les mines que l'on foumet à la calcination telles que l'hématite, la fanguine, l'ocre & les autres minerais, pier-res & terres martiales folides & exemtes de pyrites, il y en a dont elle ne diminue que très-peu le poids, & d'autres à qui elle n'enpoids, & d'autres a qui elle n'en-leve rien du tout. Cependant bien loin que l'on puisse démontrer par expérience qu'elles contiennent de l'antimoine, il n'est même pas probable que cela soit. Ce qui cou-vre ce phénomene d'un voile enco-re plus impénétrable, c'est que l'hématite, la sanguine, & quelques

THÉORIQUE. 147 autres mines de fer acquierent la propriété d'être attirées par la torréfaction seule, dans un vaisseau fermé, fans aucune addition de phlogistique; tandis que d'autres corps ne fournissent presque point de parties attirables, fans le concours d'un phlogistique sixe pendant la calcination. Les Auteurs ont été partagés là-dessus en deux opinions. Les uns ont pensé que cet inconvénient étoit occasionné par l'union du foufre minéral & des acides, & qu'il falloit conféquemment pour y remédier, les diffiper & les altérer. Mais il est abfurde de parler ici de dissipation, puisque certaines mines grillées, fans addition dans des vaisseaux fermés, & qui, pour cette raison ne peuvent perdre le moindre atome de leur substance, ne laissent pas d'être attirées par l'aimant : fans compter que la diffillation faite à un feu de reverbere des plus violens, ne donne aucun veftige d'acide, pourvu qu'elles ne renferment point de pyrites sul-

148 DOCIMASTIQUE phureuses. Il n'est pas plus queltion d'altération , puisque le soufre minéral & son acide n'en fouffrent aucune, s'ils sont sans addition, & dans des vaisseaux fermés; ne pouvant que se dissi-per s'ils trouvoient jour quelque part ; & qu'au contraire un vrai phlogistique ajouté à l'acide sulphureux fait un vrai soufre minéral, que l'on suppose être contraire à l'action de l'aimant. D'ailleurs les expériences prouvent que l'aimant ne laisse pas d'attirer le fer pour un peu de foufre commun qui lui est uni. Mais il y a plus, c'est que ce phlogistique combiné par le rôtissage avec les mines de fer, sert à les rendre susceptibles de l'attraction : au lieu que si l'on mettoit à sa place des alcalis purs, qui sont très-propres à faisir l'acide sulphureux, il seroit impossi-

ble d'obtenir le même avantage. Les autres, adoptant le sentiment de l'illustre STAHL, disent que l'on fait du ser en combinant le phlogistique avec une terre martiale par

THÉORIQUE. 149 la torréfaction; ce qui est non-seule-ment probable; mais encore reçoit toute la certitude que l'on peut désirer des faits fuivans. 1°. Si l'on fond à un feu très-violent, fans addition de phlogistique, ou feulement avec un flux qui en foit absolument dépouillé, des mines, des terres & des pierres martiales, qui, calcinées sans phogistique, font inattirables, elles ne donnent point de régule; mais du verre. 2°. Ce verre traité au feu avec une addition de phlogiftique, devient du fer parfait. 30. L'aimant n'a aucune prise sur le fer détruit par les acides, le feu, ou tout autre moien que ce soit, ou rongé seulement par la rouille; & si on le fond pour-lors à un grand feu sans le concours du phlogistique, on a le même résul-tat que celui du n°. 1. mais on lui rend sa premiere forme en lui unissant le phlogistique (n°. 2.). Il fuit évidemment que le principe inflammable rend fer ce qui n'étoit pas tel auparavant (voiez Nij

150 DOCIMASTIQUE le S. CVIII. & fuiv.). Or il est indubitable que la chose se passe de la façon dans le grillage des mines, des pierres & des terres martiales natives: car le fer a feul parmi les métaux la propriété de se réduire sans entrer en fonte; & cette vérité n'en subsiste pas moins, quoiqu'il arrive que certaines mines ne laissent pas d'être attirables pour avoir été gril-lées sans addition. Car rien n'empêche que le phlogistique nécef-faire à l'état métallique ne se trouve naturellement dans la mine, sans être pour cela uni avec la partie la plus fixe qui constitue le fer; ainsi qu'il est requis, asin qu'elle paroisse sous la forme métallique : ce qui fait que l'on est obligé de les exposer à une violente action du feu, essentielle à toute réduction, pour les unir intime-ment. Ces sortes de mines, de pierres & de terres, ne contiennent toutefois pas une assez grande quantité de matiere inflammable pour garder leur état métal-

r short

THÉORIQUE. 151 lique, & pour se convertir en régule à un grand feu de fusion, puisqu'elles ne manquent jamais de s'y vitrisser. C'est ce que l'on peut vérifier avec l'hématite, la fanguine, les ocres, &c. qui, n'aiant aucune des propriétés du fer, comme n'étant point attirables par l'aimant, ni dissolubles dans les menstrues de ce métal, les ont bientôt acquises à la faveur d'un rôtissage médiocre; car s'il l'on donnoit le seu trop sort, elles se convertiroient plutôt en scories ou En verre, que de prendre la nature du fer. Il arrive austi, lorsque la torréfaction, même médiocre, dure trop long-tems, qu'elles perdent les qualités du fer qu'elles avoient acquises, surtout si l'opération se fait dans des vaisseaux ouverts, qu'elles se convertissent cuveres, qu'enes le conver-tissent en terre après la dissipation ne de leur phlogistique, & qu'on ne les réduit au même point que par l'intermede d'un principe inslam-mable sixe (§. C I X. & suiv.).

SECTION CINQUIÊME,

Du cuivre & de ses mines.

S. CCCCV.

E cuivre naif, ou fous la forme métallique, fe trouve plus fréquemment, & est plus parfait que le fer. Il est cependant quelque peu moins malléable que le cuivre rasiné.

S. CCCCVI.

On observera en général que les mines de cuizre n'ont aucune figure constante, & sont toutes absolument irrégulieres. On les connoît à la vérité par les plus belles couleurs de toute espece, parmi lesquelles le verd & le bleu sont les dominantes. Rarement sontelles fasfranées ou diaphanes. Il n'y a peut - être pas de mine de cuivre où le ser ne soit en plus

THÉORIQUE. 153
grande quantité que dans tout autre minerai; cependant il y en a
qui en contiennent bien mois
que les autres: & ce sont ces premieres qui sont les plus susibles.
Telles sont:

S. CCCCVII.

La mine de cuivre virreuse, minera cupri vitrea (en Allemand Kupfer-glass-Eriz). Sa couleur est obscure, d'un roux tirant sur le violet, semblable à celle que prend
l'acier que l'on pose sur un fer
rouge, mais plus brune. D'ailleurs
elle est entremèlée de taches &
de veines grises. Elle est très-pesante & d'une dureré médiocre.
Elle contient depuis cinquante
jusqu'à quatre-vingt livres de cuivre par quintal. Elle tient un peu
de ser & est minéralisée par le
sousses.

S. CCCCVIII.

La mine de cuivre azurée, minera cupri lazurea, qui est d'un trèsbeau bleu céleste, molle, peu 154 DOCIMASTIQUE
pefante, & refplendissante comme
un verre bleu quand elle est casfée. Elle ne tient ni ser, ni arsenic, ni soufre : on sent toutesois un
peu l'odeur de ce demier pendant
le grillage; ce qui n'empêche pas
qu'elle ne donne beaucoup de bon
cuivre sans occasionner trop de
peines & de dépenses.

S. CCCCIX.

La mine de cuivre verte, minera eupri viridis. Elle est par crystaux comme ceux du verdet, souvent par stries brillantes, & est en quelque façon soieuse comme l'amianthe; elle a d'ailleurs les mêmes qualités que la précédente (§. CCCVIII.).

S. CCCCX.

Les concrétions légeres, terreufes, poudreuses, bleues, comme le bleu de montagne, caruleum montanum (en Allemand berg - blau), vertes, comme le verd de monta-

THÉORIQUE. ene, viride montanum, moins à propos appellées chrysocolla (en Allemand berg-grin); auxquelles on donne austi le nom d'ocres cuivreuses, fournissent une bonne quantité de bon cuivre, si elles sont pures; ce que l'on connoît à leur poids. Les plus légeres sont mêlées de terres non métalliques; & celles qui sont jaunâtres contiennent de l'ocre de fer: ensorte qu'elles sont plus dures & rébelles, & que le cuivre qu'elles donnent est moins bon, & en moindre quantité. Le blen & le verd de montagne sont chariés en différens endroits par les eaux, & s'appliquent à la surface des minerais qu'ils péignent en quelque façon.

S. CCCCXI.

La mine de cuivre blanche, minera cupri alba (en Allemand Weif-Ertz), la grife, cinereo-fusca (en Allemand Fabl-Ertz), la rousse cendrée (en Allemand Fabl-Kupser-Ertz), qui sont décrites par l'illustre Henckel, pag. 195. & 197. de sa Pyritolo-

156 DOCIMASTIQUE gie, sont solides, pesantes & blanchies par l'arfenic. On trouve rarement la premiere espece; mais il est encore plus difficile d'en avoir des échantillons grands & purs. Presque tous les Auteurs la rangent parmi les mines d'argent, parce qu'elle en contient une grande quantité. Elle differe de la pyrite blanche (§. CCCLXVI.), par une légere teinte de jaune. Pour les autres, elles sont beaucoup plus brunes. On les distingue toutes par un plus grand poids, une consistance moins dure & une furface plus polie, quand on les a encaissées: mais la dissérence n'en est jamais plus sensible, que lorsque l'on compare ensemble les échantillons que l'on veut connoître.

S. CCCCXII.

Il y a encore une mine de cuivre que quelques Anteurs nomment vireuse, & qui ne differe peut-être de celle du Ş. CCCCVII. que parce qu'elle tient une plus THÉORIQUE. 157 grande quantité de fer: ce qui la rend plus brune, plus dure (§. CCCVII.), & plus rébelle que les précédentes; bien qu'elle foit d'ailleurs affez riche en cuiyre.

§. CCCCXIII.

On doit encore placer ici une mine qui est presque de conleur hépatique, minera hepatici coloris, & que l'on ne distingue que difficilement de la mine de ser semblable, par la seule inspection. Elle a plus de fer que les précédentes, & est, pour cette raison, plus rébelle.

§. CCCCXIV.

Une mine encore très-riche en enivre & dans laquelle on en trouve de natif, est celle qui est fauve ou de couleur de briques, minera cupri fulvo aut lateritio colore. Elle est assez suspis fusible, excepté quand elle est rougeâtre; car, comme cet accident vient d'une terre martiale, elle doit être censée plus réfractaire & donner moins de cuivre. Les

158 DOCIMASTIQUE plus rares sont les safrances, coccinei coloris.

S. CCCCXV.

Les Allemands appellent Gelb-Kupfer-Ertz, la pyrite de cuivre, pyrites cupri, purement sulphureuse, de couleur d'or, & mêlée d'une légere teinte de verd, tant extérieurement, qu'intérieurement. Elle est grenue quand on la casse, se réduit aisément en poudre, varie beaucoup, eu égard aux proportions de son soufre & de son cuivre, & à son poids spécifique, & est toujours arsénicale. S'il arrive, en même tems qu'elle est très-riche en cuivre, qu'elle contienne aussi plus d'arsenic, sa couleur d'or devient pour-lors d'un jaune plus clair, & sa cassure est plus lisse, plus uniforme, plus luiiante & par ondes. Les Allemands lui donnent alors le nom de Kupfer-glantz. Elle brille fouvent à l'extérieur & dans ses fentes des couleurs les plus vives de verd & de bleu: mais l'on ne voit pas par

THÉORIQUE. 159 les fractures que l'on fait, que ces couleurs pénetrent dans l'intérieur. Lorsque les pyrites cuivreuses contiennent une grande quantité d'arsenic, elles sont pâles, ainsi que la pyrite de fer fulphureuse (§. CCCLIX.), & même tirent plus sur le blanc, ce qui varie selon la proportion d'arsenic qui leur est unie. On les démêle cependant d'avec les pyrites de fer, en ce qu'elles sont plus pesantes, & qu'elles ne donnent point d'étincelles avec le briquet; propriété que possede toute pyrite martiale (§. CCCLIX. & CCCLXVI.), & toute mine solide de ser : mais il faut bien se garder de se laisser induire en erreur par quelques molécules de caillou ou de quartz qui

§. CCCCXVI.

peuvent y être mêlées.

On peut déduire du Paragraphe CCCLXXX. la raison pour laquelle les mines de cuivre (§. CCCCVII. à CCCCXV.) font réfractaires ou infusibles.

160 DOCIMASTIQUE

§. CCCCXVII.

La pyrite de fer, jaune, sulphureuse, pyrites ferri luteus, sulphureus (CCCLIX.), doit trouver ici sa place parmi les mines impropres de cuivre. Elle tient souvent une quantité de ce métal qui n'est pas à négliger, mais elle est réfractaire par la grande quantité de fer qu'elle renferme. Un jaune plus marqué que d'ordinaire & répandu dans toute sa substance est l'indice qui annonce qu'elle tient du cuivre: & l'on sait qu'elle en est tout-à-fait privée, quand elle affecte la figure d'un cube régulier, & principalement celle d'une sphere toute formée de raions ou pyramides. On ne doit pas non plus compter beaucoup sur ce qu'elle en possede, lorsque exposée à l'air libre, elle se résout en une terre vitriolique. C'est à M. HENCKEL que nous fommes redevables de l'observation qui nous apprend que les pyrites globuleuses & convexes ne donnent

Théorique. 161 nent pas le moindre vestige de cuivre.

COROLLAIRE.

Ce que nous avons expolé (§. CCCCXV. & CCCCX VII.), peut fournir des regles à l'aide defquelles on sera en état de connoître si une pyrite contient du cuivre ou non. On ne doit pourtant pas s'imaginer que l'on puisse faire usage de leurs inverses : car l'axiome, la couleur d'or tirant sur le verd, d'une pyrite, indique qu'elle tient beaucoup de cuivre, confirmé par l'expérience, ne peut être renversé de cette façon; si une pyrite contient beaucoup de cuivre, on peut juger qu'elle est de couleur d'or tirant sur le verd; puisque le concours de l'arsenic rend tout-à-sait pâle une pyrite même très-riche en cuivre (§. C C C C X V.): & de celui-ci , la pyrite qui fleurit en peu a l'air libre & donne du vitriol, ne tient pas le moindre vestige de cuivre, qui est également prouvé par l'expérience; on n'en peut Tome II.

162 DOCIMASTIQUE pas conclure que celle qui ne contient du tout point de cuivre, tombe aisément en efflorescence à l'air & ainst des autres.

S. CCCCXVIII.

On peut encore rapporter ici comme mine impropre de cuivre, la mine que nous avons placée fous le nom de Kupfer-Nickel (§. CCCLXXI.) parmi celles d'arfenic. Elle ne laisse pas de contenir assez de cuivre, mais on le néglige à cause du cobolt qui y est mêlé & qui la rend presque intraitable. Au reste on observera que ce n'est pas l'arsenic par luimême qui rend les mines réfractaires, mais une terre qui est toujours unie à ses mines propres, & principalement à celle de cobolt (S. CCCLXVIII.), qui ré-liste à la fusion & adhere opiniâtrément aux métaux, & furtout au cuivre & au fer, par l'intermede de l'arfenic qui y est fixé en partie.

Enfin ; l'on n'a encore vu au-

THÉORIQUE. 163' cune mine de cuivre qui ne contint une quantité confidérable d'arfenic. Voiez M. HENCKEL à l'endroit cité.

SECTION SIXIÊME,

Du plomb & de sa mine.

S. CCCCXIX.

N n'a que très-peu d'exemples qui apprennent qu'il y a du plomb natif, pur & malléable.

§. CCCCXX.

La mine de plomb en cubes, galena tessiulata (en Allemand bley-glantz), est riche en plomb & composée de cubes ou de parallélépipedes. Cescubes paroissent être formés de lames très-minces fort resplendissantes, & d'un bleu tirant sur le noir. Au reste estle est très-pesante, très-friable, & beaucoup plus sussible que la O i

164 DOCIMASTIQUE plupart des autres mines, fans cependant l'être autant que le plomb même: ce qui est occasionné par le soufre qui y est en quantité & en fait bien à peu pres la quatrième partie. On tire d'une bonne sonte rarement plus de soixantecinq à foixante-dix livres de plomb par quintal.

S. CCCCXXI.

Si la mine de plomb, dont nous venons de parler (§. précédent), est à petites facettes quarrées & oblongues, elle présente des stries fines quand elle est cassée, & prend le nom de mine de plomb en grains ou stries sines, galena granulata aut subtiliter striata (en Allemand Klar-Spiessiger, Klar-Korniger bley-glantz).

§. CCCCXXII.

Ces facettes spéculaires (§. CCCCXXI.) font constantes dans la mine de plomb: on n'en voit de dissérentes que parce que leur extérieur est modissé & gêné par des corps

THÉORIQUE. 165 adjacens, car pour l'intérieur, il est toujours le même. On ne les distingue donc par distérens noms qu'en vertu des diverses aggrégations de leurs facettes quarrées, de leur régularité ou irrégularité, de leur grandeur & de l'éclat qui en dépend, du poli de leur surface ou de l'inégalité qui résulte de leurs grains ou stries. Le ton de leur couleur y met encore quelque dissérence: car l'une est plus vive & plus éclatante, l'autre plus morne & plus matte.

SCHOLIE.

L. ERCKER, fait mention pag. 161. d'une mine de plomb souge, minera plumbi subra, qu'il dit ressembler à de la terre glaise souge & pesante, & que l'on regarde très-mal à propos comme une mine de cinabre. Mais j'ai trouvé que ce n'étoit autre chose qu'une mine de plomb, disperse dans une terre marneuse rouge, par petites facettes solitaires, les

166 DOCIMASTIQUE unes assez grandes pour être vues fans aucun secours, & les autres en très-grand nombre, & si petites qu'on ne pouvoit les voir qu'avec le fecours du microscope : ensorte que ce n'en est point une espece particuliere. J'ai vu quel-quesois, dans des collections, des mines rouges de plomb, que ceux, à qui elles appartenoient, foutenoient très-fort être natives & dont l'extérieur examiné avec foin ne laissoit aucun lieu de douter qu'elles ne fussent précisément un mêlange de litharge marchande & de litharge fraîche, qui est par gros morceaux folides & compactes, qui a éprouvé un grand feu & que l'on réduit dans les Fonderies. Le même Auteur parle encore d'une autre mine de plomb ressemblant à un grais blanc. Il est constant qu'il y a des grais qui font quelquefois trèsriches en plomb ; mais on trouve , après avoir examiné mûrement, qu'ils contiennent une mine qui ne differe en aucune faTHÉORIQUE. 167

çon de celle que nous avons décrite (\$. CCCCXXI.). Ces
fortes de grais font mous pour
Pordinaire, & méritent affez peu
Ie nom qu'on leur a donné. La
mine du plomb difperfée dans leur
fubstance est extérieurement irrégulicre, globuleuse, par molécules,
d'un nombre prodigieux de grandeurs différentes, & peu luisantes :
ee qui présente une galene parfaite quand ils font brisés (\$.
CCCCXX.) Il y en a des.
mines en différens pays.

S. CCCCXXIII.

S'il arrive que diverses pierres & terres, & autres semblables matieres peu colorées, soient mélées de gris ou de noir, ou mouchetées & veinées, c'est un indice qu'elles contiennent ou du fer ou du plomb. Les premieres portent le nom de eisen-sehveisig en Allemand, & les secondes de bley-sehveisig. On entend cependant sous celui de bley-sehveisif une mine de plomb sulphuréo-arsénicale, & con-

féquemment vorace, jaune, couverte de petites taches grifes ou noires, graffe au toucher; c'est pour l'ordinaire un amas de plufieurs minéraux; quelquesois austine s'y trouve-t-il pas le moindre vestige de métaux.

S. CCCCXXIV.

La mine de plomb verte, minera plumbi viridis, est très-rare. Elle est d'un verd tirant sur le jaune, de disférentes nuances, & un peu transparente. Sa figure quoique sujette à varier est toutesois plus ordinairemen celle d'un spath nitriforme; mais moins réguliere. Elle est pesante, peu dure & austi vorace que le plomb corné. Elle donne cependant par quintal depuis soixante dix jusqu'à quatrevingt livres de plomb.

S. CCCCXXV.

La mine de plomb blanche, & la grise, minera plumbi alba & grysea, scssemblent THÉORIQUE. 169 reffemblent à la précédente, en ce que leur structure a aussi beaucoup de conformité avec celle du spath; ce qui leur a fait donner par les Allemands le nom de bley-spath. Elles sont très-pesantes, très-riches en plomb, mais moins rares que la précédente.

§. CCCCXXVI.

La combinaison d'une mine de fer, ou d'une pyrite martiale sulphureuse (§. CCCLIX.), ne fait point sur les mines de plomb, que nous venons de mentionner (§. CCCCXX.), le même effet que sur les autres, qui est de les rendre réfraçaires, Au contraire elle leur est avantageuse, puisque quand elle n'est pas de l'ouvrage de la nature, les Artistes y ajoutent du ser, ou ses seories sus sibles & encore susceptibles de la réduction, asin de les rendre plus douces, & d'en tirer plus de bénésice. On s'étendra plus au long à ce sujet dans les opérations. On remarquera pourtant Tome II.

que l'on excepte du cas présent la pyrite blanche arsénicale (§. C C C L X V I.), supposé qu'on la range parmi les mines de fer; tant parce qu'elle détruit & volatilise le plomb, qu'à cause de la nature sauvage & rébelle d'une grande quantité de terre qui reste après que l'arsenic est distipé.

SECTION SEPTIÊME,

De l'étain & de sa mine.

S. CCCCXXVII.

N n'a peut-être jamais trouvé d'étain natif; & si l'on sufpend son jugement là-dessus, ce n'est que parce que MATTHESIUS, Auteur digne de soi, & assez versé dans la Métallique, fait mention qu'on en a vu.

S. CCCCXXVIII.

La mine d'étain la plus riche de

THÉORIQUE. toutes est noire ou rousse, à plusieurs faces, mais tout-à-fait irrégulieres & luifantes. Elle furpasse presque toutes les mines des autres métaux par son poids spéci-fique, ce qui est d'autant plus surprenant que l'étain est le plus léger de tous. Mais on en faura la raifon si l'on fait attention que tout ce qui s'en dissipe par la calcina-tion, n'est presque que de l'arse-nic, & que ce qui reste doit être-regardé comme purement métal-lique, pourvu que l'on veuille tenir compte de la quantité d'étain qui se détruit dans les réductions. Au reste elle est médiocrement dure & très-réfractaire, relativement à l'étain ; car elle foutient un feu assez vif sans se mettre en fusion, ni même devenir pâteuse. Elle ne décrépite ni ne petille bien fort, bien qu'on l'expofe subitement au feu; à moins que l'on n'en fasse l'expérience avec de gros morceaux de minerais mêlés d'autres mines ou de pierres, & principalement de quartz. Elle 172 DOCIMASTIQUE est appellée mine vitrifiée ou en crystaux, & Zinn-graupen, par les Allemands.

S. CCCCXXIX.

La mine d'étain ordinaire, minera flanni maximè vulgaris (en Allemand Zwitter), est rousse, rouillée, & tirant sur le jaune: en forte qu'il n'est souvent pas aisé, à la seule inspection, de la distinguer de la mine de fer, sur-tout par la raison que ce métal y est aussi contenu. Sa figure est irréguliere & ressemble en tout à celle de la précédente (§. CCCCXXVIII.), dont elle ne distince absolument qu'en pureté; contenant d'autres minéraux qui y sont mèlés par des molécules très-sines.

§. CCCCXXX.

Puisque nous avons parlé (§ CCCXXVIII.) des effets du feu fur la mine d'étain, nous allons apprendre, par une expérience extemporanée, à connoître si un morceau donné en-contient,

THÉORIQUE. & quelle en est la quantité à peu près. On la réduit en poudre grofsiere & on la sépare par le lavage des saletés, & des matieres terrestres qu'elle contenoit. On la seche. On met ce schlich (c'est ainsi que les Allemands appellent une mine privée par le lavage de ses matieres étrangeres) dans une cuillier rougie, assez platte, mais peu large & peu profonde, & on en fait une couche mince & uniformément étendue. Cette précaution est nécessaire, par la raison qu'il faut que toutes les molécules rougissent assez promtement, & empêcher que celles qui font placées dans le bas & dans le milieu de la couche, ne puissent enlever avec elles en petillant & décrépitant une grande quantité de la mine. On viendra à bout par ce moien de dissiper, par une décrépitation légere, les pierres & les mines des autres métaux qu'on n'a pu en féparer par le lavage à caufe de leur pefanteur; ce qui ne peut manquer de réuffir, car Piii

il n'y en a peut-être aucune qui foit capable de foutenir une chaleur fubite. Il ne restera plus pour-lors sur la cuillier que la mine d'étain devenue rougeâtre tirant sur le gris, & couverte de sleurs arsénicales grises.

S. CCCCXXXI.

On doit encore placer le grenat, granatus, parmi les mines d'étain; car il contient quelquefois bonne quantité de ce métal. Sa figure qui est sujette à varier, est cependant dodécahedre pour l'ordinaire, & assez réguliere. Il y en a d'opaque & de demi-diaphane. Il prend fon nom de sa couleur, qui est celle des fleurs de grenades. On en a déja fait mention parmi les pierres précieuses (§. L.): mais le peu de consistance des noms qu'on lui a donnés, joint à la méthode vague de faire des classes, des genres & des especes fur la couleur seule, l'extérieur, &c. est cause que l'on ne peut rapporter ici toutes les especes de

THEORIQUE. 175 grenat. L'on vend, par exemple, pour tel des pierres qui n'en ont que la couleur, mais plus claire, en partie vitrescibles & en partie calcaires, & qui font plutôt un vrai caillou (§. XLII. n°. 4.), ou un vrai spath (§. XLIII. n°. 1.).

S. CCCCXXXII.

On trouve aussi une mine d'étain blanche, minera stanni alba, demitransparente, très pesante, & approchant fort du spath quant à l'extérieur. Elle est plus rare que les précédentes.

§. CCCCXXXIII.

La grande pesanteur des mines d'étain (§. CCCCXXVIII. & CCCCXXVIII. & CCCCXXVIII. & CCCCXXIX.) & leur fixité à un feu médiocre, procurent l'avantage de les nettoier par le lavage & la torréfaction, avec plus de facilité que les autres mines, des terres & des pierres qui les rendent réfractaires. Il faut convenir qu'il est impossible de les dépouiller en P iii

176 DOCIMASTIQUE tierement des mines de fer, qui leur sont communément unies, & spécialement de celle qui est vo-race (§. CCCXCVI.): ensorte que l'étain en est moins pur que celui de la mine qui en est exem-te; formant conjointement avec le fer un régule dur (§. LXXV.), moins aisé à traiter, & incapable d'être purifié avec bénéfice, de quelque façon qu'on s'y prenne. La mine de cuivre qui est sous la forme d'ocre ou de pyrite, se rencontre aussi avec les mines d'étain, & rend ce métal très-fragile, si elle lui est unie par la fonte en une certaine quantité. Mais on vient plus aisément à bout de l'en séparer, à l'aide du lavage & du rôtissage, que la mine de fer, encore bien qu'il soit assez facile d'enlever une très-grande partie de celle-ci, avec l'aimant, après le grillage.

COROLLAIRE.

On peut conjecturer, de ce

que nous venons de dire (§. CCCXXXIII.), quelle fera la quantité de l'étain d'une mine quelconque. On fait aussi par la même raison que celui d'Angleterre n'est préférable à tous, que parce que nulle autre mine ne contient moins de fer.

§. CCCCXXXIV.

Il est peu d'endroits en Europe où l'on travaille les mines d'étain. Je ne connois que celles de la Bohème, de la Saxe, de Cornouailles en Angleterre & des autres Provinces adjacentes, qui foient exploitées. Les vaisseaux Hollandois & Anglois nous en apportent de quelques pays des Indes Orientales, où l'on en a de très-bon & en grande quantité, ce qui fait qu'il est à meilleur marché que dans l'Europe. On l'appelle étain de Malach, Malaccense stannam (en Allemand Malaccish Zinn).

SECTION HUITIÊME,

De l'argent & de ses mines.

§. CCCCXXXV.

N trouve, beaucoup plus fréquemment que les métaux qui précedent, l'argent dustile, argentum dustile, pur, fans aucun mélange de foufre ni d'arsenic. Il est fous différentes formes, & principalement sous celle de filamens & de petites écailles, dans plusieurs pierres, terres & sables, & quelquefois à la surface de la terre.

§. CCCCXXXVI.

La mine d'argent vitrée, minera argenti vitrea, est d'une figure tout-à-fait irréguliere & sujette à variété. Elle est très-pesante, se laisse étendre sous le marteau qui la rend seuilletée, & auquel elle n'oppose gue-

Pull see

THÉORIQUE. 179
res plus de résistance que le plomb,
dont la couleur approche assez
de la sienne. Elle se met en sugir. Elle n'est autre chose que du
soufre & de l'argent purs; ce qui est
avéré par l'Analyse chymique & par
la faculté qu'on a de la refaire,
(§. CLXVI.): plus des trois
quarts de son poids sont de l'argent.

S. CCCCXXXVII.

La mine d'argent cornée, minera argenti cornea, est demi-transparente, jaune ou rouse comme de la co-lophone: cette couleur est cependant plus ou moins soncée à proportion de la grosseur de se morceaux. Elle est extérieurement d'une forme irréguliere; mais si on en examine l'intérieur, on le voit rangé par lames très-minces que l'on peut séparer. Elle se fond aisement, petille si on lui donne subitement le feu, & répand une odeur sulphureuse & arsénicale. L'argent fait communément les

deux tiers de son poids. On ne manque pas de gens qui en vendent; quoiqu'il soit extrêmement rare d'en trouver de pure & de native.

§. CCCCXXXVIII.

La mine d'argent rouge, minera argenti rubra, est brillante & d'un rouge saffrané, tantôt plus clair, & tantôt plus chargé: dans le premier cas elle est diaphane comme un rubis d'arsenic, & dans le second elle est plus opaque. Sa figure est communément celle d'un prisme de crystal , quoique assez sujette à varier. Elle est sort pefante. Si on l'expose à la flamme d'une bougie ou à quelqu'autre chaleur légere, elle s'écarte en petillant : son résidu fond longtems avant que de rougir & exhale une odeur arfénicale à travers une fumée épaisse. Elle contient quelque peu de sousre, & l'on en a la preuve par l'inflammation & la détonation qu'elle produit quand on en projette sur du nitre rougi &

THÉORIQUE. 181 fondu; phénomenes qui ne sont dûs ni à l'arsenic, ni à l'argent. Il est vrai que, pendant que le nitre est alcalizé par l'arsenic, il se passe un bouillonnement accompagné de bruit ; mais aussi la détonation est fans flamme, si tous les deux font purs : fans compter que la présence du soustre est assez bien annoncée par la couleur fa-franée de la mine (§. CLXXIV.). Après l'avoir sublimée dans les vaisseaux sermés, on peut tirer quesquesois de son résidu, à l'aide de l'aimant (§. CCCCIII.), un peu de fer ; supposé même que l'on ait emploié les échantillons les plus choisis. Au reste, elle tient la même quantité d'argent que la mine cornée (§. CCCCXXXVII.).

§. CCCCXXXIX.

La mine d'argent blanche, minera argenti alba, est d'une figure irréguliere, assez pefante & très-friable. Elle contient plus de cuivre que d'argent, ainsi

on doit la regarder comme propre au premier métal, & comme impropre au fecond (§. CCCCXI.). Quoi qu'il en foit, elle est plus pesante que les deux précédentes (§. CCCXXVIII.), malgré qu'elle donne moins d'argent. On vend à fon lieu la mine de plomb en grains (§. CCCXXI.) & blanchâtre. Voiez la Pyritologie de M. Henckel, pag. 170. & 195.

S. CCCCXL.

On ne connoit encore que ces trois (§. CCCXXXVII.) mines d'argent propres. Quelques Auteurs, à la vérité, en comptent un bien plus grand nombre; mais tout bien examiné, ces fortes de mines font ou impropres, ou composées des mines propres d'argent mentionnées, foit de toutes ensemble, foit de quelquesunes seulement en différentes proproportions, dont le mélange est si subtil que le microscope suffit à

THÉORIQUE. 183
peine pour le découvrir. On trouve
quelquefois parmi les mines de
fer, de cuivre, de plomb, d'étain,
que nous avons expofées (§.
CCCLXXXVI. à CCCCXXXII.),
des échantillons affez riches en argent : mais comme elles contiennent en même tems une plus grande quantité d'autres métaux, on
les appelle mines d'argent impropres, si ce métal leur est mêlé (§.
CCCLIII.); & accidentelles, s'il
ne fait qu'en couvrir la surface
(ibid.).

§. CCCCXLI.

On peut nommer mines d'argent impropres, improprie argent minere, celles de cuivre blanche & grife (§. C C C X I.); comme n'étant jamais fans quelque portion d'argent. Pour les autres mines de cuivre, quoiqu'elles tiennent argent pour l'ordinaire, & qu'on en retire quelquefois une bonne quantité, elles ne peuvent être conflamment mises au même rang, à moins qu'on ne soit assuré, par une

expérience particuliere, qu'elles en contiennent; parce que l'on n'a encore pu affigner de caracteres certains pris de l'infpection, au moien desquels on fût en état de juger si une mine contient de l'argent ou non; &, supposé qu'on en ait trouvé, ils n'ont pu servir que pour les minieres seules, dont les minerais étoient précisément les mêmes: ensorte que ceux qui sont usage de ces sortes d'indices extérieurs, sont exposés à des erreurs fréquentes.

§. CCCCXLII.

Il en est de même des mines de plomb, dont quelques-unes qui sont par grains, par stries sines (§. CCCCXXI.), & ont un brilant passager, sont mises au nombre des mines de plomb tenant argent. Quelques Artistes les regardent même, & avec assez de raison, comme des mines d'argent, lorsque ce métal y est en assez grande quantiré pour excéder la valeur du plomb: mais cette regle

THÉORIQUE. 185 est sujette à bien des exceptions ; car la mine de plomb à grandes facettes spéculaires en contient souvent une égale portion ; bien qu'elle passe pour être moins ri-che : ce n'est pas sur la quantité d'un métal précieux que les Mineurs se reglent pour ranger un minerai parmi fes mines ; il leur fusfit que la somme qu'ils en retirent surpasse le prix des autres métaux qui y font contenus. Ils donnent, par exemple, le nom de mine d'or à une pyrite qui tient une drachme d'or ou deux tout au plus par quintal; celui de mine d'argent, à la mine; de plomb tenant un demi-marc ou un marc d'argent, & ainsi des autres; car ils ont toujours égard à l'excédent du bénéfice sur la dépense.

S. CCCCXLIII.

Comme l'on pourroit être porté à croire qu'il y a de l'argent universellement répandu dans toutes les molécules intégrantes d'une Tome II.

186 DOCIMASTIQUE mine de cuivre, de plomb, de fer, &c. parce que l'on en peut tirer d'un morceau où dominent ces fortes de minerais, ou du métal qui en est produit; j'indiquerai ici, comme par surérogation, la précaution nécessaire pour ne pas tomber dans cette erreur. Il faut, avant toutes choses, apporter un foin particulier au choix de la mine, qui doit être tout-à-fait exemte, tant intérieurement, qu'extérieurement, du mélange des pierres, des paillettes d'argent natif. ou des mines de ce métal (§. CCCCXXXV. à CCCCXXXIX.), & en un mot très-pure, & homogene à l'inspection. Si l'on n'a cette attention, on n'est pas fondé à conclure qu'elle tienne argent, parce qu'on en aura tiré; car il y a très-peu de mines qui ne soient quelquefois contiguës à celles d'argent. A l'égard de celles dont les molécules sont fines, il n'est pas si aisé de juger de prime-abord si leur concrétion est accidentelle ou propre à la mine. Il paroît que

Théorique. 187
nous pouvons déduire de ce que
nous venons d'exposer, la raison
pour laquelle, de plusieurs essais
faits de régules précipités séparément d'une mine impure, on ne
tire pas une quantité d'argent proportionnée à celle du métal; bien
que l'opération ait été faite avec
toute l'exactitude possible: ce phénomene ne provenant que de ce
que la mine n'a pas été bien mêlée
par la trituration, ou n'a pas été
choisse bien pure.

§. CCCCXLIV.

Les mines d'argent propres ou pures (§. CCCXXXV. à CCCCXXXIV.), foit qu'elles foient intimement unies avec des mines pures de plomb ou de cuivre, ou qu'elles foient feulement interpofées entre leurs parties, font fusibles par elles-mêmes. Ce que nous avons indiqué au Paragraphe CCCLXXVIII. s'étendant généralement fur toute forte de mines, fait connoître celles qui font ré-

188 DOCIMASTIQUE fractaires & celles qui font infusibles. La mine d'étain mérite toutesois une attention particuliere dans l'occasion dont il s'agit. Elle n'est réfractaire ni feule, ni jointe aux autres métaux. L'étain s'unit trèsaisément (§. LVIII. & LXXIV.) avec l'argent, & encore plus avec le plomb. Il est vrai que lorsqu'on fait rougir celui-ci, l'étain s'en fépare fous la forme d'une chaux (§. LVIII.). Cette chaux n'est point foluble par le plomb, ou ne l'est que très-difficilement par son verre, & retient une portion considérable d'argent, en cas qu'il eût été allié d'abord à l'étain. Mais le plomb dépouille, à l'aide d'un grand feu, l'argent de toute matiere étrangere, si on en excepte l'or ; d'où il fuit évidemment qu'en fait d'essai, on doit regarder comme réfractaire l'argent ou sa mine mêlés de plomb combiné avec l'étain ou fon minerai.



SECTION NEUVIÊME.

De l'or & de ses mines.

§. CCCCXLV.

'Or remarquable par les caracteres que nous en avons donnés au Paragraphe VIII. est le feul, de tous les métaux, incapable de se minéraliser avec le soufre & l'arsenie. Il est natif trèsfréquemment, n'a aucune figure constante, mais est par molécules irrégulieres. Je crois qu'il ne sera pas hors de propos de parler ici de fes principales matrices.

S. CCCCXLVI.

On le trouve sous sa forme métallique dans un caillou ou quartz blanc (S. X LII. no. 4.), par molécules très-grosses & très-solides: comme aussi dans la pierre dite de corne par quelques Auteurs; qui est une espece des précédens; jaune & bleue : mais cela est plus rare, & il y est en bien moindre quantité.

S. CCCCXLVII.

Il donne fouvent un beau couleur de feu au lapis lazuli, que l'on nomme pierre d'azur, à cause de sa couleur, par les petites paillettes qui s'y trouvent. Mais ses molécules y sont moins solides que dans les especes précédentes (§. CCCCXLVI.).

§. CCCCXLVIII.

Il n'y a peut-être point de fable dans la nature qui ne contienne de l'or. Il s'en trouve encore dans quantité de terres limoneufes, graffes; mais il est rare qu'il foit en assez grande quantité pour paier les frais du lavage & de l'amalgame. D'ailleurs cette méthode n'est pas toujours suffisante, malgré qu'il y en ait une quantité assez considérable sous sa forme THEORIQUE. 191
métallique. Le fable le plus riche,
est ordnairement celui que l'on rencontre dans les lits des sleuves & des
torrens ou dans les environs, principalement dans les endroits où
ils forment par leurs détours des
especes de gosses dont l'eau n'est
presque pas sujette aux impulsions
du courant.

§. CCCCXLIX.

Il est rare que cet or natif (§. CCCXLV.) foit absolument pur, & tout-à-sait sans argent; & peut-être encore ce métal est-il en plus grande quantité dans l'or qui se trouve dans le sable & les terres (§. CCCCXLVIII.), que dans celui qui est logé (§. CCCXLVI. & CCCCXLVII.) dans une matrice.

§. CCCCL.

On n'a point encore trouvé de mine, que je fache, où l'or ait fait la plus grande partie du métal qui y éto't contenu. Ainfi je ne connois point de mine d'or

192 DOCIMASTIQUE Propre (§. CCCLIII.); & je fuis d'accord en ce point avec les Auteurs (a) les plus versés dans la connoissance & l'essai des minéraux. Les mines qu'on vend fous ce nom ne soutiennent pas un essai rigoureux sans qu'on sache qu'elles sont factices : comme il y à quelquefois dans les endroits d'où l'on tire l'or du fable & des terres par le lavage (§. CCCCXLVIII.), des mines d'étain en grains, comme aussi de grenat (§. CCCCXXVIII. à CCCCXXXI.); que ces mines font pour l'ordinaire accompagnées de la mine de fer vorace, dite le Wolfranc, & d'autres de la même espece; il est arrivé que leur couleur, qui tire fur le rouge ou fur le jaune, & qui semble déceler qu'elles

contiennent

⁽a) LAZAR. ERKER, Aula Subterranea, pag. 55. Georg. Léonhard. V. Lohneyff. Nachricht vom Bergwerk, pag. 125. J. F. HENCKEL, Pyritolog. pag. 167. 226. & 467.

Théorique. 193 contiennent de l'or, a induit en erreur plusieurs personnes, qui les ont prises pour des mines d'or. Quoi qu'il en soit, je n'ai encore vu personne en devenir plus riche, en en tirant de l'or. Il en est de même des marcassites dites d'or; car celles que j'ai vues, n'étoient autre chose que des pyrites sulphureuses (§. CCCLIX.).

S. CCCCLI.

Il n'y a point d'autres mines d'or improprie, , minera auri improprie, , que celles d'argent & quelques-unes de celles du cuivre : car c'est dans celles-ci seulement que l'or pénétré par le sousre d'arsenie, perd sa forme métallique; & supposé qu'on le trouve dans d'autres mines, il est joint à une beaucoup plus grande quantité d'argent, parmi les mines duquel on ne manque pas de placer le minerai en question. Aussi en avons-nous fait mention en parlant de ce métal.

Tome II.

194 DOCIMASTIQUE

COROLLAIRE.

La fixité de l'or & fon incorruptibilité au feu (§. VIII.) fournissent un moien de distinguer fes pailletes les plus sines des matieres pyriteuses de même couleur (§. CCCLIX.): car celles-là y gardent non-feulement leur couleur, mais n'en deviennent même que plus brillantes, en cas qu'elles eussent été ternies: au lieu que celles-ci deviennent d'un rouge foncé & poudreuses à leur surface, de brillantes qu'elles étoient auparavant; enforte que les pailletes d'or qui peuvent y être n'en deviennent que plus vissibles.



SECTION DIXIÊME,

Du mercure & de sa mine.

§. CCCCLII.

E mercure natif coulant, dit vierge, mercurius nativus virgo dittus, se trouve pour l'ordinaire dans une pierre ou une terre ardoisée, molle, grise & cendrée; & on l'y peut appercevoir sous la forme de petites gouttes, avec ou sans microscope. On le trouve particulierement à Hydria en Esclavonie en telle quantité, que l'on peut en amasser des gouttelettes dans de petits vaisseaux.

§. CCCCLIII.

On ne connoît qu'une mine de mercure, appellée cinabre, dont les Apothicaires & les Droguiftes, vendent les échantillons les plus R ij

196 DOCIMASTIQUE purs sous le nom de cinabre natif. Elle est d'une belle couleur saffranée, & présente, si on la casse, des stries paralleles & des écailles : celle qui est diaphane est très-rare. Au reste elle est trèspesante, molle, composée de soufre pur & de mercure; ensorte que la quantité de celui ci est le sextuple de l'autre & plus, & que la beauté de la couleur du cinabre dépend de sa grande quantité; ce qui est démontré par sa réproduc-tion & son Analyse chymique. On voit évidemment la raison pourquoi elle est d'une volatilité exceslive rélativement aux autres mines.

§. CCCCLIV.

Il y a une très-petite quantité de mercure & de cinabre fa mine (§. précédent), eu égard aux autres métaux. M. Hoffman (4)

⁽a) Differt. Physico-Chemica, de mercurio & medicam. ex mercurio Selectioribus, Thes. II.

THÉORIQUE. 197 a trouvé, par un calcul, que l'on tiroit tous les ans des terres & des mines cinquante fois plus d'or (il paroît qu'il a voulu dire cinq fois), que de mercure ou de fa mine. Et si le mercure & le cinabre ne sont pas bien chers, c'est parce qu'on en fait moins d'usage que des autres métaux, fans en excepter même les métaux précieux qui font plus rares. Mais bien que ce fait ait toute la certitude qu'on peut désirer, il n'en paroît cependant pas moins conftant que le mercure & squ'on font beaucoup plus fe & iont pas ne l'imagine proposition paroicarprobable à quiconque fera at-tention que les Métallurgistes n'examinent les minéraux inconnus, qu'à un feu ouvert & violent, qu'à un feu ouvert & violent, les foumettant aux feorifications, aux opérations de la coupelle & à différentes précipitations par la fonte, & méprifent ou ignorent les opérations qui fe font dans les vaisseaux fermés: à quoi l'on peut R iii Riii

198 DOCIMASTIQUE encore ajouter qu'ils ne pensent jamais au mercure que quand ils en voient de coulant ramassé en goutteletes visibles, ou que lorsque la couleur sassranée du cinabre fa mine (§. CCCCLIII.) se présente à eux. D'ailleurs la couleur, le poids, la figure du cinabre, qu'il est très-aisé de distinguer des autres minéraux, quand il est pur, sont souvent tellement masqués par le concours de ceuxci?, qu'il faut recourir aux expériences pour en découvrir la présence; l'inspection étant absolu-L'essai s Erstisante en pareil cas. qui, conjointement avectillation, mation, mériteroient un usage plus fréquent dans l'examen des fossiles: ce seroit le moien de découvrir bien des êtres que cette négligence nous dérobe.

COROLLAIRE.

Les ouvrages de Chymie fourmillent d'expériences qui passent Théorique. 199
pour avoir fervi à retirer du mercure des minéraux. Mais il est fâcheux que nous ne puissions profiter de tant de peines : car 1°. ces
minéraux ne sont pas décrits avec
assez d'exactitude pour les reconnoître s'ils se rencontrent : & so
on leur donne quelque nom, ou
il leur est commun avec quantité
d'autres substances, ou il n'est enfin entendu que de l'Auteur seul.
2°. Les circonstances qui sont nécessaires à favoir dans la description
des Procédés ont été souvent toutà-fait omises.

SECTION ONZIÊME,

Du régule d'antimoine & de sa mine.

S. CCCCLV.

I L n'y a point d'observation qui nous apprenne qu'on ait trouvé du régule d'antimoine pur, natif, regulum antimonii nativum; & je ne R iiij

200 DOCIMASTIQUE me fouviens pas non plus que les Auteurs en aient parlé.

S. CCCCLVI.

La mine d'antimoine, minera antimonii, est d'un brun tirant sur le bleuâtre, par aiguilles fines, brillantes, longues & paralleles, ou croifées ensemble; rarement par écailles; pesante, & aiant quelquefois un petit œil rougeâtre. Elle se fond à un seu médiocre & presque avant que de rougir. Pourlors elle évapore une sumée épaisfe, grifâtre, avec une forte odeur de soufre commun allumé, accompagnée d'une autre odeur nau séabonde. Elle donne une partie réguline (§. X I X.), & un foufre commun, qui, étant combinés de nouveau ensemble, avec · toutes les précautions nécessaires, font de nouvel antimoine (§. CCCLXXV.).

S. CCCCLVII.

Il y a une mine d'antimoine qui est tout-à-fait ronge & sasra-

THEORIQUE. 201
née, minera antimonii rubri, coccinei
coloris. Elle est beaucoup plus rare
que la précédente, contient quelque peu d'arsenie, & lui ressemble
quant à ses autres propriétés.

On les trouve aussi toutes les deux (§. C C C C L V I. & C C C C L V II. & C C C C L V II.) fous la forme de fleurs flocconeuses, composées de strès-fines & peu rapprochées.

SCHOLIE.

La description de la mine du régule d'antimoine (§ CCCLVII.) approche fort de celles miavons donnéer (§ CCCXCIVI.). CCCXCV. & CCCXCVI.), & principalement la derniere (§ CCCXCVI.). On les confond même quelquesois, tant la ressemblance est parfaite. Néanmoins on les distingue aisément en les exponent à la flamme d'une lampe. La petite molécule d'antimoine n'est pas long-tems sans se fondre, tan-

dis que celle de la mine de fer vorace exige absolument le concours du chalumeau (§. CCXCVIII.). D'ailleurs quand on s'est prosondément gravé l'image de toutes ces disférentes mines, on y découvre je ne sais quelle disférence qu'il est plus aisé de sentir que d'exprimer, à la faveur de laquelle on les distingue après cela les unes des autres à la seule inspection.

SECTION DOUZIÊME.

Du vigin. , de de sa mine.

§. CCCCLVIII.

L bissouth est quelquesois si pur dans sa mine, qu'il n'est besoin pour l'en retirer, que de la mettre en poudre grossiere.

S. CCCCLIX.

L'Analyse chymique nous ap-

prend que toute mine de bismuth est minéralisée par l'arsenic; puisque n'en retire par la sublimation, à moins qu'il n'y ait un mélange d'autres mines. Ses caracteres, qui sont presque les mêmes que ceux du bismuth (§. XVIII.), servent à la faire connoître. Elle tire sur le jaune, est pourprée & violette dans ses fentes qui sont très-nombreuses. Elle est composée de fragmens seuilletés, amoncellés. Il se trouve souvent aussi du bismuth dans le cobolt commun arsenical, que nous avons décrit au Paragraphe C C C L X V I I I.

S. CCCLLA.

La fleur de bissimith, slos bissimithi, approche beaucoup de celle de co-bolt (§. C C C L X I X.). Elle n'en differe qu'en ce que sa couleur, qui est celle de la fleur de pêcher, est plus claire, & qu'elle aune mine (§. C C C L I X.) pour base. Elle contient d'ailleurs la même terre qui teint le verre

204 DOCIMASTIQUE en bleu, dont nous avons fait mention en parlant du cobolt (% CCCLXVIII. & CCCLXIX.): d'où il fuit que c'est avec assez de raison que la mine de bismuth porte le nom de cobolt de bismuth, cobaltum bismuthi; car toutes les mines de ce métal contiennent les mâmes principes que le cobolt: il n'y a de dissérence que dans les proportions.

SCHOLIE.

Il ne fera pas hors de propos de donner ici la maniere de faire le fafre, caffet sur le clorit clairement dans fa Verrerie. Le cobolt laifle après la fublimation, & le bismuth après la liquation, une tete morte que les Allemands appellent particulierement Wismuth-graupen, quand elle vient de la mine du bismuth. Cette tête morte contient une terre, qui, étant sondue avec la frite ou les ingrédiens qui entrent dans la composition du verre, le teint en bleu. On la

Théorio, on la passe par un tamis serré, & on lui mêle intimement le double de son poids de sable ou de caillous blancs, broiés & tamisés de la même saçon: cette poudre, dite sasse, se durcit comme une pierre médiocrement dure si on l'humecte avec de l'eau. La coutume où l'on est de ne jamais vendre de sasse se son le jamais vendre de sasse se son le jamais vendre de sasse se son le jamais vendre de l'eau, a porté pluseurs personnes à croire qu'on le tiroit dans le même état des entrailles de la terre.

Si l'on ajoute, à ce faffre broié, le double de son poids de cendres gravelées, les mêlant bien exactement par la trituration, & qu'on les pousse à un grand seu, le tout se met en susion d'onne un verre presque noir, qui, étant étoné ou jetté dans l'eau pendant qu'il est encore sondu, étant broié & tamisé, fournit une poudre d'un très-beau bleu nommée smalt, bleu

d'émail, bleu d'empois.

Si l'on mêle ce saffre, ou le smalt qu'on en fait, avec cent par-

206 DOCIMASTIQUE ties, ou plus, de verre crystallin pi-lé, ou avec tous les ingrédiens quelconques dont on fait du verre blanc; pour-lors la couleur du finalt qui paroissoit si noire lorsqu'il étoit seul, s'éclaireit & devient d'un beau bleu de saphir. D'où quelques Auteurs pensent qu'est dérivé le mot de saffre.

SECTION TREIZIÊME.

Du zinc & de sa mine.

§. CCCCLXI.

N n'a pas trouvé, que je fache, de zinc (en Allemand contrafait, spiauter) nutif; c'est-àdire, qui sut semblable à celui qui est décrit au Paragraphe X V I I. L'on ne connoît pas non plus de mine, d'où l'on puisse retirer ce demi-métal de la même saçon que les autres métaux & demi-métaux sont tirés de leurs mines: car un THÉORIQUE. 207 feu médiocre de fusion le dissipe totalement en une sumée accompagnée d'une flamme vive (§. XVII.), & occasionne sa deftruction entiere, si le contact de l'air libre est de la partie; auquel cas la sumée se réduit en des fleurs blanches & flocconeuses, comme de la neige, ou en un sublimé dense & solide, si on la retient.

S. CCCCLXII.

Il s'ensuit que tout le zinc que l'on retire des mines en Allemagne, & particulierement à Goslar, ne s'obtient pas par la fonte, mais par la fublimation, ou plutôt par la diffillation. Il faut observer aussi qu'il vient non d'une mine particuliere, mais d'une mine brouillée & si composée que l'on en sépare quantité d'autres métaux & minéraux. Elle est sur-tout abondante en ser, en plomb & en cuivre, sans compter le soufre & l'arsenic.

S. CCCCLXIII.

On ne fait cependant pas ces

fortes de fublimations pour le zince feul. On ne le retire que dans un fecond travail, pour ainsi dire, pendant la fonte des autres métaux, & principalement du plomb.

S. CCCCLXIV.

Comme il n'y a presque pas d'Auteurs qui aient donné une description exacte des travaux de Goslar pour la sublimation du zinc (§. CCCCLXII.), je crois ne pouvoir mieux faire que de suppléer à leur défaut. On grille pendant long-tems, & à plusieurs reprifes, la mine tenant du zinc pour la priver de son soufre & en même tems de son arsenic en quelque façon. La premiere torréfaction se fait à l'air libre dans une aire, & dure plusieurs mois, parce que le tas de la mine est d'une trèsgrande étendue, contenant pluficurs milliers de quintaux, & que l'on profite du soufre qui y est très-abondant pour la rôtir ellemême. On met bien par-dessous une

THÉORIQUE. 209 une couche de bois, mais il ne dure qu'un jour & demi : c'est le foufre qui continue la torréfaction. Les grillages suivans ne du-rent pas tant. Le dernier se fait dans un fourneau de réverbere. On ftratifie ensuite la mine avec des charbons dans des fourneaux quadrangulaires, dont la hauteur est multiple de leur longueur & largeur. Trois murs épais font trois côtés de ces sortes de fourneaux: & à la place d'un quatrième on fe fert, pour fermer le devant, de grandes pierres plates ou especes d'ardoises gueres plus épailles d'un pouce & demi, capables de foutenir le grand seu, qu'on nomme la chemise du fourneaur. Au bord inférieur de la plus basse de ces pierres plates ou pierre de zinc, est appliquée une autre pierre semblable en dedans, nommée afficie du zinc, montant obliquement, de façon qu'elle fait avec elle un angle d'à peu près trente degrés; ce qui constitue une espece de trémie rectangle ou canal, lequel Tome II.

210 DOCIMASTIQUE

porte un grais placé comme pour servir de fondement à un mur antérieur du fourneau. Les fentes qui réfultent de la réunion des deux pierres au fond du canal font bouchées de charbons couverts de terre grasse, par-dessus laquelle il y a encore, ainsi qu'aux autres angles, une couche d'argille claire pour remplir les petits vuides. Le canal est plein aussi de brasque légere. Il doit être incliné vers l'un des côtés du fourneau afin que le zinc qui y tombe fondu, s'y ramasse plus aisément en une seule masse. Quand on anime le feu à l'aide des sousslets, dont la bouche passe par le bas du mur mitoien, & que la mine est en fusion (§.CCCCLXII.), le zinc qui est tout volatil va s'appliquer par gouttes à la partie interne de la chemise du fourneau dont on vient de parler, qui est toujours moins chaude que les autres parois ou la doublure, parce qu'elle est plus mince, & s'attache principalement aux jointures des pierres qui la composent,

comme y aiant plus de prife, par le moien des inégalités formées par les fentes & les fillons. Lorfqu'on vient à frapper légerement cette chemise pendant la susion, ce qui se fait d'ordinaire de tems en tems, & qu'on y jette d'ailleurs quelques gouttes d'eau stroide, de crainte qu'elle ne s'échausse trop considérablement, les gouttes du zinc tombent dans le canal qui est ouvert par sa partie supérieure & se réunissant vers son fond, où le zinc trouvant une issue qu'on lui a pratiquée à travers l'argille & les charbons, s'écoule & tombe dans un vaisseau de fer destiné à le recevoir, où il forme une masse. L'opération étant achevée, les charbons & la terre glaife qui bouchoient le fond du canal enlevés, on trouve la poussière de charbons, dont il avoit été rempli avant l'opération, dans le même état qu'auparavant, bien que le feu ait duré pendant près d'un jour entier. On trouve dans cette poudre de charbons quantité de

212 DOCIMASTIQUE zinc en grains adhérant les uns aux autres, parmi lesquels sont confondues de petites molécules de charbons, qui, conjointement avec eux forment une seule & même masse. Il faut avouer qu'il se perd & qu'il se brâle pendant cette opération une grande quantité de zinc. L'on favoit par anticipation que la chose devoit être telle, puisque l'on connoissoit la facilité avec laquelle un feu beaucoup moins fort le brûloit : mais ce phenomene est encore indiqué dans le cas dont il s'agit, par la flamme qui sort des fourneaux, qui est d'un verd agréable mêlé de pourpre & de bleuâtre, & par la fumée blanche & épaisse dont elle est accompagnée; car la flamme en question qui satissait si agréablement la vue, ne manque jamais de paroître surtout vers la sin de l'opération. On fauve cinq livres de zinc au plus de soixante quintaux de mine, fans compter les additions., que Fon fond dans chaque fourneau, dans l'espace de dix-huir heures.

THÉORIQUE. 213
On en retireroit beaucoup plus,
si on prenoit les précautions convenables.

COROLLAIRE.

Il fuit conféquemment de ce que nous avons dit (§. CCCLXI. à CCCLXI. à CCCLXIV.), qu'il est très-difficile d'établir quelque chose de certain sur l'origine du zinc venant de cette mine, soit par l'état de confusion où il y est conjointement avec les autres mines & minéraux, soit par la façon singuliere dont on l'en retire.

S. CCCCLXV.

Mais les minerais de Goslar ne font pas les seuls qui contiennent du zinc, on en trouve encore dans d'autres matrices que l'on peut appeller ses mines. Telle est la pierre calaminaire, lapis calaminairs (en Allemand galmey), ou autrement la cadmie native, cadmia nativa, pour la distinguer de celle qui

214 DOCIMASTIQUE est sublimée & se trouve dans la partie supérieure des fourneaux. Elle est d'une figure tout-à-fait irréguliere, tantôt spongieuse & tantôt solide, jaune, jaunâtre, rougeâtre, quelquefois grife ou de toutes ces couleurs ensemble. Elle n'est ni d'un poids ni d'une dureté bien considérable, relativement aux autres mines & pierres métalliques. Pilée grossierement & exposée à un grand seu, elle ne tarde pas à teindre la flamme comme le zinc, & à donner, ainsi que lui, une fumée blanche, épaisse & abondante. Elle en differe cependant en ce que elle ne sent ni le soufre ni l'arsenic, que son odeur est plus douce, singuliere & extrêmement astringente. Du reste elle se condense de même en des fleurs très-légeres, d'abord bleuâtres, pais d'un blanc tirant sur le gris. On aura l'attention de choisir pour cette expérience des morceaux de *pierre calaminaire qui soient exemts de pyrite jaune sulphureuse (§. CCCLIX.), ou blanche, arTHÉORIQUE. 215 fénicale (§. CCCLXVI.), & de mine de plomb: car il arrive quelquefois que ces fortes de fubfiances lui font unies. La pierre calaminaire contient encore beaucoup de fer & bonne quantité de terre non métallique.

S. CCCCLXVI.

Il est toutesois impossible de retirer du zinc de la pierre calaminaire (§. CCCCLXV.), soit qu'on l'expose seule au seu, soit qu'on lui ajoute les slux réductifs ordinaires. Elle n'en mérite cependant pas moins d'être rangée avec les mines de zinc: car elle donne des (§. CCCLXV.) seurs qui ressemblent à celles de ce demi-métal. Elle change ainsi que lui (§. CVI.) le cuivre rouge en un jaune de couleur d'or: sans compter qu'on en peut vraiement tirer du zinc par différentes méthodes. Nous entrerons s'ans nos opérations.

216 DOCIMASTIQUE

§. CCCCLXVII.

Quelques Auteurs ont parlé de mines de zinc propres, c'est-à-dire d'où l'on pouvoit le retirer par la fonte, comme on sépare les autres métaux des leurs: mais, fans vouloir porter la moindre atteinte à la confiance que l'on peut avoir en eux, je dirai que de très-bonnes raisons me dispensent de croire que ce soit réellement des mines de zinc, à qui ils ont donné ce nom: car 1°. plusieurs Auteurs confondent le zinc avec le bismuth, & regardent ces deux mots comme synonymes; quoique les deux êtres, auxquels on les a annexé, different extrêmement l'un de l'autre : ainsi qu'il est évident par les caracteres qu'on en a donné aux Paragraphes XVII. & XVIII. que les fens peuvent aisément distinguer; sans parler des différences immenses que les expériences de Chymie y découvrent. Pour prouver ce que j'avance, je ne cite-

THÉORIQUE. 217 rai qu'un feul exemple tiré de G. L. DE LOHNEYSS, Auteur célebre dans la Métallique : mais qui, dans la description qu'il nous a donnée de la maniere dont on retire le zinc de la mine de Goslar, ne laisse pas de dire : les Alchymistes ont une grande avidité pour ce zinc ou ce bismuth. Voiez son Livre intitulé, Description des Mines (il est en Allemand), p. 83. b. 2°. Les Auteurs ont entierement négligé la description de la mine, qu'ils ont dit être de zinc, ou le peu qu'ils ont donné de ses caractères convient absolument à la mine de bismuth. Nous ajouterons que l'on

abondans en zinc.

Il n'y a peut-être jamais eu de zinc en Angleterre, quoiqu'on en ait beaucoup parlé, & je suis d'autant plus porté à le croire, que je trouve dans la Métallographie de WEBSTER, par. 339. un Tome II.

trouve plutôt des mines de bifmuth, que des mines de zinc, dans la plupart des endroits que les Auteurs nous ont rapporté être 218 DOCIMASTIQUE

passage (a) qui favorise mon opinion. Cet Auteur rapporte avoir cherché la mine de zinc, particulierement en Angleterre, & dans beaucoup d'autres endroits, mais par-tout inutilement.

§. CCCCLXVIII.

Les Vaisseaux Hollandois apportent des Indes Orientales en Eu-

[&]quot; (a) J. Kow not, what use is made of this Spelter, but only that the brasiers do mix it with copper and there of make their cement or folder, for from them we have žt, and that at very dear rates. The ore of it i have not feen, nor as yet could procur, and I should be very glad to hear, that any of it could be obtained, or any of it found in England. C'est-à-dire; je ne connois point d'autre usage de ce demi-métal que celui qu'en font les Fondeurs, qui l'uniffent avec le cuivre pour en faire leur soudure. C'est d'eux que nous le tenons ; & ils nous le vendent très-cher. Loin de m'en procurer le minerai, je n'ai même pu le voir. Aussi serois-je bien charmé d'apprendre que l'on en pût trouver quelque échanzillon en Angleterre, ou même qu'on en put découvrir quelque miniere.

THEORIQUE. 219
rope beaucoup de zinc. Il est en quelque saçon plus solide, & plus pur que celui d'Allemagne; il est aussi un peu plus bleuâtre, & principalement tout-à-sait privé du mélange du plomb: mais on ne sait rien de certain sur le pays qui sournit sa mine, bien moins sur la maniere dont on l'exploite; & l'on rapporte d'ailleurs qu'aucun Européan n'a la liberté d'y entrer.

SECTION QUATORZIÊME,

Du vitriol & des minéraux vitrioli-

S. CCCCLXIX.

N ne donne le nom de viriol qu'au composé, sous la forme sainé, qui résulte de l'union de l'acide du soufre (§. XXVI.), & d'un métal ou d'un d'emimétal.

Tij

220 DOCIMASTIQUE §. CCCCLXX.

On ne connoît dans le regne minéral que deux métaux, qui se trouvent naturellement dissous par cet acide du soufre, savoir le fer & le cuivre ; ensorte que l'on ne compte que deux especes de vitriol naturel, celui de fer & celui de cuivre. Celui, de Mars est demidiaphane, par crystaux rhomboïdes, d'une saveur douce, stiptique & astringente. Exposé au feu, il s'y liquéfie d'abord, exhale une vapeur aqueuse, se desséche & laisse un magma gris qui prend insensiblement le rouge si l'on pousse le seu, & donne en même tems une vapeur acide (§. XXVI.) fuffocante. Le vitriol cuivreux, féparé du premier par l'Art, pur, est bleu, moins transparent, moins aqueux, plus pefant. Il ne se liquésie pas au feu avec autant de facilité: il a une saveur nauséabonde & caustique, & ne differe du vitriol martial que par sa base métallique qui est le cuivre, pendant que c'est le

THÉORIQUE. 221 fer dans le précédent. Ces deux vitriols communiquent leur couleur à l'eau qui les a résous.

S. CCCCLXXI.

On les trouve (§. CCCCLXX.) pour l'ordinaire confondus ensemble, à l'imitation des deux métaux qui leur servent de base, & constituent leur essence, conjointement avec l'acide du foufre, lesquels sont unis en différentes proportions & très - rarement solitaires. Le vitriol martial est toutefois le dominant dans ces fortes de concrétions. On découvre aisément s'il y a du cuivre dans le vitriol verd. On plonge à cet effet une lame de fer poli dans fa folution. Le cuivre se précipite & s'applique en même tems à la surface de la lame fous la forme d'une poudre rouge. Je ne connois point de mines qui fournissent le vitriol bleu aussi pur qu'est celui qui se trouve dans le Commerce. Il paroît que ce vitriol, à qui on donne les noms de T iij

222 DOCIMASTIQUE vitriol Romain, de vitriol de Chypre, &c. est factice.

§. CCCCLXXII.

Plusieurs eaux tiennent du vitriol natif en dissolution : par la raison que le concours de l'eau est d'une nécessité absolue pour vitrioliser un métal par l'acide du foufre; aucun sel ne jouissant de ses propriétés qu'entant qu'il est résout par l'eau on par le seu. L'eau est encore par-dessus tout nécessaire à la crystalisation & à la transparence des crystaux du vitriol. Quantité d'eaux médicinales doivent donc leurs qualités aux fels vitrioliques. Ainsi que cela est avéré par celles qui ont leurs sources aux pieds des Volcans & par bon nombre d'autres semblables. On peut s'affurer sur le champ si celles qui passent pour en charrier, en contiennent réellement. On découvre le vitriol de mars au moien de la décoction d'un végétal austere astringent, comme

THÉORIQUE. 223 du thé, des noix de galles, de la racine de tormentille, de bisborte, &c. car on ne l'a pas plutôt verfée dans l'eau minérale que le nouveau mélange se trouble & devient noir comme de l'encre. Si c'est du vitriol cuivreux que l'on foupçonne à la place du précédent, on s'en convainc aussi aisément en plongeant dans l'eau quelques ferremens. Ils font corrodés insensiblement, & le cuivre se précipite & s'attache au ser: & même, s'il y en a une certaine quantité, il y forme une masse solide, extérieurement inégale, semblable à peu près à une tête de choufleur, & composée intérieurement de filets ou stries paralleles, selon la direction desquels on la sépare aisément. Ce cuivre est ductile, & est appellé cuivre de cémentation, & Coment-Kupfer par les Allemands : & ils nomment Coment-Wasser, les eaux qui en tiennent en quantité; ce qui a fait naître l'usage qu'ils ont de donner le nom de Kupfer-Wasser, à tou-Tiii

tes les eaux vitrioliques; bien que la quantité du fer domine excessivement celle du cuivre. Il paroît aussi que les anciens n'ont donné le nom général de fleur de cuivre, chalcantum, aux vitriols, que parce qu'ils contiennent presque toujours quelque peu de cuivre, & qu'ils ont découvert ce métal bien plus aisément que le fer.

§. CCCCLXXIII.

L'on trouve communément aussi dans les galeries des mines le vitriol pur, sous différentes formes solides. Sa concrétion ressemble quelquesois à un glaçon, & il prend pour-lors le nom de stalastite de vitriol, vitriolum stalasticum. Sa couleur est verte, plus ou moins tirant sur le bleu, à proportion du cuivre, dont cette couleur décele la présence. Il est compacte, & n'a ni extérieurement ni intérieurement cette figure que lui donne la crystalisation artificielle.

On trouve du vitriol blanc, vi-

THEORIQUE. 225 triolum album, dans les galeries des mines, & on fait l'imiter par l'Art. On le tire de la mine de plomb pyriteuse préparée par une longue torréfaction. Je ne connois point d'autre endroit que Goslar qui en fournisse. Quoique on le résolve dans l'eau & qu'on le desseche à siccité, sa blancheur est la même qu'auparavant. On y découvre aisément la présence du cuivre & du fer : celle du cuivre, en plongeant dans la folction une lame de fer polie, qui fe couvre tout aussi-tôt d'un léger précipité de cuivre : celle du fer , par la rouille qu'il ne tarde pes à contracter si on l'expose à l'air libre. Si on en laisse une folution pendant quelque tems dans un vaisseau ouvert, elle dépose, ainsi que le vitriol commun, une ocre, qui, étant mise à part, & calcinée avec une addition de phlogistique, est attirable par l'aimant, & peut donner un vrai régule de fer, si on la fond avec un flux convenable. Si l'on ré-

226 Docimastique pete la folution & l'évaporation après avoir séparé ces deux métaux, on a une résidence qui n'est autre chose que du vitriol blanc décomposé, mais plus pur qu'il découvre pas le moindre vessige de fer ni de cuivre : ce qui doit faire regarder ces deux métaux comme lui étant accidentels & non essentiels; & ce qui est caunon ellentiels; et ce qui cit caufe que on n'a encore pu parvenir a l'imiter, de façon qu'il fût
impossible de le distinguer de celui de Goslar. Il est vrai que l'idée où l'on étoit qu'il tiroit son
origine du fer ou du cuivre, ou
de tous les deux ensemble, a été un obstacle au succès que l'on se promettoit. Je crois que ce vitriol est le sel, qu'Ercker. dit avoir tiré des mines de plomb, par le grillage. Nous avons traité cette matiere avec plus d'étendue dans les Procédés sur le vitriol.

On trouve encore quantité de végétations & d'efflorescences de

vitriol, non - feulement dans les mines, mais même à la fuperficie de la terre, tantôt compactes & tantôt par floccons. Il y en a de blanches, de vertes, de bleuâtres. Leur couleur & leur figure variées à l'infini, en conféquence d'un concours fortuit de matieres étrangeres, leur ont valu tout autant de noms individuels, auxquels on ne doit avoir par conféquence nul égard.

S. CCCCLXXIV.

Les pierres attramentaires, lapides attramentarii (en Allemand attramentarii), font des concrétions minérales qui recelent du vitriol tout fait (§. CCCLXX.); mais confondu quelquefois avec beaucoup de terres & d'autres minéraux. D'où il fuit manifeftement qu'elles varient fort en pefanteur, en couleur & en dureté, &c. & que l'on ne peut, déterminer rien de certain à leur égard. On fent donc toute l'inutilité des noms

228 DOCIMASTIQUE divers que ces différens accidens leur ont fait donner; d'autant mieux que les vitriols tirés d'un de leurs individus quelconques, & purifiés, sont précisement les mêmes que celui du Paragraphe CCCCLXX. On compte quatre especes principales de pierres auramentaires, désignées sur la dissérence de leurs couleurs : favoir la noire, la grise, la jaune & la rouge, lapis attramentarius niger, gryseus, flavus, ruber. La jaune est parsemée de molécules brillantes, & sa couleur est la plus belle de toutes, mais elle la perd très-aisement; aucune n'a une confistance aussi molle ni une aussi grande quantité de vitriol. Il n'est pas toujours aisé de connoître ces fortes de mines au premier coup d'œil, par la raison qu'elles imitent communément celles des autres métaux; & en effet, elles en contiennert même quelquefois de petites veines & de petits filets. Cependant comme le vitriol y est tout fait, on a dans

la faveur vitriolique un caractere

THÉORIQUE. 229 auquel il n'est pas permis de se tromper. On n'a qu'à appliquer le bout des levres dessus; il n'en est aucune que l'on ne reconnoisse d'abord (§. CCCCLXX.).

§. CCCCLXXV.

C'est ici le lieu de parler des pyrites fulphureuses de fer & de cuivre (§. CCCLIX. CCCXCVII. & CCCCXV.). Elles possedent fans contredit tous les principes qui fournissent le vitriol (§. CCCCLXX.), savoir le cui-vre le fer & l'acide du soufre. Quelques pyrites de fer, exposées à l'air, le gercent tout naturelle-ment ", & le convertissent en par-tie en vitriol. Telles sont celles qui sont purement sulphureuses (CCCLIX.). Quant aux pyrites arsénicales, elles ne méritent nullement la place qu'on leur donne. Les cuivreuses n'y ont gueres plus de droit (§. CCCCXV. & CCCCLXVI.). D'autres ne donnent du vitriol qu'après avoir 230 DOCIMASTIQUE été rôties & exposées à l'air pendant quelques semaines ou quelques mois. Telles sont les pyrites martiales & cuivreuses, qui selon la remarque de l'illustre Hencekel, contiennent avec leur soufre une grande quantité d'arsenic. Cet objet exige cependant un plus grand nombre d'expériences pour être éclairei; car il y a des pyrites martiales qu'on ne peut faire fleurir à l'air, bien qu'elles ne contiennent ni plus de cuivre, ni plus d'arsenic que d'autres qui se vitriolisent en peu de jours.

S. CCCCLXXVI.

Plusieurs especes de pierre (§. CCCCLXV.) calaminaire sournissent du vitriol après une torréfaction, sans être pyriteuses, & sans qu'on y puisse même démontrer, par aucun procédé, la quantité d'acide nécessaire à la formation du vitriol qui en sort.

SCHOLIE.

Ceux qui seront curieux de fai-

THÉORIQUE. 231
re des recherches sur les noms
obscurs de fory, de mis, de chalcitis, de mélenterie, &cc. fory, mis,
chalcitis, melenteria, &cc. pour savoir ce que les Anciens ont entendu par-là, auront peut-être occasion de réunir le fruit de leurs
travaux avec le Chapitre présent.

SECTION QUINZIÊME,

De l'alun & des minéraux qui le fournissent.

S. CCCCLXXVII.

L'Alun (O) est un sel blanc, œil rose, d'une savec un petit œil rose, d'une savec un d'abord douce, puis styptique: il donne par la solution, l'évaporation & le refroidissement, des crystaux demidiaphanes, octohedres qui se liquifient d'abord au seu, bouillonnent, écument, exhalent beaucoup de phlegme & deviennent

232 DOCIMASTIQUE enfin une masse légere, spongieufe & très-blanche. Si l'on augmente la vivacité du seu, cette masse donne un esprit acide, tel que celui du vitriol (§. CCCCLXX.), ou du soufre allumé (§. CCCLV.), mais en moindre quantité, ainsi que l'apprend sa distillation. Ce qui reste est, comme auparavant, soluble dans l'eau, & donne par l'évaporation des crystaux semblables aux premiers, & presque en la même quantité que ceux qui ont été calcinés. Ce sel a pour base une terre légere, blanche ou un peu rouge, qui, étant précipitée par les alcalis & lavée avec foin, a l'apparence des terres mar-neuses, mais que l'on trouve en

différer à bien des égards, après un examen plus approfondi. Les propriétés ne font toutefois pas les mêmes dans tout alun, à l'exception des caracteres que j'ai mentionnés. Cette vérité est démontrée par les additions qui vatient felon les minéraux d'où on le retire; ainsi que nous l'expo-

ferons.

ferons plus au long dans la pratique. Les Chymistes doivent conséquemment avoir égard à la distinction de ses sépeces dans leurs travaux, par rapport aux dissérens succès des expériences.

§. CCCCLXXVIII.

L'alun (§. CCCCLXXVII.) vient ou d'un minéral bitumineux, noir, refplendiffant, feuilleté & par conséquent approchant fort du charbon de terre (§. CCCLXII.), mais plus léger, quelquefois fibreux & ressemblant à du bois : ou d'une mine molle & bitumineuse. Ces sortes de mines sont inflammables. Etant amoncelées, elles s'échauffent, s'enflamment, répandent une odeur bitumineuse, forte, mauvaise, & quelquesois silphureuse, & laissent ensuite une terre spongieuse, presque insipide. Celles qui ne font que s'échauffer & se gercer sans s'enflammer deviennent très-alumineuses. Ainsi l'on doit prévenir leur embrase-Tome II.

234 DOCIMASTIQUE ment en répandant de l'eau sur le tas, le remuant & l'étendant, puisque l'on est convaincu que c'est ce qui occasionne la stérilité de la mine.

§. CCCCLXXIX.

Mais il y a d'autres minéraux, qui fournissent de l'alun, qui ne font pas bitumineux, & par la même raison succeptibles de s'enslammer: telles sont quelques concrétions limoneuses, feuilletées, comme aussi la pierre casaminaire (§-CCCCLXV.). Cette derniere toutesois, ainsi que les autres especces (§. CCCCLXXVIII.) bitumineuses ne donne son alun qu'après une légere calcination.

§. CCCCLXXX.

On tire fouvent des pyrites (§. CCCLXXV.) une bonne quantité d'alun en même tems que le vitriol. Ce qui arrive à l'égard de quelques pierres attramentaires

THÉORIQUE. 235 pour l'ordinaire (§. CCCCLXXIV.). Souvent aussi une mine d'alun donne du vitriol, en conséquence des molécules pyriteuses qu'elle contient.

S. CCCCLXXXI.

Si l'on foumet à l'examen chymique les minéraux alumineux récens (§. CCCCLXXVIII.), purs, non pyriteux, on n'en tire pas le moindre atome d'acide : ou, supposé qu'ils en donnent quelque vestige , il s'en faut bien que sa quantité réponde à celle de l'alun qu'on en retire, quand ils ont été exposés à l'air quelque tems, ou préparés de telle autre maniere quelconque. On ne peut non plus démontrer dans ces minéraux cette terre qui reste après la calcination (S. C'CCCLXXVII.) de l'alun. Bien moins ces mêmes principes paroissent-ils être contenus dans la pierre calaminaire (§. CCCCLXV. & CCCCLXXIX.), lorsqu'elle est pure aussi, non pyriteuse, crue & exemte de mine

V i

de plomb. On n'y connoît point de terre métallique ou non métallique, de même nature que celle de la tête morte (§. CCCCLXXVII.) de l'alun. Mais si l'on y admet un acide effectif, il est bien difficile de concevoir de quelle maniere il y est contenu. Permis au Lecteur, au jugement & à l'expérience de qui nous en remettons la décisson, de penser avec le célebre F. HOFFMAN (a) que la matrice de l'alun s'impregne de l'acide répandu dans l'air : ou de se ranger du sentiment de l'illustre HENCKEL (b), qui est que l'action de l'air ou du feu, ou peut-être de tous les deux ensemble donne lieu à la nouvelle production des deux principes de l'alun, le terrestre & le falin (§. CCCCLXXVII.): mais une connoissance des opérations est nécessaire pour rendre

(b) Pyritologia, pag. 756.

⁽a) Observat. Physico-Chemic. Lib. III.
Observ. VIII. pag. 275.

THÉORIQUE. 237
la chose intelligible, ainsi ce n'est
que dans la Partie qui les concerne, que nous traiterons amplement cette matiere.

SECTION SEIZIÊME,

Du sel commun & des manieres de le faire.

S. CCCCLXXXII.

P Lusieurs pays possedent des mines qui sournissent du sel commune (§. X X X I.) natif , sal commune nativum, sous la forme solido. On l'appelle sel gemme, sal gemme. Il est très-pur, blanc, demidiaphane, & différent de l'autre sel commun, en ce que ses crystaux sont très-grands, compactes, homogenes à l'inspection, & souriennent beaucoup mieux le contact de l'air : car ils ne s'humectent pas si promtement. Du reste, ils sont également composés d'autres.

238 DOCIMASTIQUE plus petits crystaux, quand ils sont l'ouvrage de l'Art. Le sel gemme pur n'est pas en grande quantité. On s'imagine aisément qu'il doit être quelquesois mêlé de terres & d'autres minéraux composés. Lorsque ces matieres hétérogenes sont en abondance, on l'en dépouille en le résolvant dans l'eau, le laisfant reposer, le filtrant, & le réduisant en forme solide par l'évaporation. On ne lui donne plus pour-lors le nom de sel gemme, mais celui de sel fossile, sal fossile (en Allemand berg-Saltz, Stein-Saltz). Sa solution prend celui de saumure.

§. CCCCLXXXIII.

Tout l'Océan & les différentes Mers qui font fituées au milieu des terres abondent en fel commun. Leurs eaux n'en contiennent cependant pas une égale quantiré. Quelques-unes en ont une once par livre & au-delà, tandis que d'autres en ont à peine une demi-once. Les Mers glaciales du

THEORIQUE. 239
Septentrion en tiennent une bien moindre quantité que celles qui font fous la zône torride & aux environs. On nomme fel marin, fal marinus, le fel qu'on en retire, foit qu'on en fasse l'évaporation à l'air & au Soleil, soit qu'on emploie le feu pour les mêmes sins.

§. CCCCLXXXIV.

Plufieurs fontaines enfin ont des eaux salées, & l'on en retire le set de la même maniere qu'on vient de l'apprendre par le §. précédent. Il s'appelle set des fontaines, sal fontaines.

S. CCCCLXXXV.

Ces trois especes de sel commun.

S. CCCLXXXII. à
CCCCLXXXIV.) ne different, 1° que par le lieu de leur
origine, d'où especun d'eux prend
fon nom, 2° qu'en pureté, car
les matieres étrangeres gâtent leur
couleur & changent leur extérieur.

240 DOCIMASTIQUE C'est aussi la raison pour laquelle certaines eaux falées donnent leur sel facilement par la seule évaporation, fans exiger d'addition. D'autres ne le lâchent que difficilement, & quelquefois point du tout, à moins qu'on ne leur mêle quelque corps capable de détruire l'action de celui qui s'oppose à la crystalisation. Quoi qu'il en soit, ces sortes d'hétérogénéités ne sont que purement accidentelles au sel commun. Ainsi elles ne peuvent le diviser en disférentes especes : & cela est si vrai que le sel commun donne toujours les mêmes réfultats dans toute forte d'expériences, pourvii qu'il ait été purifié avec foin. F. HOFFMAN, Observ. Physic. Chemic. Lib. 11. Observ. X V 1. G. AGRICOLA, de re Metallica, Lib. XI. P. SNELLIUS, de sale communi, & quelques autres Auteurs méritent d'être lus sur cet article.

§. CCCCLXXXVI.

Le fel ammoniac, comme étant une espece de sel commun demivolatil

THÉORIQUE. volatil peut trouver ici fa place. On dit qu'on en trouve de natif aux environs des Volcans, ainsi que dans les terreins fabloneux & brûlans, situés sous la zône torride, & autres endroits adjacens, & qu'il en suinte au travers des fentes des rochers dans la Perse. Mais tout celui qui se trouve dans le commerce est factice & tiré de corps qui contiennent le sel commun ou fon acide, & un sel alcali volatil, foit matériellement, foit formellement : car ce font les deux principes qui composent tout sel ammoniae, & auxquels on peut le réduire en les féparant par l'Art. On en retire conséquemment de l'urine des animaux, & principalement de ceux qui font usage de fel commun, de la fuie de divers corps inflammables, &c. On dit que celui qui nous vient de l'Egypte, & qui est le plus commun de tous, est fait par la sublimation avec la suie provenant de la combustion de fumier d'animaux, toute seule ou mêlée avec du sel com-Tome II.

242 DOCIMASTIQUE mun & de l'urine d'animaux. Voiez les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, & l'illustre B o E R-HAAVE, Elemens de Chymie, Tome II. Proc. CII. On ignore la préparation de celui qui nous vient quelquefois des Indes Orientales sous la figure conique & approchant de celle des pains de fucre, & non sous la forme de gâteaux plats & un peu convexes. Au reste il nous suffit de savoir, à n'en point douter, que tout sel ammoniae vrai étant décomposé donne les deux principes dont nous avons fait mention, qui, étant combinés de nouveau ensemble, en produisent un tout-à-fait semblable au natif ou au factice, par quelque voie qu'on l'ait obtenu.



SECTION DIX-SEPTIÊME,

Du borax & de son origine.

§. CCCCLXXXVII.

Nous n'avons encore parlé du borax (§. CLIII.) que comme menstrue, & nous avons dit qu'on l'appelloit aussi chrysocolla, soudure d'or. Ce nom, quoique moins en usage que le premier, lui convient toutefois beaucoup mieux qu'à l'ocre verte de cuivre (§. CCCCX.), qui le porte aussi, malgré qu'il y ait en-tre ces deux êtres une différence infinie qu'il est très-nécessaire de garder. Le borax ordinaire que l'on tient dans le Commerce, & que l'on appelle borax rafiné (en Allemand rafinirt), paroît en quelque façon être falsifié. Au moins est-il très-différent du borax dit eru ou gras, borax crudus vel pinguis, qu'on Xii

244 DOCIMASTIQUE nous apporte de l'Orient, & principalement des Indes Orientales. On le rafine particulierement à Amflerdam & à Venife, mais perfonne n'a encore divulgué les ingrédiens qui fervent à fon raffinage, ou plutôt à fa falfification. Les Rafineurs en font un fecret, & ne laissent pas entrer facilement dans Jeurs atteliers.

§. CCCCLXXXVIII.

La figure du borax cru (\$. CCCCLXXXVII.) est assez constante. Ses crystaux sont assez semblables à ceux du nitre, hexahedres, prismatiques, assez épais, tronqués par les deux extrémités, sans être toutes austi longs ni austi réguliers que les nitreux, ni groupés ainsi que bien d'autres sels, mais solitaires. Ils sont d'un jaune clair ou chargé tirant sur le bleuâtre, assez dus & pesans, & ne se résolvent que très-difficilement dans l'eau. Leur saveur est d'abord un peu douce, puis al-

THÉORIQUE. 245 caline. Mis au feu, ils fe liquifient aifément: mais leur gonflement n'est pas si considérable que celui du borax rasiné.

S. CCCCLXXXIX.

Cependant on ne fait encore rien de certain sur la maniere dont on retire le borax en premier lieu. Peut-être se trouve-t-il naturellement dans la terre tel que celui du S. précédent, peut-être austi a-t-il, ainsi que le nitre, une matrice particuliere d'où on le tire par la lessive, après quoi on lui donne par la crystalisation la sigure mentionnée: conjecture qui paroît plus probable que la précédente.



SECTION DIX-HUITIÊME,

Du nitre, de sa matrice & de sa formation.

S. CCCCXC.

E nitre (§. XXXII.) se for-me toujours à la surface de la terre & n'a point de minieres; & si l'on fouille plus d'un pied de profondeur, on ne trouve point de matrices qui en foient imprégnées; à moins qu'il n'y ait été porté par l'eau qui aura lessivé, en passant, celles qu'elle aura rencontré sur fon chemin: mais cette circonstance n'a lieu que quand le fol est entr'ouvert par des crevasses, ou composé de pierres qui ne manquent jamais de filtrer l'eau, soit à travers leur substance, soit parmi les interstices qu'elles laissent entre elles; car autrement l'eau auroit bien de la peine à pénétrer plus

THÉORIQUE. 247 de deux pieds la plupart des terres.

S. CCCCXCI.

Le nitre a pour matrices les terres limoneuses, argilleuses & particu-lierement les calcaires; ainsi que celle qui vient du débris des végétaux & des animaux détruits par les vicissitudes de l'air. Ajoutez à cela les cendres des végétaux qui donnent beaucoup d'alcali fixe par la combustion, pourvu qu'on ne les ait pas dépouillées de tout leur fel par la lessive; comme aussi toutes les parties animales & végétales graffes & huileuses, pourries ou en putréfaction. C'est là qu'il se forme seulement : on n'en trouvera donc point dans une terre tout-à-fait privée de phlogistique : pourvu toutefois qu'on n'aille pas prendre inconsidérément pour du nitre les efflorescences calcaires, & les stalactites que l'on rencontre à la furface des ponts & des murs. Il n'en existera pas davantage dans les murs bâtis seulement de boue, X iiij

248 DOCIMASTIQUE d'argile ou de chaux & de fable, à moins qu'ils ne foient couverts de chaume & de menus brins de bois, ou qu'ils n'aient été gâchés avec ces matieres.

§. CCCCXCII.

La matrice du nitre (§. précédent) ne demande point d'en-droit privilégié; car on n'en connoît point qui ne soit propre à sa production; bien entendu que le concours des causes indiquées dans le même Paragraphe, s'y trouvera joint. Le contact de l'air est cependant nécessaire outre cela; ce qui est constaté par l'expérience, qui nous apprend que le nitre ne réussit pas si bien dans les terres argilleuses & limoneuses que dans celles qui sont poudreuses, ou bien dans les précédentes mêlées de terres légeres & friables. D'ailleurs cet air ne doit être ni trop humide ni trop sec, parce que l'humidité trop considérable lave le nitre dès son origine; & que lorsqu'elle

THÉORIQUE. 249
manque tout-à-fait, les matieres
falines n'ont presque pas d'action
les unes sur les autres. Quant au
chaud & au froid, il est constant
qu'ils ne lui font ni bien ni mal,
à moins qu'ils ne soient excessifs.
Il reçoit cependant plus de préjudice de la part des raions du soleil', lorsqu'étant brûlans, ils dardent long-tems dessus.

COROLLAIRE I.

avons dit (§. C C C C X C. à C C C C X C. I I.), que tout pays peut fournir du nitre. Et l'on fait en même tems quels font les endroits les plus propres à établir une nitriere. Il n'en est point qui en donne de meilleur & en plus grande quantité que les souterrains sales qui admettent peu d'air; duquel la température de froidure, de chaleur, de s'écheresse & d'humidité, est très-avantageuse à la formation du nitre : ce qui le fait regarder comme sa cause matérielle ou esse.

250 DOCIMASTIQUE

ciente, ou toutes les deux ensemble; ou bien au moins comme en étant le véhicule; & il mérite avec raison ce titre, puisque le nitre cesse de se former si-tôt que la matrice n'a plus de communication avec l'air. On fait encore la raison pour laquelle les vents de l'Orient, du Septentrion & des contrées intermédiaires est si favorable aux nitrieres, & furtout dans le Printems & dans l'Automne : pendant que les vents d'Occident & de midi leur font infructueux; ce qui vient de ce que l'Est & la Bize ne péchent ni par un excès d'humidité, ni par un excès de sécheresse pendant l'Automne & le Printems, & spécialement la nuit; au lieu que l'Hyver ils roidissent tout par la vivacité de leur froideur, & que l'Été ils dessechent tout. Le Sud & le Zéphir sont nuisibles par les orages & les pluies qu'ils ame-nent. De dire si cela vient du lavage de la matiere nitreuse, ou d'un autre inconvénient indépendant de ce lavage, c'est ce qu'onTHEORIQUE: 251
ne pourroit confirmer par des expériences bien exactes, & ce qui
mériteroit cependant d'être examiné.

COROLLAIRE II.

Il s'enfuit que la formation du nitre est d'autant plus promte que la terre qui y est destinée touche à l'air par une plus grande surface; & qu'aucontraire elle est d'autant plus lente & moins fructueuse qu'elle est plus entassée & plus condensée.

S. CCCCXCIII.

Si l'on étoir curieux de tenter quelques expériences à ce fujet, on pourroit se construire une petite nitriere à peu de frais, obfervant de placer la matiere destinée à la production du nitre (§.
CCCXCI.), dans un lieu convenable (§. CCCXCII.).
Nous allons éclaireir la chose par un exemple. Choisisse un lieu quelconque exposé à l'air: un champ

252 DOCIMASTIQUE ou un jardin sont toutesois présérables. Bâtissez-y une cabane de telle grandeur que vous voudrez fous un couvert de chaume en talus, pour en garantir l'intérieur de la pluie. Son élévation doit être telle qu'on y foit à fon aise. Son entrée sera garnie d'une porte, asin d'avoir la commodité de la fermer quand il le faudra. Vous ouvrirez d'ailleurs quelques petites fenêtres de côté & d'autre, munies de leurs volets, pour admettre l'air nécessaire & en régler la quantité. Auprès des murs à droite, à gauche & postérieur, vous placerez des compartimens en quarré, de planches épaisses d'un pouce & demi , longs & larges de quelques pieds, & profonds d'un feul. Il est encore mieux de les construire avec des pierres. Vous pourrez ainsi faire plusieurs expériences à la fois sur le même sujet, en remplissant ces compartimens des compositions différentes des matériaux (§. CCCCXCI.) men-

tionnés. Mettez-y ensemble du plâ-

THÉORIQUE. 253 tre, des cendres, de la terre animale. Arrosez légerement votre mélange d'urine d'animaux. Humectez-le de nouveau si-tôt qu'il sera devenu sec, & le remuez en même tems avec un bouloir, afin de le mêler intimement. Vous éprouverez que ces ordures ne tarderont pas à vous donner du nitre, & qu'au bout d'un ou deux mois elles en contiendront environ deux onces par livre, à moins que le froid n'ait été rigoureux : bien est-il vrai qu'il sera mêlé d'une bonne quantité d'un autre sel différent. Cette manœuvre vous mettra à portée d'observer laquelle température de l'air est la plus propre à donner une abondance de nitre & quelle est la composition qui le donne meilleur. Nous exposerons dans la seconde Partie de ce Livre les moiens de favoir si une matrice donnée est impregnée de nitre, & combien elle en contient.

254 DOCIMASTIQUE §. CCCCXCIV.

Il y a encore d'autres mines & minéraux composés, outre ceux que nous avons exposés, dont la nature & les principes ne sont pas encore affez connus pour être irrévocablement rangés dans quelqu'une des classes : on sait cependant, à n'en pouvoir douter, qu'ils ne sont point de celles des métaux précieux. Car dans tous les essais que les Métallurgistes & les Essaieurs font sur les minéraux inconnus, ils n'ont d'autre fouci que s'enquérir s'ils peuvent en tirer de l'or, de l'argent, du cui-vre, &c. avec bénéfice; & ils renoncent à leurs recherches si-tôt qu'ils se voient frustrés de leurs espérances: aussi n'y a-t-il peut être pas un minéral qui ait été déterré, que l'on n'ait examiné fous ce point de vue. D'ailleurs il y a pluheurs minéraux composés, dont le rang est déterminé, & dont il n'y a cerendant qu'une petite par-tie de connue. Tels sont la ma-

THÉORIQUE. 255 gnésie native (§. CCCXCIV.), l'aimant (S. CCCIII.), la mine de fer (§. C C C X C V I.), la mine de plomb verte & blanche (§. CCCCXXIV. & CCCCXXV.), la mine cornée d'argent (§. CCCCXXXVII.), & quantité d'autres mines & minéraux, dont, à la réserve de la partie qui se convertit en métal, tous les principes font inconnus. C'est ainsi que les Anciens ont été long-tems sans connoître le ser qui fait pour l'ordinaire la partie la plus considérable de la pyrite; & ils n'avoient garde d'y penser; car tous leurs travaux ne tendoient qu'à tirer le cuivre qui s'y trouve. Aussi est-ce de ce métal que sont dérivés presque tous les noms que l'on a donnés à la plupart des pyrites. Tel étoit leur état, lorsque quelques Modernes, & principalement l'illustre HENCKEL, nous en ont donné une Analyse complette.



CHAPITRE CINQUIÊME,

Des opérations de Docimastique.

S. CCCCXCV.

Les Chymistes appellent opération, l'action d'altérer les objets de l'Art, selon les loix qu'il prescrit, à l'aide des instrumens (Chap. II. & III.), emploiés selon ces mêmes loix.

S. CCCCXCVI.

Toute altération, telle qu'elle foit (§. CCCCXCV.), ne confifte qu'en décompositions & récompositions. C'est à ces deux classes que l'on peut réduire généralement tous les travaux du Chymiste; & il est impossible d'en imaginer une troissème, quoiqu'en disent quelques Auteurs.

§. CCCCXCVII.

THÉORIQUE. 257

La dissolution, Solutio, comme étant une action commune à toutes les opérations de Docimastique, peut être mise à leur tête : car tous les menstrues, parmi lesquels je pense qu'on doit placer l'air & l'eau, font une vraie solution des molécules aggrégatives des corps qu'on expose à leur action, en s'y interposant; pendant laquelle il se fait nécessairement une nouvelle féparation & une nouvelle union des parties du dissolvant & du corps dissous. Ainsi le double effet de séparation & d'union se trouve dans presque toutes les opérations du Chymiste, ou de l'Esfaieur; enforte qu'il ne peut se faire de féparation sans une nouvelle union, ni d'union fans féparation. Quand on scorifie I'or, & l'argent, par exemple, pour en séparer les matieres étrangeres, on réunit en une seule masse par la fusion les molécules de ces mé-Tome II.

278 DocI-MASTIQUE taux qui étoient d'abord defunies; Les matieres hétérogenes qui s'en séparent ou par elles-mêmes, ou par l'intermede d'un scorifiant, font une union différente de la premiere, en se convertissant en verre ou en scories. Lorsqu'on sépare, à l'aide du feu, dans les vaisseaux fermés des matieres volatiles des fixes, il se fait une nouvelle union, ou si l'on aime mieux une nouvelle aggrégation des parties volatiles, ainsi que de la matiere fixe qui les a fournies. Il est conséquemment très à propos d'avoir égard à ce double effet dans toute opération; vu que celui qui en est la fin n'est jamais sans l'autre, & que l'un est la cause de l'autre.

S. CCCCXCVIII.

Comme la Docimaftique s'occupe principalement à féparer en petit les minéraux ou les corps métalliques, c'est-à-dire qu'elle a pour but de féparer (§. I.) les unes des autres leurs différentes parties, afin de faire connoître la qualité & la quantité de chacune : il fuit que l'on regarde ffrictement comme l'effet premier des opérations de Docimastique, celui qui consiste dans la séparation des principes mentionnés, & celui qui résulte des opérations, comme un effet secondaire ou plutôt auxiliaire.

§. CCCCXCIX.

A peine y a t-il une opération de Chymie qui puisse absolument fe passer du secours de la Docimastique, cette science au contraire en possede un grand nombre qui n'appartiennent qu'à elle seule, & qui n'ont aucun besoin de la premiere. Nous allons donner une courte esquisse, des opérations qui sont proprement de son ressort un fréquent usage, quoique empruntées de la Chymie genérale. Nous joindrons à chacune de courtes descriptions qui auront rapport à leurs disserences premieres, à leurs effets

260 DOCIMASTIQUE & à la maniere de procéder, afint de disposer les commençans à la pratique, & de les y conduire comme par la main; parce que nous tâcherons d'y développer nettement ce qui se présentera de particulier sur chaque opération.

§. D.

Mais l'exécution d'un tableau régulier d'opérations est rempli de difficultés, par la raison que les Chymistes ont mis de ce nombre des termes qui servent à défigner des effets particuliers des Agens Chymiques fur les corps. Ainsi comme la même opération. produit des effets très-différens sur tous les corps, on ne peut s'empêcher de ranger ces mêmes effets dans différentes classes sous des noms différens: & d'ailleurs un effet pouvant être le même, malgré la différence de la manipulation, des menstrues & de leur application; il s'ensuit qu'un feul terme comprend différentes opérations qui sont de nouveau

THÉORIQUE: 261 divisées en des classes différentes relativement à d'autres effets différens de celui dont il s'agit. C'est en pure perte que quelques Au-teurs ont taché de prendre la féparation & la réunion pour établir la division de leurs opérations, qu'ils ont conféquemment déduite de leurs effets; car on peut ranger dans les deux classes (§. CCCCXCVII.) la même opération sur le même sujet, si on la considere sous deux points de vue relativement à son effet. De plus comme l'effet en question exige souvent à l'égard de cer-tains sujets le concours de plusieurs opérations, une seule ne lui étant pas suffisante, il arrive que plusieurs opérations très-différentes se trouvent rassemblées sous le titre d'une seule, à cause de la ressemblance de leurs effets. Nous ne devons pas non plus passer fous silence que cet inconvénient leur a fait mettre au nombre des opérations de Chymie, des opérations purement méchaniques

262 DOCIMASTIQUE auxquelles on est obligé de recourir pour réussir avec plus de facilité. Ils ont donc fait des fautes conféquentes aux mauvais principes qu'ils avoient posés, & ont multiplié des systèmes confus d'opérations. Ces erreurs nous indiquent la nécessité de bâtir le nôtre sur des sondemens solides. Ces fondemens seront pris de la maniere dont les instrumens actifs exercent leur action, que nous n'aurons garde de considérer audelà de ce que nous en connoif-fons clairement & distinctement. Nous ajouterons surtout, en peu de mots & en général, aux ex-plications de certaines opéra-tions, les changemens les plus communs qui en réfultent. Nous indiquerons aussi les ustensiles les plus nécessaires ; car ils ne con-tribuent pas peu à donner une idée nette & précise de la plupart des opérations.

Nous ne nous étendons pas davantage sur ce sujet, parce que l'on trouve les généralités qui THÉORIQUE. 263
concernent les opérations dans
les ouvrages qui contiennent les
fondemens de la Chymie générale. Il est vrai qu'on feroit fond
à en désirer de meilleurs; car je
n'en connois presque point où
cette matiere soit détaillée d'une
façon intelligible.

Celle-ci lorfqu'elle eft partielle prend le noits de liquation & de préfluide fusion Cipitation par la voie on met l'amalgame Quand elle est partieldans le, on l'appelle excette traction ; & l'on met dans la claffe de celleci l'édulcoration , l'inquart , la précipita-Une tion humide. opération de le grillage & raréfié, la calcination proprement dite l'évaporation , vapeurs la sublimation, ou de la distillation , la fumigation & on met

la vaporation,

la cémenta-

cette

claffe

264 DOCIMASTIQUE

§. D I.

Si la violence du feu ou l'action des menstrues (§. CLXXXV. & suiv.), du nombre desquels est aussi le verre de Saturne, d'antimoine, &c. diminuent tellement la cohésion d'un corps solide, qu'il devienne fluide, on dit pour-lors qu'il est fondu ou liquésé, fusum, liquesatum, & l'action qui est exercée sur ce corps prend le nom de suignes d'action, suives attendant les opération. C'est la plus fréquente de celles qui constituent les opérations propres de l'Art des Essais.

§. DII.

Mais tous les corps fixes connus dans la nature peuvent être mis en fusion (§. D I.); avec toutefois cette différence que quelquesuns entrent en fonte par eux-mêmes, & que d'autres ont besoin d'un
corps qui la favorise, c'est-à-dire
d'un fondant (§. D I.). Parmi les

THÉORIQUE. 265 corps volatils il y en a plusieurs qui supportent la fusion, mais qui n'ont pas plutôt pris cet état, qu'ils se dissipent.

§. DIII.

Si un corps fondu (§. D.I.) & refroidi est devenu fixe & caffant, infoluble par l'eau, & s'il garde constamment le même état, malgré qu'il soit exposé de nouveau au seu, on lui donne le nom de verre. L'opération qui lui a occasionné ce changement, s'appelle en conséquence de son esser, vitrisication, vitrisicatio.

COROLLAIRE.

Le verre differe donc des demimétaux & des compositions métalliques en ce que ceux-ci n'ont pas de fixité au feu, au lieu que celle du verre y est très-constante. Plusieurs pierres qui ont les propriétés du verre méritent avec raison d'être appellées vitrescibles Tome II. 266 DOCIMASTIQUE non-seulement, mais encore verres natifs.

S. DIV.

Les Métallurgistes ont mis la vitrification (§. DIII.) en usage à dessein de donner occasion à un métal emprisonné dans un corps solide, de s'en séparer par son propre poids. Mais si le métal lui-même se vitrisse conjointement avec le reste, ce résultat prend le nom technique de scorie (en Allemand schacke), & l'opération à qui cet esset est du, celui de scorisseation, scorisseation (en Allemand Verschlackung).

§. DV.

Tous les corps fixes font pareillement sujets à ce changement (§. D I V.), fans en excepter même tout-à-fait l'or, ni l'argent; car on peut les forcer à faire partie d'une composition de verre, pourvu qu'on y fasse les additions nécessaires, & que l'on procede par une méthode convenable; au-

THÉORIQUE. 267 trement l'on ne réuffiroit pas. Il y a même quelques corps volatils que l'on peut fixer, après quoi ils se vitrifient avec les matieres que l'on a emploiées à leur fixation.

S C H O L I E.

On donne encore le nom de fcorie, fcoria, à la masse saline qui reste après que l'on a eu sondu des métaux & des mines avec des slux salins (§. CLXXXV. à CXCII.) & réductifs. On ne doit pourtant pas l'entendre de la masse totale, mais seulement des parties vitrissées logées parmi les molécules des sels, & susceptibles d'en être séparées en résolvant le tout dans l'eau & le filtrant.

§. DVI.

Il est souvent à propos de faire la scorification (§. DIV.) dans un vaisseau qui absorbe les scories sans boire en même tems la partie métallique. Elle prend pour-Z ij 268 DOCIMASTIQUE lors le nom de coupellement. Cette opération fe fait dans des coupelles qui lui font particulierement destinées (§. CX CIV, & suiv. CCXIII. CCXIII. CCXIV.).

S. DVII.

Il est évident que dans le coupelage (§. D V I.) les scories doivent être en sonte bien sluide pour passer à travers le vaisseau qui les contient. Il n'est point de corps plus propre à ces sins que le plomb; car non-seulement il prend la fluidité requise, mais encore il la communique aux corps scorisses avec lui. Ajoutons à cela qu'il a un avantage par-dessus les autres matieres qui ont la même propriété; c'est de ne point ronger les coupelles.

§. DVIII.

On appelle liquation, liquatio (en Allemand feigerung), l'opération par laquelle on fépare à l'aide de la fusion les parties similaires des mines ou d'un alliage métallique.
On donne pour cet effet un feu affez fort pour fondre le métal le plus fuible, mais trop foible pour procurer le même état au reste de la matiere qui n'entre pas en fonte si aisément, ou même qui est réfractaire.

§. DIX.

Le fuccès de cette opération (§. D V I I I.) dépend 1°. des différens degrés de fufibilité des corps dissimilaires qui constituent la masse totale. Un grand seu réunit , par exemple , le plomb , & le cuivre en une masse. Un feu léger est incapable de produire le même esset. Mais si on expose à ce dernier l'alliage de ces deux métaux & qu'on le place sur un plan incliné , le plomb seul se met en sus de vous devenu aigre & spongieux reste sous la forme solide. Ce départ n'est pourtant pas si exact que le cuivre ne retienne quelque quantité de plomb, & que celui-ci n'entraîne un peu Z iij

270 DOCIMASTIQUE de cuivre. Aussi cette expérience ne réussit-elle point si la proportion de l'un de ces métaux est trop inférieure à celle de l'autre. S'il n'y avoit, par exemple, qu'un vingtiême de plomb sur la totalité du cuivre ou réciproquement, il faudroit recourir à d'autres expédiens. 2°. Du peu de liaison des corps confondus ensemble; car s'il arrivoit que quelque menstrue en serrat étroitement les liens, on seroit obligé d'avoir recours à des additions capables de rompre l'effort par lequel ils s'opposent à leur desunion, ou de faciliter la fusion du métal que l'on veut départir, pendant qu'elles rendroient le reste de la masse réfractaire. Et en effet, il n'y a point d'autre en effet, il n'y a point d'autre alliage que celui du plomb, & du cuivre, qui puisse se passer d'addition. Tous les autres en exigent. L'or, l'argent & le cuivre, par exemple, unis ensemble, gardent constamment le même état, à quelque degré de seu qu'ils soient exposés.

On est donc obligé, pour en faire le

THEORIQUE: 271 départ, d'emploier des ingrédiens qui aient la propriété de les désunir. Le soufre en pareil cas dispose le cuivre à lâcher l'or & l'argent. Mais si la quantité de ces deux métaux est de beaucoup excédée par celle du cuivre, comme à l'ordinaire, ce moien est insuffisant: dinaire, ce moien est infushiant; surtout par la raison que l'union de l'or avec le cuivre est plus étroite que celle de l'argent; sans compter que le phénomene est le même à l'égard de cet alliage que pour le cuivre & le plomb, quant aux proportions. On est donc obligé d'ajouter en pareil cas une banne quantité de plomb. cas une bonne quantité de plomb si l'on veut fondre l'or & l'argent, à un degré de feu médiocre, & les départir du cuivre.

Mais, si dans ces sortes de circonstances la masse fondue se sépare en deux substances, l'une solide & l'autre spongieuse plus ségere, on écarte celle-ci par la

despumation , despumatio.

272 DOCIMASTIQUE

S. DX.

Lorsqu'un corps sondu se divise en deux parties dont l'une gagne le sond, qui est le régule, regulus, l'autre surnage, cette opération s'appelle en général précipitation par la sonte ou par la voie seche, pracipitatio suspiries (en Allemand trockene scheidung).

§. D X I.

Cette opération (§. DX.) exige toujours une addition propre à rompre l'union qui existe entre les parties que l'on veut séparer, ou ce qui revient au même, la force menstruelle par laquelle elles se tiennent mutuellement dissoutes; ainsi qu'on l'a déja dit (§. D X.). La partie réguline de l'antimoine, par exemple (§. X I X.), & le foustre minéral (§. C L X I V.) dissous l'un par l'autre, constituent l'antimoine cru (§. C C C C C C L V.): & on ne peut les désunir à l'aide du seu seuls aux détruire la partie réguline. Mais

THÉORIQUE. 273 si l'on emploie le fer, le cuivre, l'argent, &c. fubstances qui ont plus d'avidité pour le foufre (§. C L X X I' I I. Corollaire III.), elles enlevent le soufre au régule, se minéralisent en même tems (§. CCCLXXV.), & le régule, étant devenu spécifiquement plus pesant que la matiere ajoutée jointe à son soufre, se précipite au sond du vaisseau qui le renferme. La précipitation a aussi lieu dans la vitrification (§. DIII.), la scorification (§. DIV.), & le coupela-ge (§. DVI.): puisque dans toutes ces circonstances une partie de la matiere de l'opération se convertit en verre ou en scories, & que l'autre, métallique, supposé toutefois qu'il y en ait, se trouve au fond du vaisseau sous sa forme naturelle & aiant une figure globuleuse. Dans ces sortes d'opérations, on sépare par la précipitation l'or & l'argent des autres métaux & demi-métaux en leur ôtant leur phlogistique, & les réduisant par ce moien en des sco-

274 DOCIMASTIQUE ries dont tous les métaux ne tardent pas à se débarrasser quand elles font affez fluides. L'or & l'argent restent conséquemment feuls, comme ne subiffant une vitrification parfaite qu'avec des peines incroiables, & paroissent à nu sur la coupelle après la destruction du métal & l'imbibition de ses scories, en quelque petite quantité qu'ils y soient, tandis que le même régule obtenu par une autre voie eût été enseveli sous un tas considérable de scories. On précipite également par la fonte tous les métaux imparfaits: & c'est la maniere dont on les retire de leurs mines, à moins qu'on n'en excepte ce qu'elles contiennent de natif, qui mérite à peine le titre de métal pur. Au reste on les tire tous des entrailles de la terre ou sous la forme de minerais solides, ou sous celle d'une terre. Dans ce second cas la fusion seule en fair du verre. Dans le premier, si l'on dissipe par le rôtissage le sousse & l'arsenie qui sont la minéralisation

THÉORIQUE. 275 conjointement avec la partie métallique, la mine exposée à un seu pur sans addition de phlogistique donne également un verre miscible avec les terres & les pierres non-métalliques. Mais si l'on vient à ajouter du principe inflammable à ce verre métallique, il devient métal & ne fait aucune union, tant qu'il est dans cet état, avec les verres des autres especes de métaux, non pas même avec le sien propre, & va au fond du vaisseau, à la réserve de quelques petites molécules dont la ténacité du verre empêche la précipitation. Il suit que le principe du feu est ici en esset le précipitant, pracipitans (en Allemand Nieder-Schlag), qui est le nom qu'on donne au corps qui a rompu les liens qui s'opposoient à la précipitation.

S. DXII.

Ces deux opérations (§. DVIII. & DX.) font d'un fréquent usage dans la Métallurgie. Elles servent à retirer tous les métaux de leurs

276 DOCIMASTIQUE mines, & à les départir les uns des autres. On peur à leur aide retirer à peu de frais les petites molécules d'or & d'argent, confondues dans de grandes masses des autres métaux; avantage que nulle autre méthode n'a encore pu procurer avec bénéfice. Il faut cependant avouer qu'elles n'ont encore pas · été cultivées avec affez de soin pour fournir les fuccès que l'on pourroit desirer dans toute sorte d'alliage; ce qui fait que l'on est obligé de sacrifier la plupart du tems les métaux du plus vil prix pour avoir les autres.

S. DXIII.

Le principe inflammable est quelquesois si intimement uni à certaines pierres & terres, qu'elles n'ont besoin d'aucun autre secours pour se convertir en métal parfait. Les métaux détruits & changés en scories ou en chaux reprennent leurs premieres qualités en conséquence d'une addition du même THÉORIQUE. 277
principe (§. CCCLXXVII.).
Cette union est formée par un feu
violent de fusion qui ouvre les
pores de ces fortes de terres métalliques fondues, & les dispose à
recevoir la matiere inflammable.
Cette opération est appellée rédustion, redustio.

§. DXIV.

Cette méthode (§. D X III.)
peut fervir à réduire tous les métaux & demi-métaux, excepté le zinc, qui, étant calciné & enfuite réduit par la fonte, se volatilise ou se vitrisse en partie avec le flux qui le couvre. L'alliage de l'or & de l'argent n'a cependant pas besoin d'être réduit par l'intermede du phlogissique (§, DXIII.), vu que ces deux métaux n'ont encore pu être absolument privés du leur; au moins n'y a-t-il point de procédé connu & ordinaire qui nous apprenne qu'ils l'aient été.

ACCOUNT.

278 DOCIMASTIQUE

COROLLAIRE.

On ne doit donc pas confondre cette réduction avec celle qui porte improprement ce nom, qui confisse à enlever des matieres étrangeres qui ne font que masquer les qualités des métaux, comme par exemple le fousre, l'arsenic, les sels, &c. Elle ne peut pas mériter ce titre, pusque en ce cas on raproche seulement les molécules métalliques, & on rend leur masse homogene en la dépouillant par la scorification des matieres étrangeres qui leur étoient interposées.

§. DXV.

Ce que nous avons expolé (§. LXXXII. à LXXXIV.), où nous avons parlé du mercure comme menstrue, suffit pour donner une connoissance de ce que c'est qu'amalgame, amalgamatio.

S. DXVI.

La dissolution par la voix bumide,

THÉORIQUE. 279 folutio bumida, est l'état d'un corps imperceptiblement distribué dans un fluide aqueux, ou en grande partie aqueux : en sorte que le nouveau composé n'est lui-même qu'un limité. veau composé n'est lui-même qu'un liquide homogene en apparence, capable de passer à travers un filtre quelconque sans rien laisser après lui, au moins lorsque la dissolution est parfaite; & dont chaque partie, quelque petite qu'elle soit, prisé séparément, contient une quantité proportionnée du dissolution par la voie humide de l'or, par exemple, dans l'eau régale, de l'argent dans l'eau simple.

S. DXVII.

On peut avec ce secours séparer des corps différens les uns des autres, en emploiant un dissolvent qui ne dissolve pas parfaitement l'une des portions du composé; ce qui se nomme extrastion: ou bien en débarassant les corps dis-

280 DOCIMASTIQUE fous de l'autre partie du composité, c'est-à-dire de son menstrue. Avantage qu'on obtient pour l'ordinaire à l'aide d'un autre corps, dont l'esse produit est la précipitation humide, pracipitatio humida.

S. DXVIII.

L'inquart, quartatio, est une espece de dissolution humide partielle, ou d'extraction par laquelle on sépare avec l'eau forte l'argent de l'or, dont les proportions sont pour celui-ci comme un est à trois. Cette opération mérite une attention particuliere. Si la quantité de l'or uni à l'argent n'est pas moindre que le tiers de la masse totale, l'eau forte ne touche point à l'argent. Mais si l'on ajoute un peu de ce métal, l'eau forte l'attaque pour-lors, & son action est d'autant plus grande que la quan-tité de l'or est au-dessous du tiers de celle de l'argent. On fait par expérience que l'eau forte agit assez promtement sur l'argent allié d'or, quand

quand celui-ci est à l'autre comme un est à trois. L'or en pareil cas garde la même forme après la diffolution qu'auparavant, pourvu qu'elle n'ait pas été trop tumultueuse: d'où il suit que l'on n'a point à craindre qu'il s'en soit détaché quelques pailletes; ce qu'il est bien difficile de prévenir, si l'argent y est pour plus de trois parties. Aussi les Artistes sont - ils exacts à garder les proportions mentionnées. L'origine & le sujet du terme inquart se font aisément sentir par ce qui précede.

COROLLAIRE.

On peut déduire de ce que nous venons d'établir (§. DXVIII.) qu'il n'est pas possible de fonder rien de certain sur l'essai de l'or à la pierre de touche par l'eau forte seule (§. CCCXLIV.). On est exposé à maintes erreurs, si l'on n'a égard en même tems à ses autres qualités.

282 DOCIMASTIQUE

S. DXIX.

On appelle édulcoration, edulco-ratio, une espece de dissolution humide (§. D X V I.) par laquelle on résout avec un fluide aqueux une partie faline adhérente à un folide insoluble par ce fluide. L'on sépare ensuite la dissolution en la décantant, c'est-a-dire en la verfant par inclination, après lui avoir laissé déposer le solide, ou même en la faisant passer à travers un filtre: & l'on réitere la même manœuvre jusqu'à ce que l'eau ait entierement dissout toute la matiere faline acrimonieuse & reste inspide.

Il n'est pas besoin d'avertir que ce seroit avoir recours à contretems à l'édulcoration, que de l'emploier à l'égard d'un corps qui se résoudroit en même tems que ses sels ; & qu'elle seroit inutile, si on lui soumettoit un corps avec lequel la partie saline seroit si intimement combinée, que l'eau Théorie 283 n'auroit aucune action fur elle, ou n'en exerceroit qu'une bien foible. L'argent dissous dans l'eau forte, &c. nous fournit un exemple du premier cas. Nous en avons un du fecond dans le verre, qui, pour avoir admis du sel dans sa composition, n'en laisse pas moins l'eau dans le même état qu'elle étoit avant qu'on la lui appliquât.

S. DXX.

On aide la dissolution en augmentant par la division les surfaces du corps que l'on veut édulcorer (§. DXIX.). On l'agite aussi avec un petit bâton afin qu'en en foulevant les molécules & les empêchant de tomber au fond, on les fasse trouver chacunes en particulier au milieu d'une masse de fluide qui les lave de toutes parts. On favorise toutes les dissolutions. avec les mêmes expédiens. On leur joint encore quelquefois celui de chauffer l'eau, par la certitude où l'on est que la chaleur facilite extrêmement la dissolution des sels, 284 DOCIMASTIQUE au moien du mouvement intessir & de la raréfaction qu'elle occasionne.

S. DXXI.

Il est absolument impossible de dépouiller un corps de tout son sel par le lavage (§. DXIX.); car, chaque molécule du menstrue contenant une quantité proportionnée (§. DXVI.) du corps qu'elle a dissout, & le corps édulcoré retenant toujours une certaine portion du menstrue qui l'a lavé ; il est de toute évidence qu'il lui reste en même tems la quantité de la partie faline contenue dans ce menstrue. Les cendres de bois, qui font impregnées d'un sel alcali, vont nous servir d'exemple. Si on les fait bouillir quelque tems avec quatre parties d'eau & qu'on en sépare la lessive soit en décantant, soit à l'aide du filtre, elles en retiendront au moins un quart, & conféquemment une quantité de sel proportionnée; puisqu'il est dissous uniTHÉORIQUE. 285 formément. Si l'on y verse de nouvelle eau & qu'on la décante, il restera encore, pour les mêmes raisons, une certaine quantité de sel, seulement moins considérable; & ainsi à l'infini. Il suit donc que l'opération doit être réitérée au point que l'eau n'ait presque plus rien à enlever.

COROLLAIRE.

On fait maintenant la raison pour laquelle on réduit communément avec beaucoup de perte les chaux d'or & d'argent faites par les acides. Elles contiennent encore quelques portions de ces menstrues qui leur adherent after fortement pour les enlever quand ils viennent à être mis en mouvement par un seu impétueux, & ouvert furtout. L'eau forte est même sujette à ces inconvéniens, malgré qu'on la regarde comme un sixant. Il n'est cependant pas moins vrai qu'elle l'est; mais jufqu'à un certain point.

286 DOCIMASTIQUE

S. DXXII.

La précipitation humide, pracipitatio humida (en Allemand fallung) est l'action passive d'un corps, qui étant dissous par la voie humide (S. DXVI.), est séparé de son menstrue, & tombe au sond de la liqueur, ou vient nager à sa surface, sous la forme d'une poudre pour l'ordinaire. On le sépare ensuite de son menstrue par la décantation ou par le siltre.

§. DXXIII.

Cette opération (§. DXXII.) fe fait en enlevant par l'évaporation à l'aide d'une légere chaleur le menstrue au corps fixe dissour le menstrue au corps fixe dissour un corps dont il s'empare avec plus d'avidité; comme quand on précipite un métal dissout dans un acide par un autre métal, ou par un fel alcali; l'argent par exemple dissout dans l'eau forte, est

THÉORIQUE. 287 précipité par le cuivre; le cuivre par le fer; le fer par le zinc; & tous les métaux & demi-métaux en tout ou en partie par les cendres gravelées, les sels volatils urineux, &c. Elle se fait enfin à la faveur d'un liquide incapable de dissoudre par la voie humide, seul ni conjointement avec le dissolvant, le corps que celui-ci tient en dissolution, ou qui le dissout de quelqu'autre maniere, ou bien en moindre quantité que si on l'eût exposé à l'action de ce premier menstrue seul. Dans le premier cas la précipitation est totale, comme quand on précipite l'argent de l'eau forte par l'esprit de sel; ce qui provient de ce que l'eau régale, qui réfulte de ce mélange, ne dissout l'argent que par la voie seche; d'où il se fait une précipitation totale de l'argent dissout par ce menstrue humide : mais pendant que cela arrive, il se sait une autre dissolution par la voie seche : l'argent uni à l'esprit de sel se dépose sous la forme d'une pou-

288 DOCIMASTIQUE dre blanche incapable de se réu-nir de nouveau avec l'eau en la moindre quantité. Dans le second cas la liqueur devient extrêmement trouble & dépose ; mais ce phénomene est incontinent suivi d'une nouvelle dissolution : ainsi qu'on le voit lorsqu'on vient à verser sur une dissolution de fer par l'eau forte une liqueur trèschargée d'alcali fixe, avec les précautions requises. Il en reste cependant pour l'ordinaire une certaine portion fans se redissoudre. Dans le troissême cas, la précipitation est seulement partielle; comme quand l'on précipite par le sel commun, le sel ammoniac ou leur esprit acide, le mer-cure dissout jusqu'à saturation par l'eau forte. Enfin la précipitation se fait quelquesois aussi par l'eau seule. Ainsi qu'il arrive à l'égard du régule d'antimoine dissout par l'esprit de sel ou l'eau régale. Ces sortes de menstrues ne dissolvant ce demi-métal qu'autant qu'ils sont bien concentrés.

S. DXXIV.

Une légere chaleur facilite l'union du précipitant avec le menftrue, & favorise par conséquent toute précipitation (§. DXXIII.). Les dissolutions, fur-tout lorsqu'elles sont concentrées & au point de faturation, veulent être étendues d'une grande quantité d'eau, avant que d'admettre le précipitant; car, à faute de cette précaution, il ne leur feroit pas plutôt mêlé, qu'elles deviendroient de la confissance d'une bouillie épaisse, & s'opposeroient par-là au mélange uniforme de tous les deux. Il n'est pas besoin d'avertir qu'il n'est ici nullement question de l'espece de précipitation qui se fait en évaporant.

S. DXXV.

La torréfaction, ustulatio (en AIlemand Rosten), confiste à séparer, à l'aide du feu & de l'air, les matieres volatiles des fixes, pour avoir celles ci seulement. C'est ainsi Tome II.

290 DOCIMASTIQUE que l'on dissipe le soufre & l'arsenic de la plupart des mines.

S. DXXVI.

Le fuccès du grillage (§. D X X V.) est affez difficile à obtenir, quand le corps que l'on y soumet entre en sonte presque au même degré de chaleur qui est nécessaire pour dissiper sa partie volatile. Ces sortes de circonstances obligent donc 1º. de triturer groffierement le corps qu'on veut rôtir, afin d'augmenter ses surfaces & d'occasionner une action plus multipliée de la part de l'air. 2°. de modérer le feu, de crainte que la fusion n'ait lieu. 3°. de donner un libre accès à l'air, comme étant le véhicule des vapeurs. 4º. de répeter la trituration, au cas que le corps foumis au rôtissage vienne à fe grumeler. 5°. de l'étendre en une couche mince. Les corps réfractaires font bien plus aifés à torréfier. On peut leur donner tout d'abord un grand feu, & l'on n'est

THÉORIQUE. 291 pas tenu de les broier si souvent & de recommencer le grillage. Lorsque l'on a à torréfier un corps qui se fond au degré de seu qui dissipe sa partie volatile, on abrége beaucoup l'opération en lui mêlant un corps réfractaire : mais il faut se garder d'en emploier un qui soit contre-indiqué par l'altération qui en pourroit naître. Quoi qu'il en foit, on doit avoir l'attention d'empêcher que les parties volatiles n'enlevent en se dissipant quelques portions des matieres fixes (§. CVII.). Cet inconvénient naît la plupart du tems de ce qu'on a donné un feu trop fort dès le commencement de l'opération. On le prévient à la faveur d'un fixant auquel on a quel-quesois recours. Cette matiere sera traitée particulierement en son

S. DXXVII.

La calcination est l'action de réduire en poudre ou de distoser à la trituration, à l'aide d'un seu B b ij

292 DOCIMASTIQUE convenable, des corps folides qu'on nomme pour-lors chaux ou corps calcinés; calcinata, calces. Cette opération est la même que la torréfaction (S. D X X V I.), & n'en differe ordinairement que par rapport aux fins que l'on se propose. ainsi quand on y a recours, l'on a principalement en vue de la faire fervir à réduire un corps en une poudre plus fine, ou à l'amollir, malgré qu'elle foit presque tou-jours accompagnée, ainsi que la derniere, de la dissipation des parties volatiles. On a l'avantage de met-tre en poudre le corps qu'on y soumet, ou pendant le tems qu'il la fubit, ou de l'y disposer au moins, si, après qu'on l'a eu retiré du feu, on l'expose à l'humidité de l'air, ou si l'on verse de l'eau dessus; comme il arrive aux pierres calcaires : de donner de la fragilité aux corps flexibles; ainsi qu'on peut l'observer à l'égard des métaux qui se convertissent en de petites écailles ou scories qui se prêtent plus volontiers à la pulvérisation:

de gerfer enfin ou d'amollir les corps durs & de les mettre par-là plus en état d'être broiés aifément ; auquel cas il est fouvent à propos de jetter fubitement de l'eau froide desfius si-tôt qu'ils sont hors du feu, & de réitérer la même opération. C'est la façon de calciner les caillous, &c. Le succès rapide d'une calcination dépend quelquesois d'une addition. C'est ainsi qu'un grand seu réduit promtement en chaux l'étain par le plomb.

COROLLAIRE.

Il suit évidemment que les précautions requises dans la torréfaction (§. DXXV.), sont également nécessaires dans la calcination, puisque elle dépend pareillement de la perte des parties votiles. Il n'en est pas de même des autres opérations.

SCHOLIE.

La grande Analogie qui est en-B b iij

294 DOCIMASTIQUE tre ces deux opérations (§. DXXV. & DXXVII.), fait qu'on les confond fouvent l'une avec l'autre: enforte que la calcination s'appelle torréfaction & réciproquement; & comme il y a d'autres moiens de réduire en poudre les corps solides, quantité d'autres opérations différentes de celle-la ont emprunté fon nom. Un corps, par exemple, dissout dans quelque menstrue hu-mide, & dégagé de ce menstrue fous la forme d'une poudre par quelque addition ou par l'évaporation, se nomme chaux, au lieu de précipité par la voie humide (§. DXXII.). Des substances rongées par des vapeurs, comme celle de l'eau chaude, du vinaigre, &c. font des chaux. Des métaux amalgamés (§. DXV.) triturés avec quelque sel solide, privés ensuite de leur mercure, dépouillés de leur sel par le lavage, & restant sous la forme d'une poudre sont des chaux; & les opérations dont ces différentes chaux

font les résultats, sont tout autant

THÉORIQUE. 295 de calcinations. Mais comme ces résultats sont quelquesois le fruit du concours de plusieurs opérations, le mot de calcination est pour-lors modissé d'autant d'accessoires, & il y a des calcinations par la voie seche, par la voie lumide, philosophiques, &c. La premiere de ces especes, est la calcination proprement dite, & celle dont nous avons parlé.

S. DXXVIII.

L'évaporation, evaporatio, consiste en ce que l'on soustrait, à l'aide de la chaleur & de l'action de l'air, l'humidité aqueuse de quelques corps fixes: comme quand on difsipe l'eau des sels qu'on y a résous. L'épaissifement, inspissatio, est l'espece d'évaporation qui laisse un résidu peu sluide, ou une concrétion dont la surface est irréguliere. Mais on lui donne le nom de crystallisation, crystallisatio, lorsque ce résidu forme des aggrégations dont on peut discerner la régularité. La dessiccation, dessiccatio, est l'opération Bbiiij

par laquelle on enleve à un corps une quantité d'humidité qui n'étoit pas capable de lui faire perdre fa forme folide.

S. DXXIX.

Les sublimés, sublimata, sont des corps résous en vapeurs qui s'appliquent & se rassemblent sur la surface d'un corps solide & froid qu'on leur présente; & l'on appelle sublimation, sublimatio, l'action par laquelle on les obtient. On donne pourtant le nom de sublimés en particulier aux fumées qui se réunissent sous la forme d'une croûte solide; car celles qui restent sous la forme d'une neige ou d'une poudre spongieuse & raréfiée, prennent celui de fleurs, flores. La sublimation se fait ou dans des vaisseaux fermés, par une méthode détaillée affez au long dans prefque tous les ouvrages de Chymie; ou à feu ouvert; & pour-lors elle fe nomme particulierement sublimation à la façon de Glauber, sublimatio Glauberiana. Cette derniere

THÉORIQUE. espece peu familiere aux Chymistes, n'est gueres connue que des Métallurgistes, dont elle accompagne presque toujours les opérations, pendant lesquelles il s'attache aux parois & aux cheminées des fourneaux des vapeurs qui forment ce qu'on appelle cadmies & fleurs des fourneaux (S. CVII.).

Mais les loix de la volatilisation ne renferment pas seulement les corps volatils. On peut encore leur soumettre, à la faveur de ces fortes de corps, ceux qui sont sixes par eux-mêmes: enforte qu'au moien d'un degré de feu convenable, on les réduit en vapeurs feches ou en fumées.

COROLLAIRE.

Il suit conséquemment que la fublimation ne differe de la torréfaction (§. DXXV.) qu'en ce qu'on laille dissiper la partie vola-tile dans celle-ci, & que dans celle-la on la retient. On y a donc toujours égard à la partie 298 Docimastique volatile, & quelquefois à celle qui cst fixe.

§. DXXX.

On fait dans les vaisseaux fermés, suivant la premiere méthode (§. D X X I X.), des sublimations très-belles & très-pures, principalement quand on emploie à ce fujet des vaisseaux de verre capables de résister à l'action du feu. Mais il arrive que plusieurs fossiles mis dans les vaisseaux fermés font si réfractaires, même pousfés à un feu de la derniere violence, qu'on n'en retire rien du tout, ou que très - peu de chose; tandis que lorsqu'ils sont traités par la méthode de Glauber, c'est-à-dire, à un seu ouvert accompagné d'un jeu léger de la part de l'air, ils ne tardent pas à donner des vapeurs copieuses: ainsi que cela se passe à l'égard de la pierre calaminaire, de la cadmie des fourneaux, & semblables. Pour faire cette sublimation en petit, & en recueillir exacte-

THÉORIQUE. 299 ment toutes les fleurs & les sublimés, il faut avoir recours à un appareil particulier. On l'exécu-tera aisément de la maniere qu'il fuit. Adaptez au lieu de chemi-née (§. C C L X X I I I. n°. 4.), au dôme d'un fourneau de fusion, un grand pot de terre sphérique, non vernissé en dedans, percé au fond de quatre ou cinq trous d'un pouce de diamettre. Son orifice fera appliqué fur le dôme dont il recevra la naissance de cheminée, & son fond sera conséquemment tourné vers la partie supérieure. Ajustez-en un autre semblable, aussi percé au fond, mais un peu moindre, & lui donnez la même disposition. On est le maître d'en ajoûter un troissême, si l'on veut , femblable aux deux premiers. Appliquez aux jointures de vos vaisseaux un lut peu ténace, afin d'avoir la facilité de les séparer. Les pots ou autres vaisfeaux destinés à cet usage se nomment aludels, aluduli.

300 DOCIMASTIQUE

S. DXXXI.

Mais si les vapeurs (§. DXXIX.) rassemblées dans les vaisseaux fermés deviennent fluides & forment des gouttes qui découlent & se réunissent dans quelque vaisseau destiné à les recevoir, l'opération se nomme pour-lors distillation, distillatio. On la divise en dissérentes especes à raison de la direction des vapeurs; si elles montent assez haut. Elle prend le nom de distillation par en haut, per ascensum; celui de distillation par le côté, per larus, quand elles ne font latéralement qu'un petit trajet pour arriver à leur récipient : & enfin celui de distillation par en bas, per descensum, lorsqu'elles sont réstéchies inférieurement & se réunissent de même. Dans la circulation, circulatio, la structure des vaisseaux est telle que les vapeurs condenfées reviennent au lieu d'où elles font parties.

La fumigation, fumigatio, est l'action par laquelle on expose à des vapeurs seches, c'est - à dire, à une sumée, comme menstrue, le corps auquel on veut causer quelque altération. Si les vapeurs étoient humides, ce seroit une vaporation, vaporatio. Ces sortes d'opérations ne sont point en usage dans la Docimassique, si l'on en excepte la seule espece dont nous allons faire mention dans le Paragraphe suivant.

S. DXXXIII.

Lorqu'on a dessein d'unir un corps volatil sous la forme de vapeur à un autre sixe. & solide, comme les matieres volatiles soutennene un degré de seu beaucoup plus grand sans se dissiper quand elles n'ont aucune communication avec l'air extérieur, on doit prendre ses mesures pour retenir les vapeurs dont on a besoin, & placer le corps que l'on en

202 DOCIMASTIQUE veut imprégner, de façon qu'il en foit perpétuellement frappé. Quoi-que nous aions exposé la maniere dont on pouvoit remplir ces vues aux Paragraphes CLXXVIII. & suiv. où il a été question d'appliquer des menstrues acides pour les mêmes fins, principalement aux métaux, nous ne nous en croions pas moins obligés de le répéter ici, parce que c'en est proprement le lieu. Le manuel de cette opération qui consiste à mettre d'abord pour l'ordinaire une couche du menstrue pulvérisé & légerement humecté, après cela une couche du corps que l'on veut dissoudre; puis une autre couche du menstrue, & enfin du corps à dissoudre, & ainsi fuccessivement lit sur lit, lui a fait donner le nom de cémentation, comentatio, par l'analogie qu'elle a avec l'ouvrage des Maçons, quand ils construisent des murs de briques & de mortier (en Latin camentum).

Théorique. 303 6. DXXXIV.

Les menstrues acides (§. CLXXVIII. & fuiv.) ne font pourtant pas les feuls qu'on unit en pareille occasion (S. DXXXIII.) avec les corps fixes, on emploie encore les matieres volatiles; pourvu toutefois qu'il n'y ait point d'autres moiens de les réunir que ceux que l'on tire d'un feu violent, long-tems continué & capable de dissiper les corties volatiles. parties volatiles. On a donc recours dans ces fortes de cas à la cémentation, & quelquefois à un fixant, pour faire fubir la violence du feu à un corps volatil sans qu'il puisse s'échapper, & pour disposer en même tems celui qu'on doit dissoudre à recevoir plus rapidement le menstrue, en l'atténuant & ouvrant ses pores. On unit ainsi aissement le foustre & l'arsenie au fer & au cuivre, & l'on peut aussi corroder ces métaux avec très-peu d'acide, pendant qu'ils en exigeroient une grande quantité par une

304 DOCIMASTIQUE autre voie. On convertit de même le fer pur en acier, en lui donnant une grande quantité de phlogistique. Il n'y a peut-être pas de corps, qui, dans ces sortes de circonstances, puissent être entierement privés de leur principe inflammable par la violence du feu; par la raison que l'air n'a aucune communication avec les ingrédiens de la cémentation. Les charbons tirés tant des végétaux que des animaux le tiennent plus opiniâtrément qu'aucun autre ; puisque même étant réduits en poudre subtile & mis dans un vaisseau fermé négligemment, ils foutiennent un feu violent pendant des jours entiers fans se convertir entierement en cendres. Il est cependant à remarquer qu'on est frustré du suc-cès de l'opération, quand on ne conduit pas le feu comme îl faut. Nous nous étendrons particulierement dans les procedés sur les moiens d'y réussir.

Les opérations de Chymie & de Docimastique exigent pour l'ordinaire des sécours méchaniques, que l'on appelle conséquemment des opérations méchaniques. Il ne laisse pas d'y en avoir un certain nombre. Telles sont par exemple l'élutriation ou lavage, la pulvérisation, l'usage du tamis & du filtre, &c. elutriatio, trituratio, cribratio, filtratio, &c. mais je pense que ce seroit se consumer en pure perte que d'en donner ici une longue description, tant parce qu'elles sont assez connues, que parce que le détail de chacune deviendra plus court & plus intelligible dans l'en-droit où il fora nécessaire de le

placer.

Je crois cependant ne pouvoir me dispenser de donner une Notice du lavage, qui est principalement du ressort de la Métallurgie & de la Docimastique, & que l'on pourroit appeller une dissolution humide méchanique. Elle consiste à

Tome II.

306 DOCIMASTIQUE séparer les uns des autres des solides de différentes pesanteurs, & infolubles dans l'eau que l'on agite fortement dans le vaisseau qui les contient, auquel on donne de tems en tems quelques secousses pour favoriser le triage; ensorte que le plus léger & le plus fin est entraîné par l'eau, le plus lourd & le plus solide reste au fond du vaisseau, comme faisant plus de résistance. On peut voir ce qui en a été dit au S. CCCLXXXI. Les particularités de cette manipulation accompagneront les Procédés des mines qui les exigeront.



CHAPITRE SIXIÊME,

Des réfultats & des usages de la Docimastique.

S. DXXXVI.

Es métaux, les demi-métauv, & les autres fossiles purs & privés des matieres étrangeres qui les accompagnent dans l'état où la Nature nous les offre, sont les réfultats premiers de la Docimastique; puisque c'est l'unique but des travaux de l'Essaieur. C'est ce qu'on se propose d'éclaireir dans la feconde Partie; ce qui nous engage à ne donner ici que des genéralirés.

S. DXXXVII.

On fent aisément la nécessité & les usages d'un Art, qui, occupé à connoître, à puniter les minéraux & à les faire servir aux besoins des C c ii

308 DOCIMASTIQUE hommes, procure des avantages infinis aux Médecins, aux Phyficiens, aux Chymistes, aux Méchaniciens, aux Métallurgistes, &c. l'Art des Essais n'est que la Métallurgie en petit. Ainsi quand l'on connoît l'utilité de celle-ci, on ne peut ignorer les usages de celui-là. Il faudroit être bien téméraire pour faire les frais d'un appareil en grand, qui font immenses, fans avoir essaié la mine que l'on veut exploiter; ce qui a principalement lieu à l'égard de l'argent & de l'or qui y font contenus, parce que ces métaux font pour l'ordinaire si intimement combinés avec d'autres minéraux, qu'il est impossible de les y reconnoître à l'inspection. Mais il ne fussit pas de s'être afsuré de la présence d'un métal dans un minerai, il faut encore en assigner au juste la quantité; ce qui n'est possible qu'après plusieurs es-sais de la même mine. Il n'en est pas seulement ainsi des mines brouillées, les plus simples sont sujettes aux mêmes regles, comme la mine

THÉORIQUE. 309 d'argent rouge, la vitrée, la mine de plomb, &c. où la proportion du métal n'est pas si constante qu'on youdroit l'insinuer.

S. DXXXVIII.

La Docimastique devient encore nécessaire à tous les autres Arts dans lesquels il s'agit de connoître la mixion ou la pureté des mi-néraux, ou de les purifier & de les combiner. Elle prête confé-quemment de grands secours à la Médecine, & sur-tout à la matiere Médicale, l'une de ses parties; puisqu'un grand nombre de médicamens sont tires des minéraux. Or un Médecin ne peut se dispenser de connectre les instrumens qu'il emploie, à moins de vou-loir court les risques de faire au-tant de mal que de bien, où de ne rien faire du tout. On sera convaincu de la vérité que j'a-vance quand l'on faura que les poisons les plus terribles tirés des minéraux, tels que l'arsenic, le cuivre, le plomb, &c. font profondément cachés dans toutes ces especes de minéraux: en sorte que l'on n'en doit admettre aucun dans la Pharmacie, qui n'ait préalablement subi l'essai le plus rigoureux. Nous ajouterons encore que des minéraux natifs & factices sont quelques altérés par des matieres qui ne peuvent être remplacées que leur vertu n'en soulles.

S. DXXXIX.

Il n'est pas douteux que ceux qui ignorent l'Art des Essais ne perdent leur tems & leurs peines aux opérations de l'Alchymie; cette science aiant pour objet la persection & une connoissance prosonde des métaux. On ne peut imaginer peut-être rien de plus absurde que l'envie de porter les métaux à leurs plus grandes pureté & persection, pendant que l'on en ignore ce qui court les rues, quant à leur connoissance & aux moiens de les séparer; car c'est ainsi que ces Philosophes sublimes parlent avec mépris de ce qu'ils n'entendent pas.

THÉORIQUE. 311
Il n'est donc point étonnant que des gens qui ne se repaissent que de chimeres, dissipent souvent des sommes immenses pour des travaux qui sont de la derniere inutilité.

S. DXL.

L'Art des Essais prête encore ses secours à celui de la Verrerie, lorsqu'il s'agit de donner aux verres la couleur des pierres précieuses. Les chaux des métaux teignant chaeune le verre d'une couleur parti-culiere, font emploiées à cet effet; & il suffit pour le produire de la plus petite quantité qu'on en puisse prendre. Il suit conséquemment que les métaux doivent être portés au dernier point de pureté pour avoir à volonté une couleur fixe & déterminée. Or c'est ce qu'il n'est pas possible d'obtenir sans le secours de la Docimastique; car s'il y avoit un milliême de métal fur le total de la frite, c'est-à-dire du mélange des sels & des caillous, & de la litharge ou plomb calciné que l'on 312 DOCIMASTIQUE

y ajoute quelquefois, dont on fait le verre, il est sûr qu'il seroit taché de quelque couleur; au lieu d'en être tout-à-fait privé & semblable au crystal. Il peut arriver encore que la moindre portion d'un métal qu'on ne sait pas exister dans la chaux de celui ou de ceux qu'on emploie pour donner au verre une couleur certaine, en y occasionne une bien différente de celle qu'on attendoit. C'est pour cette raison qu'il est si difficile de donner au verre une belle couleur de rubis.


S. DXLI.

La Théorie & la Pratique de la Docimastique sont encore d'une nécessité absolue pour faire les expériences de Physique qui ont rapport à la nature & aux effets du feu sur les minéraux; puisque l'on doit savoir si le corps que l'on examine est pur ou ne l'est pas : à moins de se soucier peu de donner pour certaine une cause incertaine, & d'avoir des succès diffé-

THÉORIQUE. 313
rens toutes les fois que l'on repétera la même expérience. Je pourrois citer bon nombre d'exemples
pour confirmer ce que j'avance,
fi je n'étois obligé de révoquer
en doute, ou d'anéantir en même tems, ce en quoi je ferois bien
fondé, des expériences avec leurs
réfultats, dont on fait communément tant de cas, & ornées de
fpéculations fi agréables à leurs
Auteurs: mais c'en est assez pour
le Sage.

Fin de la Théorie de la Docimastique.





EXPLICATION

DES PLANCHES.

PLANCHE I.

IGUREI. Moine pour frapper les coupelles.

a. b. Son manche, de bois, assujetti dans le cylindre creux de laiton qui en forme la partie inférieure.

e. d. e. f. g. Partie du moine faite de laiton, que l'on ajuste avec la none de la figure 2. remplie de cendres, pour y former la cavité & le bord supérieur de la coupelle (§. C C V.). e. est un segment sphérique très-poli répondant à la cavité de la cou-



pelle. d. f. est le bord faillant qui doit former celui de la coupelle. c. g. est le bord de la cavité du cylindre qui reçoit le

manche a. b.

Figure 2. Coupe perpendiculaire d'une none, ou partie inférieure du moule, aiant la figure d'un cône tronqué. Elle est ouverte en-dessus & en-dessus, & se remplit de cendres que l'on comprime avec le moine de la figure 1. Les lignes ponctuées servent à désigner jusqu'à quelle prosondeur on y peut enfoncer celuici avant que ses bords d. f. touchent aux parois de la none.

On doit avoir trois ou quatre moules semblables complets, de grandeurs différentes, dont le plus petit fasse des coupelles de trois quarts de pouce, & le plus grand de deux pouces de diametre (§. CCIV.), hors d'œuyre.

Figure 3. Coupe perpendiculaire d'une coupelle.

w. b. c. est la cavité qui reçoit le métal. d. sa base (§. CCIII.).

Ddij

Figure 4. d. Boête de laiton, ouverte dans fa partie fupérieure, aiant trois quarts de pouces de diametre, fur trois pouces de hauteur.

a. b. Son couvercle, dont le fond est fait d'une toile de crin serrée c. pour fasser les cendres, dont on emplit la boite (§. C C V.).

Figure 5. Moine, femblable à celui de la figure 1. desliné aux feorificatoires.

a. b. c. Sa partie convexe pour former la cavité des scorificatoires.

Figure 6. Coupe perpendiculaire d'une none de bois. Après l'avoir emplie de terre glaife, on l'entoure de la brette ou cercle a.e. b.b. pour l'affermir contre les coups que l'on donne à la glaife pour la tasser (§, CCXVI. & suiv.).

Figure 7. Coupe perpendiculaire d'un test à scorifier, de deux pouces de diametre à peu près.

a. b. Sa base. On lui a donné peu

DES PLANCHES. 317 de largeur, afin que le feu l'échauffat plus rapidement (§. CCXV. & fuiv.).

c. d. e. Sa cavité.

Figure 8. Grande coupelle, faite dans le cercle de fer h. i. k. l.

a. b. c. Sa cavité, en forme de calotte ou de fegment sphérique, terminée par le bord d. e. f. g.

h. i. k. l. Cercle de fer pour retenir les cendres (§. CCXIII.).

Figure 9. Plane courbe, ou couteau représentant par sa courbure le segment d'un cerceau. Il sert à évuider les cendres qui remplifsent la cavité de la coupelle de la figure 8.

a. Son tranchant.

b. Son dos.

c. d. Ses deux manches (§. CCXII.

n°. 3.).

Figure 10. Main roulant la boule de laiton m. polie, pour comprimer & applanir la claire, qui a été tamifée dans la cavité de la coupelle (§. CCXII. nº. 3. & 4.).

Figure 11. Cendré ou grande cou-Ddiii

pelle faite dans la terrine a. b.

e. f. g. Son bord (§. CCXII.). h. Sa cavité (§. CCXII.).

Figure 12. Pilon de bois à dents, pour comprimer la cendrée de la terrine (§. CCXII. n°. 2.).

Figure 13. Moule demi-cylindrique pour les mouffles d'effai.

a. b. c. d. Son dos, ou partie convexe.

e. g. a. Son plan postérieur. b. d. e. f. Son plan antérieur.

b. Trou du plan antérieur dans lequel on introduit la vis p. pour dégager avec facilité le moule des plaques d'argille comprimée qui couvrent (§. CCXXVII. & CCXXVIII.) fon dos &

fon plan postérieur.

Figure 14. Moule concave pour les mouffles. Elles s'y font bien plus promtement & plus folidement qu'avec le précédent (Figure 13.), qui devient pourlors une partie de celui-ci & y est reçu.

1. Sa cavité demi-cylindrique, où

DES PLANCHES. 319 l'on place l'argille quand on fait les mouffles, dont l'épaisseur est déterminée par l'espace qui se trouve entre elle & le moule de la figure 13.

m. Planche postérieure pour faire le

fond de la mouffle.

r. Planche antérieure servant à la

compression.

i. i. k. k. Sont deux vis dont les écrous sont placés dans la planche postérieure, afin de la rapprocher de l'antérieure.

o. n. Planche supérieure pour former le fol de la mouffle, fortifiée de la barre q. afin qu'elle soit capable de soutenir l'effort de la pression des vis conjointement avec leurs écrous (§. CCXXVIII.).

Figure 15. Mandrin de laiton pour les piédestaux mobiles, destinés à foutenir les petits creu-

fets.

a, b. Sa base devant soutenir la none

de la figure 6.

c. d. Cercle qui doit être reçu par l'ouverture de la partie inférieure Dd iiii

220 EXPLICATION de la none pour l'empêcher de vaciller.

e. f. g. h. Est la faillie qui forme la cavité du piédestal recevant les creusets.

Figure 16. Coupe de piédestal fait dans le moule précédent.

a. Sa cavité destinée à recevoir le fond des creusets (§.

CCXXXIII.).

Figure 17. Instrument ou segment rectangle pour fermer les foupiraux de la mouffle d'essai de la Planche II. figure 1. lettres a. a. (§. CCXXIX.).

PLANCHE 11.

F Igure 1. Mouffle d'essai garnie de son sol, vue en devant & en côté (§. C C X X I I.).

Figure 2. Mouffle d'essai placée sur une Planchette mobile, vue par le côté & par le derriere.

a. a. Leurs ouvertures pour favoriser le jeu de l'air & du feu.





DES PLANCHES. 321 Figure 3. Mouffle sphéroide pour les grandes coupelles faites dans le cercle de fer de la Planche I. figure 8. (§. CCXXX.).

a. a. Ses ouvertures semblables à

celles des précédentes.

b. Segment demi-cylindrique foudé à la bouche de la mouffle.

Figure 4. Moule de bois pour la mouffle sphéroïde de la figure 3. (S. CCXXX.).

b. Segment de bois demi - cylin-

drique.

Figure 5. Tute ou creuset d'essai muni d'un large pied; servant principalement aux mines de cuivre & de plomb (§. CCXXXI.).

Figure 6. Creuset triangulaire par sa partie supérieure, propre à verfer aisément les matieres fondues

(§. CCXXXI.).

Figure 7. Coupe perpendiculaire d'une none, ou moule de bois en creux, divifé en deux parties soutenues dans leur position par une brette ou cercle de fer, dont elles sont embrasfées. Il fert à mouler les petits 322 EXPLICATION creusets d'essais de la figure 5. (S.CCXXXII.).

Figure 8. Moine ou moule en relief faisant partie de celui de la figure 7. pour faire le creux des tutes de la figure 5. (§.

CCXXXII.).

Figure 9. None, pour mouler les creusets triangulaires de la figure 6. Elle est aussi divisée parallelement à son axe en deux parties qui sont retenues en place par un cercle de fer. Elle doit avoir un moine semblable à celui de la figure 8. excepté que la partie inférieure, destinée à former le creux du vase, en doit être triangulaire (§. CCXXXII.).

a. a. Dents coniques s'engrenant

dans les alvéoles b. b.

Figure 10. a. b. Sont des couvercles pour les tutes & les creusets (S.CCXLI.).

Figure 11. Cucurbite pour le départ (§. CCXLII.), munie d'un bouchon de papier.

Figure 12. Trépied sur lequel on

BES PLANCHES. 323 place la cucurbite de la figure 11. (§. CCXLIII.).

Figure 13. Poëlon de cuivre à pieds pour édulcorer la chaux d'argent

pour edulcorer la chaux d'argent précipitée (§. CCXLIV.) de l'eau forte par le cuivre. Figure 14. Petite bassine d'or à recuire la chaux d'or dont on a départi l'argent par l'eau forte (§. CCXLV.). Figure 15. Trépied de fer pour soutenir la portie he stime de la forme de la contre le la contre la c

tenir la petite bassine de la figure 14. (\$. C C X L V I.). Figure 16. Voiez la figure 12.

Figure 17. Sebile de bois ou de terre pour séparer par le lavage les matieres hétérogenes légeres qui adhérent aux mines. C'est un vaisseau long d'envi-ron un pied , large & profond de quelques pouces, & semblable à une petite nacelle dont une extrémité auroit été tronquée ou applatie. La parois, qui la termine, est la partie postérieure du vaisseau, & sert de manche pour le manier; ce qui fait qu'elle en excede les 324 EXPLICATION bords (S. CCXLVII.).

Figure 18. Boête de bois pour la granulation (§. CCXLVIII.).

Figure 19. Granulatoire à l'eau: c'est un cylindre couvert d'une couche de menus brins de ba-lai, placé sur un baquet plein d'eau qui baigne sa partie inférieure. On le tourne pendant qu'on verse dessus le métal à grenailler (§. C C L.).

Figure 20. Cône de cuivre ou de fer pour verser les métaux en su-

fion (§. CCLIII.).

Figure 21. a. Lingottiere où l'on verse les métaux fondus pour en faire des lingots. On y a pratique à cet effet des rainures prismatiques ou demi - cylindriques (S. CCLVI.).

Figure 22. 6. Lingottiere dont on a emporté des segmens sphériques pour former des cavités propres à recevoir les régules métalliques qu'on veut mettre fur la coupelle (§. C C L V I I.).

PLANCHE III.

F Igure 1. Fourneau d'essai. a a. b b. c c. Son corps (§. CCLXVI.).

d. Son ouverture supérieure (ibid. nº. I.).

e. Porte du cendrier.

k. k. Coulisses pour la fermer. f. Bouche du foier. On y voit une mouffle en place, qui lui est

contigue & chargée de deux coupelles.

a. Crampon de tôle destiné à recevoir la dent 2. du canal 8.

g. Canal de tôle que l'on assujettit, à dessein de l'emplir de charbons ardens, vis-à-vis la bouche f. du foier, au moien de la dent 2. que l'on engrene dans le crampon a.

1.1. Coulisses pour fermer la bouche du foier.

m. Ouverture oblongue de l'une des coulisses.

326 EXPLICATION

n. Ouverture demi - circulaire de l'autre coulisse donnant la facilité de regarder dans la moussle quand

g.g.h.h.i.i. Bandes de tôle clouées au fourneau, laissant entre elles & ses parois les rainures où jouent les coulisses.


o. o. Sont deux trous vis-à-vis defquels il y en a deux autres semblables à la partie postérieure du fourneau, pour recevoir les deux barres de fer soutenant la mouf-


p. Oeil ou trou circulaire de la partie supérieure du fourneau, donnant la facilité des remuer, au moien d'une verge de fer, les cendres & les charbons autour de la mouffle.

q. Dôme que l'on peut mouvoir en avant & en arriere sur deux bandes c. c. de tole réfléchies vers le fourneau au côté duquel elles sont Iclouées.

z. Bout de tuiau conique attaché à la partie supérieure du dôme 9.

& destiné à être reçu dans un au-





DES PLANCHES. 327 tre ruiau de tole servant de cheminée.

s. s. Anses du dôme.

r. Tuiau conique s'ajustant avec celui r. du dôme, pour augmenter le feu . & servir de cheminée.

Figure 2. Plate-bande quarrée ou quadre divisé en deux, devant être placé immédiatement au-dessus du soupirail du fourneau de la figure 1. intérieurement, pour foutenir les barres de fer portant la grille, & le garni du fourneau.

Figure 3. Coupe perpendiculaire passant au milieu du fourneau de la figure 1. de devant en arriere, présentant le profil du fourneau.

Figure 4. Coupe perpendiculaire du même fourneau passant d'un côté à l'autre, & présentant son intérieur de face ou par le derriere.

Figure 5. Moule elliptique destiné à former la cavité du fourneau de la figure fuivante.

a. Partie tronquée formant le dôme de la figure 7. On en re328 EXPLICATION tranche aussi la partie inférieure, inutile au corps du fourneau.

Figure 6. Fourneau de fusion conftruit sur le moule de la figure 5. (§. CCLXXIII. & fuiv.).

d. Anneau de tôle, appliqué au bord supérieur & intérieur du fourneau, pour foutenir fon garni. Il y en a un semblable à la partie inférieure.

e. e. Anses pour le remuer & trans-

porter.

c. c. Deux trous, vis-à-vis desquels il y en a deux autres semblables postérieurement, pour recevoir les deux barres de fer de la figure 11. destinées à soutenir la

grille de la figure 12.

Figure 7. Dôme que l'on ajuste au fourneau, quand on veut augmenter la vivacité du feu animé par les soufflets. Il peut faire par sa forme le complément de l'ellipse tronquée de la figure

5. a.

6. Est une porte roulante sur des gonds, par l'ouverture de laquelle

DES PLANCHES. 329 on peut introduire l'aliment du feu dans le fourneau.

c. c. Crochets de fer pour le pren-

dre-

d. Segment conique de tôle destiné à recevoir un tuiau semblable, aussi de tôle, servant de cheminée, qu'on lui ajuste quand on veut augmenter le feu; enfin tel qu'est celui du fourneau d'essai de la figure 1. lettre r.

Figure 8. Porte du dôme de la figure 7. vue par-dedans, garnie d'une lame de tôle pour affer-

mir fon garni.

Figure 9. Cendrier ou piédestal du fourneau de la figure 7.

e. Cercle de fer pour soutenir le

fourneau.

d. Trou pour la tuiere du soufflet. b. Porte pour vuider les cendres & réfléchir le vent du soufflet.

Figure 10. Autre piédestal luté en dedans, & garni d'un bassin f. g. h. pour recevoir le métal fondu.

c. Trou pour introduire un crochet de ser,

Tome II.

330 EXPLICATION d. Autre trou pour la tuiere du

foufflet.

e. Ouverture donnant passage à la matiere fondue, au moien d'un canal prenant naiffance du fond g. du bassin.

Figure 11. Deux barres de fer que l'on introduit dans les trous du fourneau d'essai, figure 1. o. o. ou du fourneau de fusion c. c. pour foutenir la mouffle de celuilà & la grille de celui-ci.

Figure 12. Grille du fourneau de

fusion.

Figure 13. Même cendrier que celui de la figure 10. mais disposé de façon que la matiere fondue rassemblée dans son bassin, & fortant par le trou e. de la même figure 10. est reçue dans un autre petit bassin i. particulier, aussi garni de poussière de charbon.

. Cône de tôle destiné à être admis dans le trou du cendrier d. & à recevoir la tuiere du soufflet.

Figure 14. Fourneau semblable à

celui de la figure 6.

DES PLANCHES. 331

a. Sa porte.

Figure 15. Dôme du fourneau de la figure 14. C'est le complément de la cavité elliptique de la figure 5. tronquée dans ses soiers.

c. Échancrure fermée d'une porte à gonds, pour avoir la commodité d'y placer le chaudron de fer de la Planche IV. figure 1. w. w.

d. d. Regîtres pour le jeu de l'air.

PLANCHE IV.

F Igure 1. Athanor (voiez le §.

a. a. a. Tour de l'athanor ou fourneau principal recevant l'aliment du feu. Les lignes ponctuées indiquent l'épaisseur de ses murs.

b. b. b. b. Parois intérieures formant la cavité, larges de dix pou-

ces.

c. La porte du cendrier.

e. La bouche du foier.

E e ij

332 EXPLICATION

d. Grille placée à la hauteur de la partie inférieure de la bouche

f. Dôme servant de couvercle à la tour.

g. g. Fenêtre biaise donnant passage au feu de la tour dans la premiere chambre.

b. h. h. h. Cavité formant le second fourneau ou premiere chambre.

i. i. Sa voûte demi-cylindrique.

k. k. k. k. Plaque de fer pourvue d'un garni intérieurement; c'est la fermeture de la premiere chambre.

I. Trou circulaire de la porte k. k. k. k. pour passer le col du vais-

feau 7.

m. Piston du trou l. n. n. Barres de fer.

o. o. o. o. Crampons scellés dans le


mur pour tenir les barres.

6. Plaque de fer au moien de laquelle on peut fermer la fenêtre biaise

p. p. p. p. Chaînes de fer soutenant

la plaque 6.

*. *. Clous à crochets pour élever



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1



DES PLANCHES. 333 ou abaisser à volonté la plaque

6. à l'aide des chaînes p. p. g. q. q. q. Cheminée de la premiere

chambre.

r. r. Plaque de fer servant à fermer la cheminée.

s. s. s. s. Cadre de tôle enfermant

la plaque r. r.

t. t. Seconde fenêtre biaise communiquant le seu de la première chambre à la seconde.

w. u. u. u. Second chambre cylin-

drique.

v. v. Son ouverture supérieure circulaire échancrée en devant pour recevoir

2v. w. Le chaudron de fer destiné a

y être placé.

x. x. Cercle de fer foudé au chaudron w. w. Il porte fur les bords de l'ouverture fupérieure de la feconde chambre quand il est en place, & tient le chaudron sufpendu.

y. Echancrure du chaudron répondant à celle v. de la cham-

bre.

z. Fenêtre de communication entre

334 EXPLICATION
la feconde chambre & la troissême.

1. 1. 1. Troisiême chambre semblable à la seconde, & munie d'un chaudron.

2. 2. 2. Seconde cheminée.

3. Plaque de tôle pour fermer la

4. Ouverture de communication entre le troisième fourneau & la troisième cheminée.

5.5.5. Troissème cheminée. Voiez

ci-dessus nº. 6.

7. Retorte de terre placée dans la premiere chambre k. k. i. i. à travers la porte de laquelle passe son col.

8. Son récipient.

 Retorte de verre placée dans le chaudron de fer plein de fable de la feconde chambre.

10. Son récipient.

dron de la troisième chambre.

12. Piédeffaux foutenant les récipiens. On les peut élever ou abaiffer à l'aide des vis dont ils font pourvus. Figure 2. Tenaille pour prendre au feu les fcorificatoires & les coupelles.

a. Axe ou clou qui tient ensemble

fes deux leviers.

b. Pince en arc foutendu, pour tenir les vaisseaux avec plus de fermeté.

c. Anneaux pour manier la tenaille. d. c. Soutendante foudée à la pin-

ce gauche de la tenaille (§. CCLXXXIII.).

Figure 3. Pince pour prendre les boutons de fin ou les petits poids.

Figure 4. Tenaille à bec pour ôter du feu les creufets, & autres vaiffeaux ouverts de médiocre grandeur.

Figure 5. Grande tenaille, pour prendre les grands creusets contenant beaucoup de métal.

a. Demi-cercle simple soudé à l'un

des bras.

b. Demi - cercle double foudé à l'autre bras, logeant, quand la tenaille est fermée, le premier cercle a.

336 EXPLICATION

Figure 6. Crochet de fer pour remuer les matieres contenues dans les scorificatoires placés sous la

mouffle d'essai.

Figure 7. Verge de fer longue de deux pieds & demi, d'un demipouce de diametre, pour faire tomber les charbons & les cendres restant sur la convexité de la mouffle placée au fourneau de la Planche III. figure 1.

Figure 8. Crochet de fer long de trois pieds, pour remuer les maticres contenues aux creusets placés au fourneau de fusion. On en fait de différentes groffeurs, comme depuis trois jusqu'à six lignes de diametre.

Figure 9. Crochet pour remuer les métaux en bain dans les casses ou grandes coupelles, & en écar-

ter les scories.

Figure 10. Crochet que l'on introduit par la porte du cendrier, pour désobstruer la grille, & en écarter les cendres & les petits charbons.

Figure 11. Petite cuillier de fer à long DES PLANCHES. 337 long manche, pour charger les vaisseaux, placés au milieu du feu, des matieres qu'ils doivent contenir.

Figure 12. Ecran de bois.

Figure 13. Chalumeau de cuivre

pour fouder.

Figure 14. Forge. On n'en a point donné la description parmi celle des premiers fourneaux: mais sa figure la sera connoître, autant qu'il le faut, pour la pratique.

a. Soufflet double.

b. Trou pratiqué dans le mur latéral, transmettant sa tuiere au foier.

c. Casse où l'on met les vaisseaux, ou une grande coupelle.

d. Mur lateral.

- Figure 15. Fourneau où l'on place un cendré avec fa mouffle. On n'en a point repréfenté le mur antérieur, afin qu'on le pût voir en dedans.
- a. Cendré.

b. Sa mouffle.

c. c. Soupiraux pour occasionner le jeu de l'air.

Tome II. Ff

338 EXPLICATION

e. e. e. Ouvertures pratiquées sous le fol du fourneau pour admettre l'air.

f. Cheminée haute de trois ou quatre pieds pour accélérer le jeu

de l'air.

B. Le même fourneau que le précédent, avec son mur antérieur.

d. Sa porte inférieure pour introduire la casse & sa moussle.

e. Guichet de cette porte au moien duquel on a la commodité d'examiner ce qui se passe sous la moussle, de remuer la matiere en bain, & d'en éloigner les fcories.

f, Porte supérieure pour mettre le

Figure 16. Rable ou rabot pour applanir les cendres ou le fable, fous la mouffle d'essai.

a. a. Ses deux jambes.

Figure 17. Fourneau de fusion construit en pierres (voiez le §.

CCLXXVI.).

a. Sa partie antérieure ouverte en partie. Pendant la fusion on le ferme avec des briques quarrées pes Planches. 339 que l'on ôte quand on en doit retirer de grands vaisseaux, contenant une grande quantité de métal, pour éviter les efforts nécessaires à les élever, & le d'anger qui en réfulteroit.

b. Son cendrier. Le fol en est en glacis & incliné sur le devant, pour déterminer le métal, qui peut tomber des creusets félés, à couler dans un creux fait devant la porte du même cendrier.

c. c. c. Mur du laboratoire. d. d. Barres constituant la grille.



PLANCHE V.

I Igure 1. Soufflet double mon-té sur son chassis.

a. a. a. Soutiens de fer scellés dans les piédroits du chassis, pour porter les traverses du soufflet, en cas qu'on les veuille élever ou abaisser par la partie postérieure.

b. b. Goupilles, affermissant l'axe du sousslet, quand on le fait

jouer.

c. c. Deux montans fixes soutenant


le muflle du soufflet.

d. d. d. d. Trous pratiqués de diftance en distance dans les montans.

e. Clou de fer, muni d'une goupille, passant par les trous d. d. d. d. au moien duquel le musse du foufflet est foutenu, & peut s'élever ou s'abaisser.

f. Poids pour déploier la partie in-

férieure du sousslet.





DES PLANCHES. 342

g. Autre poids chargeant la partie fupérieure. On détermine la force du fouffle par la masse qu'on lui donne.

b. Levier pour mettre le foufflet

en mouvement.

i. Chaîne pour tenir le foufflet ou-

Figure 2. Balance d'essai.

a. b. Le fleau.

c. La languette.

Figure 3. La châsse.

a. a. Deux trous recevant l'axe.

d. d. Deux autres trous où est engagé le braier.

c. Aiguille indice de l'équilibre.

 b. Jour laissé pour voir la position de la languette c. figure 2. rélativement à l'aiguille.

Figure 4. Le braier.

Figure 5. A. A. Bassins suspendus aux extrémités du fleau de la figure 2. a. a. moiennant des cordons de foie.

B. B. Plateaux que l'on met dans les bassins. C'est dans ceux-là qu'on place les poids & les matieres à peser.

Ffii

342 EXPLICATION Figure 6. Porte-balance.

a. Son piédestal. b. Sa colonne.

c. Son bras.

d. Premiere poulie.

e. Seconde poulie. f. Troisième poulie.

g. Second bras.

b. Mortaife.

2. Parallélépipede passant dans la mortaile b.

k. Poids attaché au bout d'un cordon de soie, pour tenir la balance élevée.

Figure 7. Lanterne de la balance.

u. a. a. Ses fenêtres.

b. Porte-balance de la figure 6. avec la balance.

e. Cordon de foie passant par un petit trou fait au-dessous de la senêtre antérieure, pour élever ou abaisser la balance sans ouvrir la lanterne.

e. e. Tiroirs où l'on met les poids, les plateaux, & les autres petits

ustensiles.

f. f. Godets deslinés à soutenir les bassins, quand on pose la baDES PLANCHES. 345 lance. Ils font garnis d'une vis g. à l'aide de laquelle ils tiennent au fol de la lanterne.

Figure 8. Elle représente les poids

dans leurs caffetins.

Figure 9. Touchaux ou aiguilles d'essais ensilées ensemble.

a. a. a. Leurs extrémités que l'on frotte fur la pierre de touche. Figure 10. Pierre de touche.

Figure 11. Balance, inverse de la précédente (§. CCCXIII.).

b. Son fleau.

a. a. a. Sa châsse.

c. Fil perpendiculaire servant à indiquer si le sleau est tel, & par conséquent en équilibre.

d. d. Parallélépipedes de laiton, foudes l'un au bas & l'autre au

haut de la chasse.

e. Bras supérieur dans lequel est passé l'un des parallélépipedes.

f. Bras inférieur servant au même

usage.

g. Bride attachée au porte-balance environnant la châsse de trois côtés.

b. Echancrure fixant l'axe quand le

344 EXPLICAT. DES PLANCHES. fleau est baissé, conjointement avec sa châsse.

Ce qui refle à dire à ce fujet s'entendra aifément par l'explication des figures 2. & 6. avec lesquelles celle-ci a rapport.

Cette balance & fon foutien fe mettent dans une lanterne femblable à celle de la figure 7.

Fin de la premiere Partie,



ADDITIONS

ET

REMARQUES.



Es Anglois ont eu , Iongtems avant les François , l'Ouvrage de M. Cramer en leur Langue. En con-

venant que cette possession est un avantage, je laisserai à décider si elle est un mérite. La Traduction en a été faite sur la premiere Edition que M. CRAMEN donna en 1739. & parut en 1741. en un Volume in-8°. Le Traducteur y a ajouté quelques Notes qu'on ne sera peut-être pas fâché de trouver ici, quoiqu'elles regardent plus particulierement les Anglois, com-

me il en avertit lui-même au Frontifice de son Livre. Je n'ai pu les insere à leur place, parce qu'il ne m'a été communiqué que vers le milieu de l'impression de celuici : ainsi j'aurai soin d'indiquer exactement les endroits auxquels elles auront rapport. L'accueil, qu'on fait communément à tout ce qui vient de nos voisins, m'a engagé dans cette petite entreprise, m'empêchera de rien omettre, pour peu que cela me paroisse intéressant. Je me donnerai la liberté de proposer mes réslexions toutes les sois que j'aurai occasion d'en

En parcourant cette Traduction, il m'a paru que le Texte n'y étoit pas afiez développé, & que le style du Traducteur se sentieur se sentieur peu trop de la maniere dure & embarrasse de l'Original. Je sens bien qu'on peut me faire les mêmes reproches; mais au moins puis-je assurer que j'ai fait mes essorts pour les éviter. La Langue maternelle de M. Cramer perce fré-

ET REMARQUES. 347 quemment dans fon Latin, & il fait fouvent trop d'honneur à la pénétration de ses Lecteurs ; il m'a fallu presque toujours avoir recours à la critique, avant que de songer à la science des équivalens, & j'ai été obligé assez souvent de commenter au lieu de traduire, pour éviter, à ceux qui se serviront de ma Traduction, l'ennui, la fatigue & la perte de tems qu'en-traîne la lecture de l'Original. Si les obstacles, qu'il m'a présentés, n'ont pû être levés qu'en partie, j'espere que les éclaircissemens que j'ai donnés, quoique moins sensibles que les disficultés que j'ai pû laisser, m'obtiendront quelque indulgence de la part du Public. II n'en est pas d'un pareil Ouvrage comme d'un Livre d'Histoire, où les mots, les expressions & les tours de phrases sont à la portée de presque tout le monde ; ici j'ai trouvé les mêmes difficultés qui ont arrêté tous ceux qui ont travaillé les premiers à mettre dans leur Langue des matieres qui n'y, 348 ADDITIONS avoient point encore été traitées, ou qui ne l'avoient été que légerement.

Multa novis verbis prasertim cum sit

Propier egestatem lingua & rerum novitatem.

> Tit. Lucretius Carus de Rerum naturâ.

Nous avons, il est vrai, la Traduction de SCHLUTTER publiée par M. HELLOT; mais tout ne s'y trouve pas, & je n'en ai pas été moins obligé de faire plusieurs mots & expressions que j'espere qu'on voudra bien me passer. Je ne saurois m'empêcher de dire ici deux mots fur les Traducteurs des Ouvrages de goût. Je m'y livrerai d'autant plus volontiers, que ce point a échappé aux Critiques, fans doute, par un intérêt com-mun. Les lieux communs, auxquels ces Messieurs s'abandonnent dans leurs Préfaces, sur le genre d'Ouvrage qu'ils ont entrepris, est

ET REMARQUES. 349 un petit hommage dont ils feroient bien fâchés de fe priver. Ils met-tent tout en œuvre pour faire fen-tir au Lecteur les peines qu'ils ont eues à dévorer, & le courage qu'il leur a fallu pour les furmonter. Mais est-ce là tout? Non, fans doute. Il manqueroit quelque chose à leur éloge, & ils ne veulent avoir rien à se reprocher de ce côtélà. Ils ne peuvent mieux l'achever qu'en mettant les autres Traducteurs encore plus au-dessous d'eux qu'ils ne s'étoient élevés au-dessus. Pour ce qui est des Ouvrages » scientisiques, disent-ils, il ne faut " être que Copiste. C'est un mot " rendu servilement par un autre, " & les phrases-de la Version sont » jettées dans le même moule que " celles de l'Original. " Nous prendrons la liberté de leur répondre, que tel qui est en état de traduire un morceau de Poësse ou d'Histoire, échoueroit dans un Ouvrage comme celui-ci; à moins qu'il n'eût pris, pour posséder la science nécessaire, encore plus de peine

350 ADDITIONS qu'il ne lui en a fallu pour avoir du goût. Avec un peu de naturel & d'étude, on a tout ce qu'il faut pour leur genre de travail ; mais il n'en est pas de même de ceux qui se donnent aux Sciences: outre les talens naturels, elles exigent encore une étude immense, à moins qu'on ne veuille prendre des chimeres pour des faits. Nous n'avons cependant garde de leur contester les suffrages des Beaux Esprits, les droits qu'ils ont de plaire, & quelquesois l'avantage qu'ils ont d'exciter bon nombre de petits Partis, peu à craindre, que leur oissveté rend perpétuelle-ment attentis sur ce qui peut fournir un aliment à leur animo-

Quant à la sidélité de la Traduction Angloise, il m'a semblé qu'elle étoit assez bien observée. J'en excepterai pourtant deux endroits de la Préface, où je ne crois pas qu'on ait bien saisi la pensée de M. CRAMER. Voici par où il débute. Promitto in hocce

sité.

ET REMARQUES. 351 Opusculo Artis Docimastica elementa, boc est , istam Chemia partem , qua circa mineralium rigidius concinno apparatu instituendum versatur examen. Le Traducteur le rend ainsi. I Shall, in this Compendious work, give the Reader the elements of the art, of assaying, that is, that part of Chemistry which consists in a strict examination of minerals, by means of a proper apparatus. Ce qu'on peut rendre ainsi littéralement : » Je don-» nerai dans cet Abrégé, des Elé-» mens de l'Art des Essais; c'est-à-» dire, de cette partie de la Chy-» mie qui consiste dans un examen " sévere des minéraux, fait au " moien d'un appareil convena-" ble. " La nature de cet appareil n'est point assez spécifiée ici. On conçoit bien que, quel qu'il soit, il doit convenir au genre d'opérations auquel il est appliqué. Il falloit donc le désigner d'une façon moins vague (a). Il est bien vrai

⁽a) Voiez la Préface de l'Auteur.

352 ADDITIONS

qu'il n'est pas aisé de deviner que concinno apparatu, signisse un appareil en petit ; mais au moins devoit-on y être conduit par le fens : outre que concinnus fignifie joli, mignon, agréable; aussi-bien que convenable. Au reste, comme on pourroit avoir quelque peine à adopter le sens que je donne à concinno; pour le justifier, je transcrirai ici le §. III. où le même mot est emploié dans une circonstance qui ne laisse aucun doute là-dessus. En le copiant tout entier, je donnerai en même tems une idée de la marche & de la dialectique qui regnent dans l'Original, & de ma fidélité à le fuivre dans une circonstance où l'on n'eût peut-être pas été fâché que je me fusse expliqué plus nettement. Differentia bujus Artis, quatenus corpora Metallica pro objectis agnoscit, a Metallurgia, latet in eo, quod Docimasia, meram objectorum cognitionem & indolem respiciens, sua opera tam concinno, quam sieri potest, apparatu absolvat; Metallurgia verotali

ET REMARQUES. 353 tali & tam ampla perficiatur supellectile, ut maximum inde redundet emolumentum possibile. Quamobrem impensa & constituta productorum pretia inter se invicem semper comparantur, quotiescumque Metallurgica disponuntur opera. Similem Artis nostra censeas differentiam ab illis Artibus, per quas reliqua obtinentur fossilia: uti hûc pertinet Chemia, quatenus Salia, Sulphura, &c. praparat. Il n'est pas aussi aisé de se persuader que Juncker ait emploié ce mot (concinnus) dans le même sens, quoiqu'il paroisse que cela doit être. Voici la definition qu'il donne de la Docimastique. Docimasia est Ars qua concinnis, pracipue ignis operationibus docet, mineras Metallicas, aliasque confusas diversorum Metallorum massas, in exili admodum portione separare & explorare, ut, quale quantumque metalli, presertim nobilioris, in majori mole contineant, & pracognosci possi:.

On peut remarquer en passant que Docimasia est emploié dans les deux passages cités, au lieu de

Tome II. Gg

354 ADDITIONS Docimastice (a), pour signifier Are des Essais; ainsi l'on ne doit pas être étonné de voir la même erreur dans le petit nombre de Livres François qui traitent la même matiere; c'est-à-dire, Docimasie, pour Docimastique. L'erreur étoit établie avant qu'ils parussent. On remarque d'ailleurs que Opusculo ne devoit pas être rendu par Abrégé; quoique ce dernier réponde justement à l'autre. Le terme Latin est un de ces mots dictés par la modestie de l'Auteur, lequel ne doit pas empêcher qu'on ne regarde son Ouvrage, non-seulement comme le plus étendu que nous aions en ce genre, mais encore comme assez complet en lui-même. C'est dans une circonstance pareille qu'il sied bien de s'affranchir un peu de

l'exactitude dont on doit se piquer dans toute autre circonstance.

Passons maintenant à la quatrie-

⁽a) Voiez la Note du commencement de la Préface.

ET REMARQUES. 355 me phrase de la Présace, conte-nant le second passage dont il s'agit. Comme le contre-sens n'en est pas aussi le contre less i en est pas aussi sensier, & qu'il pourroit bien m'etre contesté, je le proposerai seulement par forme de question. Le Texte porte: Breven hujus Artis & specialiorem Theoriam ideo pramittere necesse judicavi, ut posten ipsos Processus aggredienti quadam scitu necessaria jam essent cognita; ut sic mens eo integrius ad apparatus delineationem dirigi, còque facilius procedendi rationes intelligi possent. Ce que le Traducteur rend de la façon suivante: Therefore, I thought it proper, previously to give a Short and special Theory of this art, that those who Should come to the Processes, might already be acquainted with certains things necessary to be known; that by this means the mind might be more completly instructed in the making of the apparatus, and the different manners of proceeding be more easily understood, C'est-à-dire: " J'ai cru qu'il " étoit à propos de donner d'abord Ggij

356 ADDITIONS

" une Théorie courte & particua liere de Docimastique, afin que » ceux qui viendront à étudier les » Procédés, possedent déja certai-» nes connoissances nécessaires; » que par ce moien l'esprit soit plus » amplement instruit quand je dé-» crirai l'appareil, & que les diffé-» rentes manieres de procéder » soient entendues plus aisément. « Je demande s'il y a apparence que M. CRAMER, aiant mis d'abord ut posteà ipsos Processus aggredienti, quadam scitu necessaria jam essent cognita; il ait voulu répéter la même chose dans ut sic mens ed integrius ad apparatus delineationem divigi, comme fon Traducteur Anglois a cru qu'il l'avoit fait; & s'il n'est pas plus vraissemblable de croire que integrius doit s'entendre, non des connoissances préliminaires qu'on doit avoir acquises avant que d'en venir aux Procédés, mais de l'attention pleine & entiere que l'esprit peut donner à une description simple, & qui n'est point embarrassée de matieres, qui, quoiet Remarques. 357 que relatives au fujet, font toujours plus aifées à retenir féparément; parce qu'elles ne partagent point l'attention: mais c'est le mot dirigi qui a fait toute l'erreur.

Avant que de passer aux Notes que j'ai promises, je ferai encore une Remarque & je transcrirai un passage de la Lithogeognosse de M. Pott, où cet habile Chymiste réfute un endroit de M. CRAMER. Il m'a paru que les deux dernieres lignes de la Préface de M. CRA-MER, ont été rendues trop littéralement. Il dit : Si hacce Lectori benevolo placuerint, alia expectet forte magis elaborata; & son Traducteur après lui : If the reader approves of this work, he may expect some others, that will perhaps be more elaborate. C'est-à-dire : " Si le Lecteur est " fatisfait de mon Ouvrage, il peut » s'attendre à quelque autre peut-" être plus travaillé. « Mon dessein n'est point de mettre ma Traduction en parallele avec celle de l'Anglois, encore moins de l'élever à ses dépens : mais j'ai cru devoir parler un peu plus poliment (a); bien perfuadé que les gens déficats auroient été peu flattés que M. Cramer leur cit laisse penser qu'il n'avoit pas travaillé sa Docimastique autant qu'il étoit en lui, & qu'il pourroit bien encore n'emploier pas tous ses efforts à l'Ouvrage qu'il leur pro-

M. Cramer (§. XLII. n°. 1.) place l'ardoife parmi les substances vitrescibles. M. Pott, qui a trouvé que toutes ses especes n'étoient pas dans le même cas, dit les choses suivantes à ce sujet:

» La plupart des argilles colorées,

» telles que les briques, les tuiles,

» les terres sigillées rouges, entrent en susion à un seu violent,

» comme cela arrive tous les jours

» aux culots & aux couvercles des

» creusets faits de cette terre; mais

» le mélange d'une terre martiale &

⁽a) Voiez les cinq ou six dernieres lignes de la Présace de l'Auteur.

FT REMARQUES. 359 souvent marneuse avec l'argille, « & celui du fable, en est la véri-

» table cause. «

» On peut aussi, à quelques » égards, ranger l'ardoise dans la " classe de ces terres. Il y a deux » especes d'ardoises : l'une fait » effervescence avec les acides, & a celle-ci ne se fond point ; elle » devient par le seu une substance » entierement blanche. L'autre ef-» pece, au contraire, ne fait point » effervescence, & celle-ci se fond » au feu en un verre noir martial » ou en une masse vitrisiée, légere & » couverte d'écume. Si l'on pulvé-» rise cette masse, & qu'on la » mette de nouveau dans le creu-» fet ; elle entre un peu mieux en » fusion, mais elle reste toujours » poreuse & opaque: elle fait feu » étant frappée contre l'acier. «

» Les Physiciens ont des senti-» mens bien différens sur la terre » primitive de l'ardoise. Cette di-» versité d'opinions vient précisé-» ment de ce qu'ils n'ont pas con-» nu cette distinction ; & lorsque

360 ADDITIONS M. LINNEUS, par exemple, » dans son Traité qui porte pour " titre, Systema natura, range l'ar-» doise parmi les terres calcaires, » & que M. Cramer dans sa Do-» cimafie, la met dans la classe » des terres vitrifiables; ces deux » Auteurs ont raison l'un & l'au-* tre, & ils ont tort l'un & l'au-» tre. Il n'est pas étonnant non » plus qu'on ait dit il n'y a pas » fort long-tems dans l'Histoire de » l'Académie des Sciences de Paris, • qu'on trouve dans le Païs de Ba-» reith, sur une montagne qui » porte le nom de Fichtelberg, près " d'une autre montagne nommée " Ochsenkopff, une espece d'ardoise » qui par la fusion, fans aucune » addition, devient un verre noir, » dont l'on forme dans ce Païs des manches de couteau, des bou-" tons, des boules, &c. & pour » cela ils appellent dans le Païs,

» cette espece d'ardoise fusible, » pierre a boutons (Knopf-stein). « » Cependant la couleur noire

» décele le mélange groffier de

et Remarques. 36 p. fer, qu'il est toujours facile de reconnoître dans toutes les autres scories martiales & grossieres, & dans la plupart des verres noirs. On trouve ausi chez nous, aux environs de la Verrerie de Delln, & en plusieurs autres endroits, des pierres martiales de la même espece, qui, presque sans aucune addition, se sondent en un verre noir, avec lequel on sous foussiles bouteilles noires. «

» Il faut ranger aussi dans cette » classe la pierre de touche, dont » les Orsevres se servent. Cette » pierre a été jusqu'ici générale-» ment donnée pour un marbre » noir, & assurément sans raison, » noir, & assurément sans raison.

20 &C. ≪

Voici meintenant la Traduction des Notes Angloises. On en trouve une sur l'usage de la pierre ellaire (Tome I. §. XLIV. n°. 5.), qui ne s'accorde pas avec ce qu'en a dit M. CRAMER dans sa seconde Edition: l'Anglois avance » qu'on » peut la nommer pierre à pot , » parce qu'en effet dans sa Suisse, Tome II.

362 ADDITIONS

» on en tourne des pots & des » chaudrons capables de supporter » le feu nécessaire à y faire cuire » de la viande. « On peut voir, page 291. de la Lithogeognosie de M. POTT, Partie premiere, que M.

CRAMER s'est trompé.

Page 86. ligne 11. après mine de plomb, on ajoute: » Anciennement " il n'existoit presque qu'une seule » mine de plomb noir (c'est le » plomb de mer, improprement » appellé mine de plomb), qui » étoit celle de Barrowdale, près » de Kefwick, dans le Duché de » Cumberland; mais il en a été » découvert depuis une très-abon-» dante & très-riche à Tantiusquis » dans la Nouvelle Angleterre, » par le fameux Gouverneur Win-» throp, d'abord après son débar-» quement. Cette mine que quel-99 ques Curieux ont trouvé conte-» gent, fait aujourd'hui partie du » patrimoine de fon petit-fils Jean » Winthrop, Ecuier. «

Page suivante, ligne 6. après un

feu de la derniere violence, on ajoute: "Le plomb noir est d'un grand "usage pour faire des creusets qui "supportent le plus grand seu: "mis en poudre & mêlé avec de "l'argille de Windsor, il sournit "un lut très-propre à cuirasser les "vaisseaux, & sert beaucoup aux "Fondeurs en cuivre, pour frotter l'intérieur de leurs mou-»les. «

A la fin du §. CCXVII. on ajoute: » On peut encore faire de » très-bons feorificatoires avec deux » parties de terre à pipe, fur une » de briques en poudre; ou avec » l'argille de Sturbridge toute feu-s le, ou bien encore avec deux » parties de la même argille, & » une de celle de Windfor. «

A la fin du § CCXXVI. on ajoute: » On fait encore de très» bonnes mouffles avec l'argille de » Windfor feule, ou celle de Stur» bridge feule auffi: cependant les » meilleures fe font avec deux parsites d'argille de Sturbridge, & » une de vieilles mouffles ou H h ij

364 ADDITIONS

» creusets bien pulvérisés, faits de » la même argille, & qui ont déja

» passé par le seu. « §. CCXXVIII. ligne 19. au sujet d'argille préparée, on ajoute: " Que celle de Windsor ne le cede

» à nulle autre. «

S. CCXLI. tout à la fin, on ajoute: » Qu'un fragment de tuile » plate ordinaire peut également " servir, si on l'ajuste au creuset. « Je crois qu'un pareil couvercle peut suffire assez souvent; mais je doute qu'on puisse l'emploier dans toutes sortes de cas.

Vers la fin du S. CCXLII. on ajoute : " On peut emploier " austi les flaccons où l'on nous » apporte le vin de Florence; » pourvu qu'on ait eu la précaution » de les nettoier auparavant. «

S. CCLXVII. ligne 13. après trois on quaire parties d'eau, on ajoute: " Le meilleur lut qu'on puisse » emploier en pareille circonstan-» ce, & le plus aisé à trouver à » Londres, c'est une sorte d'argille p appellée argille de Windsor. Elle

ET REMARQUES. 365 » veut être gâchée assez dure, & » comprimée dans l'intérieur du » fourneau, après avoir été préa-» lablement humectée avec de l'eau. » Quand cette argille commence à " sécher, il faut la tasser contre » les parois du fourneau avec un » maillet de bois. Alors les inéga-» lités & les gerçures se remplissent » avec de nouvelle argille un peur » plus molle que la précédente. "On rend le tout bien poli, en se » servant de la truelle, s'il en est » besoin : ensuite de quoi on laisse " fécher lentement. S'il furvient de » nouvelles crevasses, il faut les » remplir comme auparavant. S'il » arrive que le feu détache quel-» que morceau de ce garni, quand » le fourneau fera refroidi, hu-» mectez ce morceau & le remet-» tez en sa place. La circonférence » du trou que vous aurez ainsi hu-" mectée, fe liera pour-lors avec, " & ne fera plus qu'un même corps. "Il faut avoir soin d'ajouter de " l'argille fraîche, s'il en manque. » Si la crevasse n'est pas bien con-Hhiij

366 ADDITIONS » sidérable, vous pouvez vous ser-» vir du fourneau sur le champ, " fans attendre que l'argille foit

» féchée. «

Page 383. derniere ligne, après plusieurs pouces, on ajoute: » Le » charbon d'Ecosse, ou le charbon " de terre appellé de Kennel (on » excepte à dessein celui de New-39 castle, ou le charbon de terre » appellé Sea-coal), mis par petits » morceaux, peut être mêlé avec » égale quantité de charbon de » bois. Si quelques mines exigent » un long rôtislage, on peut allu-" mer le feu avec le charbon » d'Ecosse : mais l'opération réussit » mieux avec le charbon de bois » feul. «

Page 414. ligne 7. après cing ou six pieds de haut, on ajoute: » On » peut également faire ces fortes » de tours de fonte, observant de » leur donner la forme d'un cône » tronqué, de six pouces de dia-" metre dans œuvre au sommet, » & d'un pied à la base. Une rai-» nure doit régner dans tout le

ET REMARQUES. 367 » contour de son bord supérieur, " pour recevoir un dôme hémif-" phérique. Il faut que sa base soit » assife fur une maçonnerie de » pierres ou de briques, précisé. "ment par-deffus l'ouverture c. du "n°. 2. « Le Traducteur Anglois ne s'est pas entendu dans cette derniere phrase. Au lieu d'asseoir sa tour de fer sur une maçonnerie construite de niveau avec celle du reste du fourneau, comme jusqu'en p. il la place immédiatement au-dessus du soupirail; en sorte qu'il ne se trouve pour-lors ni porte du foier, ni communication entre elle & la chambre. La porte du foier, a la vérité, n'est pas d'une nécessité absolue. M. CRAMER n'en met une que pour avoir la commodité de placer une mouffle dans sa tour; mais il n'en est pas de même de l'ouverture de cette tour dans la chambre voisine. Il devoit donc désigner la bouche du seu e. nº. 4. ou bien placer la fenêtre de communication entre la tour & la premiere chambre, immédiatement

368 ADDITIONS au-dessus de la grille: ce qui n'est possible dans le sourneau en question qu'en élevant, au-dessus de cette même grille, une maçonnerie de la hauteur qu'on peut donner à la fenêtre de communication. Mais il vaut mieux, tout simplement, comme je l'ai déja exposé, placer cette tour sur une maçonnerie de même niveau que le fourneau; & pour-lors cet athanor ne différera point, quant à ce premier corps, des athanors ordinaires, servant de bain de sable, de bain marie, &c. Au reste il n'est pas nécessaire que cette tour approche autant de la figure conique qu'on le prescrit, quelque haute qu'on la suppose. M. CRAMER, comme on le peut voir, a négligé cette petite précaution, que l'Anglois a cru devoir observer, pour empêcher que deux charbons, se rencontrant par l'une de leurs extrémités, ne viennent à s'archeuter par l'autre contre les parois de la tour, & à empêcher la chu-

te de ceux qui se trouveroient

par-deffus: mais il est bien aise de voir que cet inconvénient n'aura jamais lieu dans une tour dont les parois seront verticales; pourvu qu'en même tems elles soient unies, & qu'il pourroit très-bien arriver dans une tour même de figure conique, dont elles seroient raboteuses. On peut cependant lui donner un peu moins de largeut au sommet qu'à la base.

A la fin du S. CCLXXX. on ajoute: "C'est pour cette raison que la tour de fer (dont nous avons parlé à la page 414.), est d'un usage plus sûr: parce que la rainure qui regne dans tout fon contour peut être remplie d'eau, ou d'une détrempe bien claire d'argille, qui empêchera que l'air ou la sumée n'y puissent passer en la moindre maniere que

"ce foit. "
Tome II. à la fin du §. CCXCVII.
on ajoute: "Que M. TRIEWALD,
"Chef de Méchaniques, &c. en
"Suede, a inventé depuis peu une
"forte de fousslets très-ingénieux,

370 ADDITIONS

" & de fort peu de dépense, dont on peut voir la description dans " les Transactions Philosophiques, " no. XLVIII. auxquelles on ren-» voie le Lecteur. "

Page 19. ligne 15. au sujet de bassin d'argent, on ajoute: » L'on » peut aussi le faire d'une lame » d'acier recuite au bleu fur le » charbon de bois, auquel cas il » sera moins sujet à se désormer, » & à perdre de son poids par le » frottement. « Ce second bassin est d'un grand inconvénient, soit pour l'augmentation du poids; foit pour la peine de le faire & de l'ajuster. On y a remédié, ainsi qu'à bien d'autres défauts de la balance dont M. CRAMER donne la description. Si celle de la balance corrigée ne devoit pas être donnée bientôt au Public, je pourrois entrer dans un grand détail à ce Lujet.

S. CCCXVIII. ligne 2. au sujet de lames d'argent, on ajoute: On peut emploier le clinquant » dans la place des lamines d'ar-

ET REMARQUES. 371 øgent; les poids en seront égale-" ment bons. " Les poids fictifs, qu'on a emploiés jusqu'ici, ont eu leurs inconvéniens, de même que les balances d'essai. On a cherché long-tems une matiere qui pût tout à la fois avoir peu de masse fous un grand volume, afin de pouvoir porter l'empreinte de sa quan-tité, être peu sujette au frottement, à la rouille, à ramasser les ordures, & incapable de prendre l'humidité. Il me paroît qu'on est fort près d'atteindre le but qu'on se propose, si même on n'y est pas déja parvenu. On a renoncé avec raison à marquer chaque poids sur lui-même; ce qui a été une gêne de moins : & on ne les a distingués que par leurs cassetins, leur Iongueur, ou leur figure. Et en effet, quel moien de donner, par exemple, à un cinq-centiême, à un milliême de grain, & même au-delà, une surface capable de porter l'empreinte qui défigne son poids?

Page 105. après jais, on ajoute:

372 ADDITIONS

" On en trouve une grande quan-» tité dans quelques endroits de " l'Angleterre & de l'Ecosse, con-» nue sous le nom de charbon de » Kennel, de Staffordshire & d'E-» cosse. On fait de la premiere di-» vers vaisseaux curieux en tour-" nant & ciselant; ainsi que d'am-» bre, dont le jaiet est une espe-» ce : en sorte qu'on peut l'appel-» ler ambre noir. « On trouve la même matiere en France dans les Provinces méridionales du Roiaume, où on la travaille aussi pour en faire des boutons, &c.

S. CCCLXII. après charbon de terre, on ajoute : " C'est ce » qu'on brûle communément à » Londres, & dans les Parties mé-» ridionales de l'Angleterre, situées

» fur le bord de la Mer. «
§. CCCLXIV. après Paragraphe XX. on ajoute: " L'arsenic est pour " l'ordinaire appellé en Angle-» terre mort-aux-rats: ainsi comme » il y a de l'arsenic jaune & du » blanc, il y a de la mort-auxrats jaune, & de la mort-aux-rats

» blanche. Ce nom lui est donné » parce qu'on s'en sert ordinaire-» ment pour faire mourir les rats. « Cette Remarque, qu'on peur saire en France comme en Angleterre, est peut-être plus importante qu'on ne le pensera d'abord.

Page 110. ligne 3. après demitransparent, on ajoute: » Quand il » est ainsi fondu, & d'une belle » couleur de vermillon, on l'ap-» pelle arsenie rouge, ou sandara-» que. « C'est aussi les noms que nous lui donnons en France.

§. CCCLXVIII. au fujet de sasse, on ajoute: "La pierre "bleue qu'on emploie pour cou"vrir la premiere couche de pein"ture appliquée fur le bois, pen"dant qu'elle est encore fraîche,
"& la poudre bleue servant dans
"le blanchissage du linge, sont des
"préparations de ce minéral (du
"cobolt, & non pas du safre):
"les Manusactures, où on le tra"vaille, sont d'un grand revenu
"dans certaines parties de l'Alle"magne: mais si nos Minéralisses

§. CCCCLVIII.

Page 135. ligne 5. après totalité, on ajoute: "" Certaines especes d'hématite sont si riches en ser, "" qu'elles peuvent prendre un aussi "" beau poli que l'acier bruni; cel"" le que les Italiens appellent "" Pietra di nicola, a particulierement "" cet avantage par-dessus toutes "" les autres. "" On pouvoit encore observer que l'on ne donne gueres le poli à l'hématite, que pour l'emploier à brunir; & en esset on sen ser comme de la dent de Loup.

Page 144. ligne 4. après Norvege, on ajoute: "Il s'en trouve encore

ET REMARQUES. 375 » dans beaucoup d'endroits de l'An-» gleterre; & l'on en peut voir » des échantillons dans le Cabinet » d'Histoire naturelle de la Société » Roiale. «

Page 145. ligne 12. après pôles, on ajoute: "Si l'on n'a point de » pierre d'aimant, la lame d'une » épée, ou tout autre instrument » de fer poli, qu'on y aura frotté, » produira le même esset, quoique

" avec moins de force. «

§. CCCCIX. ligne 5. on trouve la Remarque fuivante fur ces mots: Elle ressemble assez à une végétation; auxquels M. C R A M E R a substituté dans sa seconde Edition: Elle est en quelque sagon soieuse comme l'amianthe: » Quelques mor» ceaux de la mine de cuivre en » question végetent comme des » fleurs de ser (§. C C C II.), » ressemblent à du corail blanc » teint en un verd tirant sur le » bleu, & peuvent être aussi propre» ment appellées sseurs de cuivre. «

A la fin du S. CCCXIX. on ajoute: "Il n'y a pas long-tems 376 ADDITIONS

" qu'on a trouvé dans la nouvelle " Angleterre un peu de plomb na-" tif, pur & malléable. Ce qu'on " prend communément pour tel, " est une mine d'argent fort riche, " quelque peu malléable, & de " couleur de plomb. « Voiez la

Note du S. CCCCXXXVI.

A la fin du S. CCCCXXXV.
on ajoute: » La plus belle efspece
» fe trouve en plaques minces ,
» marquées de différens fillons qui
» les font ressembler à un véritable

" galon d'argent. «

Page 179. ligne 4. après si-tôt qu'elle commence à rougir; on renvoie à la Note du S. CCCCXIX.
S. CCCCXXVIII. ligne

4. après tanto plus ehargé, on ajoute: » Elle restemble beaucoup au « grenat; & l'on a souvent cru, à » n'en juger que par son extérieur, » que c'étoit du cinnabre transparent. « Voiez la Note du §. CCCCLIII.

A la fin du §. CCCCXLVIII.
on ajoute: » On peut trouver de
» petites quantités de cet or en
» paillettes

ET REMARQUES. 377 » paillettes dans quelques-unes des " rivieres de l'Ecosse. Au Couronnement de Charles I. on en fit » des médailles qui portoient pour " Légende : Ex suro ut in Scotia re-" peritu. On en a vu une dans l'ad-» mirable Collection du Chevalier » HANS SLOANE; d'ailleurs plu-" sieurs Habitans du Païs en ont » assez ramassé pour en faire saire » des anneaux. « Tout le monde fait que certaines rivieres de France charrient aussi des paillettes d'or, en assez grande quantité pour défraier les Arpailleurs du tems qu'ils emploient à les recueillir.

À la fin du S. CCCCL. on ajoute: "Les Mineurs Anglois confondent les marcassites & les pyrites, & les appellent du nom commun de mundicks (minerais). Voiez la méthode de WOODWARD fur les fossiles. "En France les noms de marcassites & de pyrites devroient être toujours confondus; mais on a donné abusivement à toutes sortes de minerais le nom de marcassites, qu'on a par là rentome II.

du général, pendant que c'est ce

qui devroit l'être.

Page 196. ligne I. après ces mots cinnabre naturel, on ajoute : » L'on » peut se procurer à Londres une » grande quantité de très-beau cin- » nabre natif, ou de mine de » mercure, que la Compagnie des » Indes Orientales apporte tous » les ans de la Chine. Il est d'une » très-belle couleur rouge ou de » vermillon, & demi-transparent : » il ressemble à la mine d'ar- » gent (a); mais sa couleur est » moins soncée. «

Page 199. après ces mots, qui font en titre, du régule d'antimoine, on ajoute : » L'antimoine com» mun, que l'on peut trouver dans » le Commerce, a fubi une fusion, » quand on l'a tiré de sa mine; » c'est pourquoi notre Auteur l'ap-

» pelle régule d'antimoine. « On

⁽a) Voiez la Note fur le Paragraphe

fait faire ici une faute à M. CRA-MER, qui prouve qu'on ne l'a point entendu : ce qu'il appelle régule d'antimoine, est la mine d'antimoine, ou ce qu'on nomme l'antimoine cru, privée de son sou-fre, & non pas simplement cette mine d'antimoine; comme cela est très-bien prouvé par ce qu'il dit fur cet antimoine cru qu'il appelle mine d'antimoine, quoique séparée de sa roche par une liquation: & en effet une mine ne cesse pas d'être telle pour cela, si elle emporte son soufre avec elle, comme il arrive dans l'antimoine cru. Il est vrai que le mot de régule ne devroit jamais être emploié que par opposition à minerai, pour désigner de métal pur qu'on en a tiré, & qu'au lieu de dire à l'ordinaire régule d'antimoine, on devroit simplement dire antimoine: mais l'usage en a décidé autrement ; & le Traducteur Anglois n'en est pas plus excufable, puisqu'il ne se conforme ni à l'usage, comme on vient de le faire voir, ni à la raison, 380 ADDITIONS qui défend d'appeller régule la martiere demi-mérallique encore chargée de tout fon foufre, que M. CRAMER nomme mine, à juste titre. J'avertis que la préfente Section est toute entiere dans la seconde Edition, la même que dans

la premiere.

Après le § CCCCL. on ajoute: "On voit dans le Cabinet de "la Société Poiale de Londres, "des morceaux de mine de bif-"murh, qui ont été envoiés de "Cornouailles fous plusieurs faux "titres; mais si riches en bismuth "malgré cela, qu'en en tenant un "morceau avec une tenaille sur un seu de slamme, le bismuth "coule sous la forme d'une sou-"dure ou d'un étain fondus, presupe aussi vîte & aussi aisément "que aussi vîte & aussi aisément "que du fromage qu'on rôtit."

Page 205. ligne 3. par en bas, on renvoie à la Note du Paragraphe

CCCLXVIII.

§. CCCCLXVI. ligne 13. après ces mots de couleur a'or, on ajoute: » Avec le cuivre, on peut

raire un métal jaune aussi beau que l'or à l'inspection, tel qu'est le fameux métal de Bath, qui a été si long-tems en vogue; ou cet autre métal qui tient main- tenant sa place, dont on fait un si grand usage pour les pommes de cannes, les boucles, ou aus tres colifichets. «

S. CCCLXVIII. ligne 4. après plus solide, on observe: " Que " cette espece de zinc est connue sen Angleterre sous le nom de

» tutinag. «

Page 239. ligne 4. après fel marin, on ajoute: "On en fait une grande quantité en Angleterre, en dissolvant du sel gemme dans de l'eau marine, & faisant éva-porer la dissolution, jusqu'à ce qu'elle puisse supporter un œuf, après quoi on la met refroidir. "Le sel y paroit, & ses cryssaux "présentent, quand ils sont desse, la forme qu'on leur connoît dans l'usage ordinaire. L'eaumere qu'on en décarte est d'un goût fort amer, & est par cette

382 ADDITIONS

" raison appellée bittern (éau ame-» re). En la faisant bouillir & crys-» taliser, elle donne un sel d'un " goût amer, dont on fait un s grand usage depuis peu de tems s pour purger, & qui se vend » communément sous le nom de » sel d'Epsom, par la ressemblance » qu'il a avec le sel qu'on tire des » eaux médicinales de cette Fon-» taine. «

Page 239. ligne 7. après à l'air et au Soleil, on ajoute: » Il se » nomme en Angleterre sel de Baie » (sel de marais salans). Le plus » beau nous vient des mines situées » fur les côtes de la Sicile. On en » fait aussi une grande quantité " dans les marais salans qui sont » auprès de la Rochelle en Fran-» ce. «

Page 240, ligne 19. après avec foin, on ajoute: " Le sel de Baie est le plus impur, ou celui qui » contient le plus de parties ter-» reuses. Quant à la meilleure mé-» thode de faire le fel marin, où " de rendre l'eau de mer douce &

ET REMARQUES. 38% propre à boire, on peut conful-" ter les expériences curieuses qui » fe trouvent dans un Livre inti-» tulé Philosophical Experiments, &c. n by Stephen Hales D.D. F. R. S. » London 1739. " On doit encore consulter à ce sujet l'Ouvrage de Brownright, sur la maniere de faire le sel; & sur l'art de rendre l'eau de la mer potable, le Pro-cédé que les Anglois publierent l'année derniere fur ce sujet. On y trouve tout à la fois la commodité, la fûreté, & la modicité de dépense qu'on peut désirer; on ne lui a pas fait par-tout le même accueil, il est vrai, mais c'est la faute de ceux qui l'ont répété. M. Rouelle qui n'est pas tombé dans le même inconvénient, parce qu'il a pris toutes les précautions qui y font indiquées, & qu'il favoit que pierre infernale, chez les Anglois, étoit la même chose que notre pierre a cautere, en a rendu ce témoignage avantageux, qu'elle foutenoit toutes les épreuves que de bonne eau doit supporter.

384 ADDITIONS

Page 252. derniere ligne, après platre, on ajoute : " On peut y » joindre aussi des décombres de " vieux bâtimens, fur-tout quand » la chaux ou le plâtre sont entrés " dans le mortier dont on s'est ser-" vi pour les construire. " Personne n'ignore que c'est de ces sortes de décombres, des platras, &c. qu'on tire le salpêtre en France. Comme la description s'en trouve ailleurs, je ne m'amuserai point à la donner ici. Je dirai seulement que comme il s'en fait une confommation qui excede de beaucoup la quantité qui sort de nos Manufactures; ce seroit s'intéresser vivement au bien public, que de proposer au Gouvernement l'exécution en grand de la nitriere décrite par M. CRAMER. Si l'on veut remonter aux fources où il a pu puifer, on peut consulter ce que M. Homberg en a dit dans les Mémoires de l' Académie des Sciences ; le Traité de GLAUBER qui a pour titre, Prosperiras Germania; LIBAVIUS de Scevastica Arris, & les Ouvra-

ď.

ges d'Agricola, & en particulier le Livre XII. de sa Métallique. J'ai remarqué que ces différens Auteurs avoient négligé d'indiquer ceux qui avoient donné les premieres idées d'une nitriere; à l'exception pourtant d'Agricola, qui est le premier, que je sache, qui en ait parlé; à moins qu'on ne dise qu'il y a été conduit par Pline le Naturaliste, qu'il cite sur cette matiere.

S. DXVIII. au su sujet du second mot de ce Paragraphe qu'on
laisse en Latin, parce qu'il n'existe
vraissemblablement pas en Anglois;
on observe en Note que c'est ce
qu'on appelle départ: sur quoi nous
remarquons qu'il falloit ains le
traduire dans le Texte, s'il eût été
vrai qu'il eût pu être rendu par ce
mot. Mais le Traduseur n'a pas
été assez Logicien pour sentir que
par quartation, on entendoit nonseulement la séparation de l'or &
de l'argent, qui est une des especes du départ, mais encore des
proportions requises entre ces deux
Tome II.

métaux, consistant en ce que le premier soit au second en raison directe, comme un est à trois.

Tome III. Comme la derniere phrase du n°. III. des Remarques du Procédé XXXI. n'a été ajoutée que dans la seconde Edition, je dois faire observer ici à la louange du Traducteur Anglois, qu'il avoit en quelque façon prévenu M. CRAMER. Après ces mots de la ligne 9. du même n°. III. change de cément, il ajoute: » A moins qu'on » ne les lamine au moien du marteau & de l'enclume; ce qui » peut remplir les mêmes indicavitons. «

Page 351. ligne 11. au sujet d'écailles de fer, on nous apprend : » Que ce sont ces plaques minces » que le marteau du Forgeron dés » tache du fer chaud, & fait sauter

» de tous côtés. «

Ligne 5. du n°. V. des Remarques du L I. Procédé, après ces mots cuivre fondu, on ajoute: "Il " y a le même danger à craindre u de la part du laiton, ou du

ET REMARQUES. 387 bronze dont on fait les cloches " ou de tout autre alliage dont le » cuivre fait partie; en sorte que " les Fondeurs de toutes ces espe-" ces d'alliages doivent se tenir sur " leurs gardes là-deffus. Il y a en-» viron vingt ans (cette Traduc-» tion est de 1741.) que leur im-» prudence fut suivie d'un acci-» dent funeste. A la Fonderie de "Windmill-Hill, près de Moor-" fields, à Londres, plusieurs per-» fonnes de condition, pouffées » d'une juste curiosité, y étoient » venu voir jetter en moule deux » gros canons de bronze, qui de-» voient être coulés d'un feul jet. » La chaleur du métal du premier » canon fit transpirer tant d'humi-» dité dans le moule du second qui » étoit tout près, que si-tôt que le » métal fondu y fut tombé, il fit " une explosion des plus terri-» bles, enlevant avec lui une masse » énorme de terre, épaisse de plu-" sieurs pieds, renversant le four-" neau, emportant le toit, tuant " plusieurs des Spectateurs, qu'il Kkii

388 ADDITIONS

" couvroit d'un torrent de feu, & » brûlant vivement les autres: ce » qui formoit un trifte spectacle. « J'observerai ici, au sujet du sourneau servant à la fonte des canons, qu'on est communément dans l'erreur sur l'origine du fourneau Anglois. SCHLUTTER rapporte (page 114. de l'Edition publiée par M. HELLOT) qu'on prétend qu'il a été inventé vers l'an 1698. par un Médecin Chymiste, nommé WRIGHT; mais il paroît que ce Médecin n'en a fait, tout au plus, que l'application à la fonte des mines de plomb & de cuivre d'Angleterre, puisque le fourneau pour la fonte des canons & des cloches, qui lui est absolument semblable, existoit bien long-tems auparavant. Nous reconnoissons, malgré cela, qu'il a rendu à fa Nation un fervice important, en lui apprenant à faire usage d'un fourneau qui peut n'être chauffé qu'avec le charbon de terre, lequel est fort commun dans le Païs; au moien de quoi on épargne le bois, qui y est si rare,

que la plupart des mines n'y pour-

roient être exploitées.

Tome IV. page 51. ligne 21. après charbon fossile, on ajoute : " Nos » charbons fossiles, appellés Sea-" cols (charbons de mer), ou de » Newcastle, ou même en géné-" ral tout charbon fossile qui fait » des gâteaux en brûlant & tombe » en cendres, abondent en soufre, » & conséquemment ne sont pas » propres à être emploiés pour trai-" ter le fer, par la raison qu'ils ne " manquent jamais de l'aigrir. Mais » le charbon de terre, nommé Pit-» coal (charbon de puits , ou ce-» lui qu'on tire des entrailles de la " terre), le charbon de Kennel & le charbon d'Ecosse, qui don-» nent en brûlant une cendre » blanche femblable à celle du " bois, & font plus bitumineux " (on yeut dire moins sulphureux " & contenant plus de matieres " grasses), peuvent être emploiés » dans la premiere fonte par la-» quelle on retire le fer de sa mi-" ne ; & au cas que le fer ne se Kkiij

390 ADDITIONS

» trouve pas aussi malléable qu'on » le peut souhaiter, on peut le » rendre tel, en le fondant une

» feconde fois par le bois. «

Page 57. ligne 21. après SWEDEM-BORGIUS, on ajoute: "Voiez fon » grand Ouvrage intitulé Emma-» nuelis Swedemborgii principia rerum » naturalium, sive novorum tentaminum phænomena mundi Elementaris » philosophice explicandi. Dresda & " Lipsia 1734. Tom. III. in-fol. & " l'Ouvrage très-curieux & très-bien » travaille de M. DE RÉAUMUR, » intitulé l'Art de convertir le fer for-» gé en acier, in-4°.

Page 115. (Procédé LXXIV. nº. V.) ligne 13. après ces mots évaporé à ficcité, on ajoute: » Le » sel alcali caustique, qu'on dit ici » devoir être sait avec la lessive » des Savonniers & la chaux, est » généralement connu sous le nom » de pierre infernale, qui est le » caustique dont les Chirurgiens " font un si grand usage. « Sur quoi nous remarquons une faute qui prouve bien clairement que notre

ET REMARQUES. 391 Traducteur n'a pas entendu même ce qu'il a mis, & qu'il lui arrive quelquefois de bien traduire sans savoir pourquoi. Voici le passage : Si nempe cum felle vitri aut sale caus. tico alcalino, qui ex lixivio cinerum clavellatorum & calcis viva inspissato paratur, jam dieti flores terendo miscentur, & in crucibulo igni haud majori , quam requiritur , ut Sal benè fluat , exponuntur , &c. ce qu'il rend ainsi : For instance, if you mixt by trition the flowers just mentionned, with glaf-gall, or the caustick alcaline salt which is prepared out of the inspissated lie of pot-ashes and Quick-lime, and expose them in a crucible, &c. C'està-dire : " Si l'on mêle, par exem-" ple, par la trituration, les fleurs » dont on vient de parler, avec le " fiel de verre, ou le sel alcali » caustique, qui se fait en évapo-" rant à siccité une lessive de po-" tache & de chaux-vive, & qu'on " mette ce mélange au creuset, " &c. " On voit que cette faute consiste en ce qu'il met dans sa Note, la lessive des Savonniers & la Kkiiij

392 ADDITIONS chaux, comme si lessive des Savonniers ne renfermoit pas tout à la fois l'idée d'une lessive faite avec le fel alcali & la chaux-vive. On voit en même tems que le vrai nom que les Anglois donnent à ce que nous appellons pierre à cautere, est celui de (a) infernal stone (pierre infernale), par lequel nous délignons cette dissolution d'argent dans l'acide nitreux, qu'on fait évaporer, & qu'on verse dans une lingottiere. Cette derniere préparation s'appelle en Angleterre caustic lunar (caustique lunaire); ainsi qu'on peut le voir dans les Pharmacopées de Londres, de James & de Quincy.

Page 192. (Procédé LXXX. Remarques n°. IV.) ligne 12. après le blanchit, on ajoute: » C'est le » métal blanc de Prince, trouvé » par le Prince Rupert, dont on » fait des boucles, des cuilliers &

⁽a) Voiez la Note de la page 2460.

ET REMARQUES. 393 » plusieurs autres ustensiles qui imi-" tent l'argent. Mais comme cet » alliage se ternit dans fort peu » de tems, on remédie à cet in-» convenient, en les couvrant d'une » légere couche d'argent qu'on » brunit ensuite. C'est ce qu'on » vend sous le nom de vaisselle " Françoise. « Je crois qu'il n'est pas besoin d'avertir que de pareils ustensiles semblent n'avoir été inventés que pour empoisonner le Public. Quelle nécessité d'associer un poison funeste au cuivre déja assez dangereux par lui-même. La prudence doit réprouver tout ustensile de cette espece, soit qu'il touche aux alimens, ou qu'il ne soit destiné qu'à être manié.

Page 207. ligne 2. après vitriol de cuivre, on ajoute: "Le vitriol » de Mars s'appelle aussi couperose. "On en fait une grande quantité à Deptfort, près de Londres, avec du fer rouillé, de vieux » clous, &c. & des pyrites. «

Page 231. ligne 2. des Remar-

ques, après terres molles, on ajou-

394 ADDITIONS te: " On tire à Paris une grande » quantité de nitre des décombres " des bâtimens, qui y sont tous » construits avec la pierre & le " plâtre (le plâtre y est bien tou-" jours emploié, mais le plus fou-" vent les murs sont faits d'une » charpente qui en est recouverte, » & non pas toujours de pierres). » La plus grande quantité de nitre, " dont la consommation est deve-» nue si considérable par rapport » à la poudre à canon, nous est » apportée des Indes Orientales: » mais nous ne favons encore s'il » est produit par une composition » artificielle faite par les Habitans » de ces sortes de Païs, ou s'il est » réellement tiré de quelques mi-» nes qui donnent du salpêtre na-" tif, ou de quelques terres qui » en donnent tout naturellement. « Je crois bien qu'il peut se trouver à la superficie de la terre quelques matieres impregnées de salpêtre; qu'il peut être lessivé par les eaux du toit, & charrié en petite quantité dans ses entrailles : mais je

ET REMARQUES. 395 doute qu'il existe de vraies mines de salpêtre. Au moins la raison & l'expérience ont-elles dit jusqu'ici que cela ne pouvoit être. L'éclaircissement de ce fait demanderoit une longue discussion; c'est pourquoi je n'entrerai dans aucun dé-tail là-dessus. Je dirai seulement qu'on n'a encore découvert de nitre, que dans les plantes & les animaux, dans lesquels il est passe, selon toute apparence, des végétaux; que le regne minéral n'offre nulle part ni fon alcali, ni fon acide; & que l'on est porté à conjecturer que ce dernier n'existe pur que dans l'athmosphere, par l'union qu'il fait avec les matieres qu'il trouve disposées à le recevoir au haut des maisons, sans avoir commencé dès le bas.

Page 250. ligne 10. après blanchâtre laité, & c. on ajoute: » Que » les pierres précieules font origi-» nairement de deux classes, qui » constituent leur état naturel; » celle du diamant & celle du » crystal. Si leur matrice a été

396 ADDITIONS » exemte de toute substance mé-» tallique qui ait pû les colorer, » elles restent diamans purs & de » la plus belle eau, ou crystaux » parfaitement diaphanes: mais s'il » s'y trouve du plomb, le diamant " devient jaune pour-lors; verd, " si c'est du cuivre & du ser; rouge, & il prend pour lors le » nom de rubis, si c'est du cinna-" bre qui entre dans sa combinai-» fon; & l'on sent bien qu'il doit » perdre de sa dureté, à propor-» tion de la quantité de métal qui » entre dans fa composition. Pour » ce qui est du crystal, il devient " grenat, s'il est teint par le fer; " faphir, si c'est par le cuivre & » de l'alcali ; émeraude, si c'est » par le cuivre & de l'acide ; to-» paze & hyacinthe, si c'est par le " plomb; chrysolithe, si c'est par " or; aigue-marine, si c'est par " le cuivre & le fer; & ainsi de » suite en une variété infinie de » nuances (voiez l'Ouvrage de "WOODWARD qui a pour titre:

" Method of foffils pag. 23. & fuiv.).

ET REMARQUES. 397 " On peut imiter toutes ces der-» nieres especes de pierres, en mê-» lant des métaux préparés à de » beau verre blanc fait avec les » caillous. On donne le nom de » pâtes à toutes ces pierres précieu-" ses factices, & l'on s'en sert pour » prendre l'empreinte des camés, " &c. « Il est à présumer que les pierres précieuses sont colorées dans les entrailles de la terre par des substances métalliques : mais je ne vois pas par quelle expérience on aura été conduit à penser que le cinnabre étoit capable de faire du rubis. Tout le monde fait qu'une matiere métallique ou demi-métallique, ne peut faire du verre que quand elle a perdu son phlogistique, & l'on n'a pû encore enlever celui du mercure, qui fait les sept huitiêmes du cinabre. Enfin, l'on ne connoît que le fer & l'or qui puissent donner au verre une couleur de rubis ; à quoi l'on peut en-core ajouter la fumée du bou-leau. Voiez la Lithogeognosse de M. POTT.

398 ADDITIONS

A la fin du nº. II. des Remarques du même Procédé, on ajoute : » Que ces différens Traités de " Verrerie ne tarderont pas à pa-» roîte en Anglois; étant déja tra-» duits dans cette Langue par l'in-» génieux M. HAMPE. «

Page 272. ligne 23. à la fin de la phrase, on ajoute: " Les Al-» gues, & particulierement l'espece » appellée Kali, ou Herbe au verre, » est très-abondante en cette espe-

» ce de fel. «

Page 303. ligne 3. après hydrostatique, on ajoute: " On peut voir » en particulier la Médecine hy-» drostatique, ou l'hydrostatique » appliquée à la matiere médicale, » au commencement de laquelle » on a mis une méthode hydrosta-» tique sur l'examen des mines; » par le célebre Robert Boyle, " Ecuyer, F. R. S. Londres 1690. » in-80. «

Telles sont les Remarques que j'ai trouvées dans la Traduction Angloise de M. CRAMER: à juger des connoissances du Traducteur

ET REMARQUES. 399 par leur nature, on verra que c'est un Amateur d'Histoire naturelle, qui a fort peu travaillé à la Chy-mie, & sur-tout à la partie de cette science qui s'occupe des Essais; car le présent Ouvrage est presque autant susceptible de Remarques de ce côté-là, que de celui de l'Histoire naturelle. Ce n'est pas qu'on ne puisse très-bien connoître ce qui manque à un Ouvrage fans y fuppléer; mais il est au moins probable que quand on a entrepris de l'augmenter ou de l'éclaireir, on n'avoit rien à dire toutes les fois qu'on a gardé le silence, tois qu'on a garde le litence, quand il eût été nécessaire de le rompre. Je ne dois pas omettre ici qu'il ne pouvoit faire les Remarques qu'on trouvera *Tome III. aux pages* 252. 305. 6419. Elles n'ont été faites qu'en conséquence des sautes qui se sont glissées dans les Additions de la seconda Edition. Additions de la seconde Edition; il est vrai qu'il n'en est pas de même de celles de la page 416. Tome 1. de la page 22. Tome 11. de la page 25. Tome III. de la faute que M. Cramer a laissée ligne 5. des Remarques de la page 258. Tome III. où il met réfidu d'argent, au lieu d'argent de l'alliage; & enfin de la Note de la page 86. Tome IV. où l'on peut s'imaginer que j'ai cru devoir en user de la forte.

J'ajouterai, encore, en faveur de ceux qui souhaiteront de connoître les richesses des Anglois, en fait de Minéralogie & de Métallurgie, le Catalogue des Auteurs qu'ils possedent en ce genre. Je le donne tel qu'il se trouve à la sin de la même Traduction. Je ne doute point que depuis qu'elle est faite, il n'en ait paru bon nombre d'autres, & que je ne l'eusse augmenté de beaucoup si j'avois eu le tems de faire des Recherches; ou bien de faire venir la nouvelle Edition de la même Traduction, qui a été annoncée dans la Gazette de Londres du 18. Février dernier, qui a pour titre London intelligencer (l'Espion de Londres). Peut-être aurai-je dans

et Remarques. 401 la fuite occasion de faire ce que je ne peux exécuter pour le préfent.

" On a jugé à propos de don-" ner la Lifte fuivante des Auteurs " qui ont traité de la Minéralogie, " en faveur de ceux qui la culti-" vent , & qui n'entendent que

" l'Anglois. «

Gabriel Plattes a donné la Découverte des Thréfors fouterrains, où font toutes les efpeces de mines & de minéraux, depuis l'or iufqu'au charbon de terre, avec des régles pour les trouver dans tous les l'aïs du monde.

Cette piece peu longue, mais curieuse, a été souvent imprimée à Londres in-4°. & en dernier lieu in-8°. à la fin de la Traduction.

d'Alonzo Barba.

ALBERO ALONZO BARBA a donné l'Art des métaux; il a été traduit de l'Espagnol par EDWARD, Comte de Sandwich, & a été imprimé à Londres en 1674, en deux. Parties in-8°. On l'a réimprimé depuis peu.

Tome II ..

JEAN WEBSTER a donné une Métallographie, ou une Histoire des métaux, &c. Londres, 1671.

in-4°.

ROBERT BOYLE, Ecuier, a donné des Chapitres généraux pour l'Hiffoire naturelle du Païs. Londres, 1692. in-12. Dans cet Ouvrage, l'Auteur a donné plusieurs régles judicieuses pour la découverte des minières & des minéraux. On trouve encore dans plusieurs endroits de ses Ouvrages Philosophiques, quantité d'autres choses très-curieuses aiant rapport aux minéraux.

Le Chevalier Jean Pettus a donné fous le titre de fleta minor, les Loix de l'Art & de la Nature appliquées à la connoissance, au jugement, à l'essai, à l'assinage, au rassinage, & à la purification des métaux de leurs matieres étrangeres, en deux Parties; la premiere contient les Essais de Lazare Ercker, premier Essais de Lazare fescher, premier Essais de l'Empire d'Allemagne), en cinq Livres,

composés en Allemand & maintenant traduits en Anglois. La seconde contient des Essais sur les mots de Métallurgie, & ressemble assez à un Dictionnaire où l'on trouve presque tout ce qu'on defire. Londres, 1686. in-folio.

JEAN HOUGHTON: Collection pour perfectionner l'Agriculture & le Commerce, revue & publiée par RICHARD BRADLEY, en trois Volumes in-8°. Londres 1727. On y a ajouté un quatrième Volume, qui n'eft qu'une Collection de Lettres concernant le même fujet. Ibid. 1728. in-8°.

30,000 1 / 201 201 0

Dans le premier Volume, on trouve quelques Observations:

Sur le nitre, nº. 11. & 12. Sur le foufre, nº. 19. & 50. vol-II. nº. 222. & 237.

Dans le second Tome.

Sur l'arfenic, nº. 243. Sur le charbon de terre, nº. 239. & 241.

Llij

404 ADDITIONS
Sur le cuivre, n°. 255. 256.
258. 260. & 261. Tome III. n°.
464.

Sur le verre, nº. 195. 196. 197.

198. 199. & 279.

Sur la poudre à canon, n°. 222.

223. 224. 227. jusqu'à 230.

Sur le fer, nº. 268. julqu'à 278. Sur la pierre calaminaire, nº.

Sur le plomb, nº. 262. & 266.

Sur la céruse, nº. 265.

Sur le mercure, n°. 280. 281. 283. jusqu'à 288.

Sur le métal, nº. 243.

Sur le falpêtre, n°. 221. jusqu'à 230.

Sur le fel gemme ou le fel marin, n°. 210. à 215. 218. à 221.

Sur l'argent, nº. 247. 248. 261. & 287.

Sur le vitriol, nº. 223. 234. 235. 236. & 238.

Sur l'alun, nº. 238.

Dans le troissème Volume.

Sur le savon, nº. 405.

ET REMARQUES. 405

Dans le quatriême Tome.

Sur les minéraux, &c. pag. 290;

Sur le fel d'Espagne, de France, de Portugal, d'Ecosse & de Newcastle, pag. 454. & suiv.

Discours Pyrotechniques.

I. Confirmation expérimentale de la Chymie Philosophique, &c. par Jean Kunckel.

II. Discours abrégé sur l'origine des filons métalliques, par

GEORGES-ERNEST STAHL.

III. Fondemens de la Métallurgie Pyrotechnique, & des Essais qui se sont sur les métaux, par JEAN-CHRISTIAN FRITSCHIUS. Londres, 1705. in-8°.

Ces Traités passent pour être traduits du Latin par Jean Moult, Chynnsse; mais il y a dans l'Original plusseurs phrases en Allemand, qu'il n'a point traduites;

406 ADDITIONS ce qui porte à croire qu'il ne l'en-

tendoit point.

JEAN RAY a donné une Collection de mots Anglois, qui ne sont pas d'un usage général. Il a ajouté à son Ouvrage une méthode pour préparer & raffiner les métaux & les minéraux qui se trouvent dans l'Angleterre. L'ondres, 1737. in-8°. Celle, par exemple, de raffiner l'argent à Cardiganshire; celle de préparer & de fondre l'étain à Cornouailles; celle de traiter le fer au fourneau & à la forge; celle de faire le fil de fer à Tintern & à Monmouthshire; celle de faire le vitriol par le feu, en Angleterre, tirée du Musée de Wormius; celle de préparer le minium ou plomb rouge; celle de préparer l'alun à Whitby dans le Duché d'Yorck; celle de faire le fel à Nemptwych à Cheshire, & celle de tirer le sel du sable de la mer à Lancashire.

JEAN LAWRENCE a donné un nouveau système d'Agriculture. Londres, 1726. in-folio. Dans cet

DES REMARQUES. 407 Ouvrage, dont il paroît que la plus grande partie a été emprun-tée du Traité d'Agriculture de MORTIMER, il a inséré ce qu'il a recueilli:

Sur les mines, minéraux & puits

de mines, page 172.

Sur le cuivre, 175.

Sur l'étain, 176.

Sur le fer & la maniere de le travailler, 177.

Sur l'alun, 180. Sur le plomb, 181.

Sur le sel, le soufre, &c. qui se tirent des entrailles de la terre, T84.

Sur le sel qui se trouve tout fait, & sur la maniere de le préparer en

général, 186.

Sur les carrieres, &c. 191. Sur le charbon de terre & la

tourbe, 194.

" Mais il semble qu'il écrit com-» me un homme qui n'a jamais » noirci ses doigts, ni grillé sa " moustache, dans les opérations » qui se font sur les métaux. « l'ai laissé cette expression, parce qu'elle 408 ADDITIONS

me paroît très-énergique & faire un très-bel effet ici. C'est un homme qui veut être Chymiste qui parle.

ROBERT PLOT a donné l'Histoire naturelle de la Province de Stafford. Oxford , 1686. in-folio. Il y parle des minieres de charbon, Chapitre III. §. XXXI. XXXII. XXXIV. XXXVI. XXXVII. LX. LXI. & LXII.

EDWARD BROWN D. M. a donné un Abrégé de quelques voiages qu'il a faits dans diverses contrées de l'Europe, &c. où il ajoute quelques Observations sur l'or, l'argent, le cuivre, l'argent vif, les mines d'Hongrie, &c. Londres, 1685. in-folio.

GUILLAUME WALLER a donné un Essai sur la valeur des mines du feu Chevalier CARBERY PRICE.

Londres, 1698. in-80.

On trouve dans les Transactions Philosophiques, données par la Société Roiale de Londres, des Mémoires:

Sur les mines, nº. 19. 28. 39. 401. & 403.

Sur

BT REMARQUES. 409 Sur les vapeurs des mines, no. 50

442. & 444.

Sur l'alun , nº. 21. & 142. Sur le nitre, nº. 6. 93. 160. & 167.

Sur le sel, nº. 53. 66. 103. 142.

& 145. Sur le vitriol, nº. 3. 103. 104.

& 256.

Sur la couperose, nº. 142. Sur l'argent, nº. 41. & 58. Sur le plomb, 11º. 28. 39. & 407.

Sur l'étain, nº. 69. & 138. Sur le cuivre, nº. 200. Sur le bronze, ibid. & 260. Sur le fer, nº. 137. 199. & 277.

Sur l'acier, nº. 203.

Sur le mercure, nº. 34. Sur le cobolt, nº. 293. & 296. Sur le plomb noir, nº. 239.

Sur le charbon de terre, nº. 250.

& 336.

Sur l'art du raffinage, nº. 142. Sur l'art de raffiner par l'antimoine, no. 138.

Nous donnerons, en faveur de ceux qui savent la Langue Latine, Tome II. Mm.

ADDITIONS 410 l'Ouvrage magnifique & bien travaillé d'Emmanuel Swedembor-GIUS, intitulé Principia rerum naturalium, swe novorum tentaminum phanomena mundi elementaris Philosophice explicandi. Drefda & Lipsia, 1734. Trois Volumes in-folio. " Dans le » second & le troissème, il a don-» né des descriptions très-exactes, so non-seulement des méthodes & » des améliorations qu'on a faites » dans tout ce qui concerne les » travaux de Métallurgie, qui se » font auprès des Mers, mais il a » insisté particulierement sur ceux » de l'Angleterre & des Colonies » que les Anglois ont en Amérique. » Son Ouvrage est orné de Plan-» ches, où l'on a représenté les » plans des fourneaux & les instru-» mens qui sont de leur suite. Il » seroit à souhaiter que nous eus-» sions un Abrégé de ce Livre en » Anglois. Les Suédois font si soi-» gneux de persectionner leur Mé-» tallurgie, qu'ils pensionnent ex-» près des jeunes gens, afin qu'ils

w voiagent, non - seulement par

ET REMARQUES. 411 " toute l'Angleterre, mais encore » par toute l'Europe, pour appren-" dre les nouvelles découvertes qui » se font dans la Métallurgie, » pendant qu'en Angleterre on reste » chez foi, ou l'on voit, tout au » plus, une Province ou deux. Ce-» pendant il y a tout lieu de croi-» re que la Nature a enrichi notre » Isle de tout autant de richesses » souterraines, qu'aucun coin du » monde de la même étendue, " même fans en excepter le Potoli » où l'argent se trouve natif. « On pourroit croire par la façon de parler du Traducteur Anglois; que sa Patrie est le premier Païs du monde pour le traitement des mines, si l'on ne savoit qu'il y a une Allemagne au monde. Son affectation à n'en pas dire le mot est une preuve de la supériorité des Allemans en ce genre fur les Anglois, comme sur tous les Peuples de la terre. Au reste nous estimons avec lui la sage institution des Suédois, confistant à envoier tous les ans chez l'Etranger des jeunes gens qui M m ij

A12 ADDITIONS

enrichissent ensuite leur Patrie des connoissances qu'ils y ont acquises. On y consie, sans doute, le soin de choisir les sujets à des gens verfés dans la matiere dont il s'agit, & incorruptibles en même tems, afin que ces postes ne soient remplis que par ceux qui ont l'acquis nécessaire, & que la protection & la brigue n'y introduisent aucun sujet médiocre : les meilleurs établissemens sont susceptibles des plus grands abus. Le Chevalier BOYLE a voulu rendre un service à sa Patrie, en fondant des pensions considérables pour sept ou huit jeunes Médecins obligés de voir les Païs étrangers pour s'instruire dans leur partie; mais ses intentions n'ont point été remplies. Ce n'est pas qu'il ne se soit bien trouvé des Pensionnaires: mais les Anglois n'en ont pas été plus éclairés. On pourroit en dire autant des autres Roiaumes, qui ont eu des Pensionnaires que la faveur a élevés.

Le Docteur Woodward a donné guelques Régles abrégées pour faire des Observations & Collections, & pour composer un Journal de toutes les especes de sossiées qu'on voit en voiageant. On y trouve outre cela plusieurs bonnes Régles concernant la Découverte des minerais & des minieres. Ce petit Ouvrage se trouve page 99. & de l'Appendice de son Livre intitulé, Système de toutes les especes de fossiées. Londres, 1728. in-8°.

Quant au Catalogue des minéraux & des mines connues en Angleterre, voiez les Ouvrages des

Auteurs suivans.

CHRISTOPHLE MERRET: Son Livre a pour titre, Pinax rerum naturalium Britannicarum, continens vegetabilia, animalia & fossilia.

Londres, 1667. in-80.

NEHEMIE GRECO D. M. dont POuvrage est intitulé Museum Regalis Societatis, ou Catalogue & Description des raretés naturelles & artificielles appartenantes à la Société Roiale. Londres, 1681. insolio. Mais le plus complet quo M mit nous aions en ce genre, est le savant Ouvrage du Doctenr Wood-WARD.

Essai sur l'Histoire naturelle des fossiles d'Angleterre. Londres, 1729.

deux Volumes in-80.

Quant à ce qui regarde les Loix d'Angleterre, qui ont rapport aux mines & aux métaux, on en a un Projet par THOMAS HOUGHTON, qu'on peut voir dans son Golden-Treesury (Thrésor doré), ou Mineur complet. Ce font des Edits du Roi, ou des Projets tendans à établir & confirmer les Loix, les Priviléges & les Coutumes des mines d'or & d'argent, en faveur de tous ses Sujets, dans toute l'Afrique & l'Amérique, lesquelles sont ou feront annexées & dépendantes de la Couronne d'Angleterre, &c. Londres, 1699. in-12.

Le même Auteur nous a donné un autre petit Traité intitulé, Rara avis in terris, ou le Mineur complet, en deux Livres. Le premier contenant les Priviléges, les Loix & les Coutumes des mines de

ET REMARQUES. 415 plomb, dans la Capitainerie de Wirksworth en Derbyshire. Le second traite de la Boussole des Mineurs & de la maniere dont ils doivent niveller leurs stoles ou galeries, " connoissances qu'ils recher-» chent avec foin; d'autant que " personne n'a encore traité cette " matiere. On y trouve encore une " explication des termes des Mi-» neurs emploiés dans le même Li-» vre. 1681. in-12. " Si le Traducteur Anglois eût feuilleté AGRI-COLA seulement, il y auroit vu de très-bonnes choses sur ce qu'il dit n'avoir point encore été traité; sans compter que l'Allemagne a fourni depuis lui plusieurs Ouvrages fur l'Architecture souterraine & tout ce qui en dépend.

Les différentes Loix, qui font maintenant en vigueur, font répandues çà & là dans les Corps de Droit, où elles fe trouvent bien détaillées: mais ce qui favorife le plus les Mineurs & les Métallurgifles, & ne fert pas peu à les encourager dans leurs travaux péni-

M m iiij

416 ADDITIONS
bles; c'est le fameux Statut que se célèbre Boyle seur obtint l'année 1. Gul. & Mar. Chap. 30. qui porte pour titre: Révocation du Statut donné la cinquiême année du regne d'Henri IV. contre la multiplication de l'or & de l'argent.

Elle porte: " Que tout l'or & "l'argent qui seront tirés par la » fonte & le raffinage des métaux, » ou toute autre méthode concei-» nant leur amélioration & celle » de leurs mines, ne seront désor-» mais emploiés qu'à l'augmenta-" tion des monnoies; qu'ils seront » transportés, à la Tour de Lon-» dres, où le Propriétaire ou Con-» cessionnaire en recevra la valeur » pleine & entiere; & qu'à l'ave-» nir aucune mine de cuivre, d'é-» tain, de fer ou de plomb, ne » tombera dans le Domaine du Roi, » parce qu'on en pourra tirer de o l'or. es

Année 5. Gul. & Mar. Chap. 6.

On donna un Acte tendant à

PET REMARQUES. 417 prévenir les disputes & les contestations qui pouvoient s'élever au sujet des mines du Domaine.

Cet Acte porte: " Que toute " personne, &c. qui est Concession-" naire, ou qui le deviendra par " la suite, &c. de quelles mines » que ce soit en Angleterre, don-"nant cuivre, étain, fer ou plomb, "peut l'exploiter, &c. malgré "qu'on la prétende, & même " qu'on la revendique comme mi-" ne du Domaine; aux conditions » toutesois que Leurs Majestés, & " tous ceux qui revendiqueront en " leur nom, percevront sur toutes » les mines (excepté celles de » Devon & de Cornouailles), te-" nues à prix de ferme des Pro-" priétaires, &c. desdites mines, " dans les trente jours révolus, » après que la miné aura été tirée , de la terre, la somme de

16 livres par tonneau de mine de cuivre,

2 livres par tonneau de mine d'éntain,

418 ADDITIONS 2 livres par tonneau de mine de fer,

9 livres par tonneau de mine de plomb,

» lavées, bien séparées de leur ro-" che, marchandes, & qu'au défaut » du paiement d'icelle somme, les » Propriétaires desdites mines pour-» ront les vendre à leur profit &

» intérêt. «

Depuis ces encouragemens, l'on voit quantité de pieces d'argent fabriquées avec celui qu'on a tiré par l'affinage du plomb, de l'Angleterre & de la Province de Galles. Ces fortes de pieces ont parmi les armes du Roi, qui sont au revers, des roses ou des plumes, ou tous les deux alternativement.

Les Loix concernant la vaisselle d'argent, ont été d'abord rassemblées en un petit Volume, dont il est à désirer que nous aions une nouvelle Edition, avec l'Addition de tous les nouveaux Statuts. Il porte pour titre: Pierre de touche pour la vaisselle d'or & d'argent, ou

ET REMARQUES. 419 Manuel concernant les Orfevres, par W. B. de Londres, Orfevre. Lon-

dres, 1677. in-8°.

Ce Catalogue des Livres Anglois, qui concernent la Métallurgie, fera, fans doute, naître le desir d'avoir celui des Livres que nous possédons en ce genre; mais, comme cela me jetteroit dans de trop longues discussions, je laisserai ce soin aux personnes qui se donnent particulierement à la Bibliographie, pour passer à un autre objet. Je veux parler de certaines petites différences qui se trouvent entre quelques endroits de ma Traduction, & de celle que Mesfieurs Hellot & Macquer ont faite de ce qu'ils ont eu occasion 6 d'emprunter de M. CRAMER. La réputation que ces Messieurs, tous deux de l'Académie des Sciences, ont si justement acquise, me feroit craindre d'être taxé d'inexactitude, si je ne mettois le Public à portée de juger par lui-même. Quoique leurs Ouvrages foient entre les mains de tout le monde, je trans-

420 ADDITIONS crirai ce qui me paroîtra néces-fure à me saire entendre. Dans l'Edition que M. HELLOT nous a donnée de la Traduction de SCHLUTTER, on lit Tome I. page 124. ligne derniere : » M. CRA-" MER, dans sa Docimasie, recom-» mande de faire le flux noir, à » mesure qu'on en a besoin; parce » qu'il ne vaut rien quand il a pris » l'humidité de l'air : mais j'ai ob-» servé que si on le tient dans un " lieu sec, & dans des bouteilles » bien bouchées, il est encore fort » bon au bout de deux ans. Au » reste, si avant que de l'emploier " on s'apperçoit qu'il est humide, » il faut le faire sécher dans une » cuillier de fer. " Voici le Texte de M. CRAMER, voiez page 269. ligne 2. Erit inde post detonationens natus sal niger carbonaceus, alcalinus, mediocri igne fusorio liquescens; qui dicitur fluxus niger (Germanic. Schwartzer-flus), reponendus in olla bene clausa in locum siccum & calidum, ne deliquiescat : hoc enim facto otsi iterum exsiccetur, non tamon tam

ET REMARQUES. 421 benns est ac recens. Hinc vel fluxus crudus prafertur; vel, quod melius, fluxus crudus paratus habeatur, ex quo momento temporis niger, vel in ipso crucibulo fusorio, antequam cum subjecto miscetur , parari potest , si quidem, &c. On ne voit point ici que M. CRAMER recommande simplement de faire le flux noir, à mesure qu'on en a besoin. Il dit seulement, quelques Artistes préferent le flux cru au flux noir tout fait; parce que celui-ci n'est jamais si bon quand il a pris l'humidité. Mais on peut l'en garantir en le mettant dans une bouteille bouchée & dans un lieu fec. Une preuve que M. HELLOT a cru que M. CRAMER n'avoit dit qu'une partie de ceci ; c'est-à-dire, que le flux cru étoit préféfable au flux noir, c'est qu'il dit : mais j'ai ekfervé, &c. ce qu'affirme positive-ment M. CRAMER. On observe que M. HELLOT n'a pas eu fouvent occasion de faire sécher son flux, parçe que, pour peu qu'il cût pris d'humidité, il eut vu que 422 ADDITIONS

le degré de seu nécessaire à l'en priver étoit capable de détruire sa partie charbonneuse: en sorte que ce flux, qui est pour-lors plus caus-tique, corrode un bouton de plomb, & lui donne cet éclat de l'argent que M. Cramer dit être la marque d'un trop grand feu; & à juste titre, quoique ce ne soit pas là la seule raison de ce phénomene, que j'ai vu occasionné dans la circonstance que je viens de le dire, & indépendamment d'un trop grand feu; puisqu'il m'étoit arrivé d'une façon presque aussi marquée au bouton du creuset tiré le pre-mier du seu, & à peine précipité, qu'à ceux que je n'avois tiré que les derniers. D'ailleurs la réduction ne se fait jamais si bien, comme il est évident que cela doit être.

Page précédente, ligne 14. M. HEL-LOT regarde flux cru & flux blanc comme fynonymes, quoiqu'il y ait une grande différence. Le flux cru est ce mélange de nitre & de tartre qui n'a point encore été détonné; il se sait de différentes proportions de ces deux fubflances. On met deux ou trois parties de tartre contre une de nitre, si l'on veut faire du flux noir, parce que le nitre n'étant pas en assez grande quantité pour détruire le charbon du tartre, la masse faline qui reste après la détonation, est réductive par cela même. Si on ne met que parties égales de l'une & l'autre matiere; alors on fait du flux blane, parce que le charbon du tartre est tout consumé pour-lors.

Page 212. ligne 13. "Après la décrépitation du fel, vous entendrez, lorsque le creuset fera rouge, un sissement ou bouil- lonnement considérable. "On lit dans M. C R A M E R, n°. III. de l'Appareil du X X V II. Procédé, Audies mox salem commanem decrepitare: quo fasto percipies sibilium lenem, où l'on voit qu'il n'y a point de bouillonnement considérable. Voiez ligne 9. de l'endroit cité. Et en esset, il faut être bien attentif pour ne pas consondre ce léger

fifflement, avec le bruit du fen caufé par l'agitation de l'air, ou ce fifflement qui est occasionné par des charbons humides. Quant à ce que M. Hellot dit plus bas, ligne 21. si ce bruit du creuset recommence & devient un peu trop fort, cessez de soussiller: on ne peut pas le taxer d'inexactitude, il met un soussille à son fourneau, & M. Cramer se contente seulement du jeu de l'air pour animer le seu du sien, auquel il adapte quelquesois aussille un soussille de l'air pour animer le seu du sien, auquel il adapte quelquesois aussille un soussille de l'air pour aussille quelquesois aussille un soussille de l'air pour animer le seulement du jeu de l'air pour animer le seu du sien, auquel il adapte quelquesois aussille un soussille de l'air pour animer le seulement du jeu de l'air pour animer le seulement du

Page suivante, ligne 16. M. Hel-Lot dit: "Un sourneau de susson s' vent, vaut mieux, selon M. "Cramer, pour l'essai des mines de plomb, qu'un soier sur une s' sorge. "Mais on lit dans M. Cramer, seconde méthode du même Procédé: In soco fabrili, solle duplicate instructo, bac quoque operatio institui potés, in co casu ubi surmus anemius descrit. C'est-à-dire, qu'au désaut d'un sourneau de susson, une sorge peut servir, & non point qu'elle n'est pas si propre à

ET REMARQUES. 425 ec sujet. Voiez le même Procédé au mot Autrement. Il est bon d'avertir que j'ai toujours traduit furnus ancmins par fourneau de fusion, & non par fourneau à vent. Cette expression, qui est emploiée par les Anglois & les Allemans pour désigner un fourneau dont le feu est animé par le jeu de l'air, auroit impliqué contradiction en France, où l'on n'appelle fourneau à venz que celui qui a un soufflet; à quoi l'on peut ajouter que le fourneau de M. CRAMER étant construit de façon qu'on peut s'en fervir avec ou fans soufflet, il seroit ridicule de l'appeller fourneau à vent au moins dans l'un de ces deux cas.

Même page, ligne 24. » A un aquintal de cette mine, il faut ajouter jusqu'à fix quintaux de ment de ment de la commencement du Procédé XXXVIII. dit: Mineres centenarii duo ustulentur; puis au commencement du nº. II. du même Procédé: Misce ustulatam cum suxusmigri centenariis sex, fellis, cerc. Mandre II.

426 ADDITIONS

HELLOT auroit-il compté qu'il doit se dissiper un quintal ficif de matiere pendant la torrésaction? Cela est difficile à croire, surtout de la part d'une mine de

plomb. Page 219. ligne 22. " Posez sur » ce charbon un autre charbon , » dont un côté foit ufé & parfai-» tement applati, pour qu'il joigne » exactement le plan du précé-» dent. Ouvrez en entonnoir un » peu large, l'entrée de ce second » charbon, fervant de couvercle à » celui de dessous. Liez-les ensem-» ble avec un fil de fer fin , &c. « La seconde phrase n'est point du tout dans M. CRAMER. Il dit, au contraire, une chose que M. HEL-LOT n'a point rendue: Voici son Texte: Huic carboni alium carbonem aque latum ac longum, superimpone, applanatum ita, ut canalis & foveola prioris opperiantur penitus. Ubi canalis & foveola contigua sunt carboni Superiori, efformetur foraminulus huins craffitiem totam permeans, tum ambo carbones luto tenui ad commissiET REMARQUES. 427
ras applicato, vel filo ferreo, conjungamur. Voiez l'Appareil du LIX.

Procédé.

Nous allons passer maintenant à M. MACQUER. Les Remarques seront un peu plus nombreuses, parce qu'il a beaucoup plus emprunté de M. CRAMER, que M. HELLOT. Celui-ci n'en a pas pris plus de cinq ou six pages; au lieu que M. MACQUER lui doit son Procédé II. page 9. de son premier Tome de Pratique, qui répond au LXXVI. de M. CRAMER. Le III. page 15. qui répond au LXXXIV. Le I. page 52. qui répond au LVIII. Le I. page 147. qui répond au XXII. Le IV. page 171. qui répond au XXXII. Le II. page 181. qui répond au II. Le II. page 193. qui répond au II. Le III. page 205. qui répond au XIX. Le IV. page 210. qui répond au XIX. XX. Le VII. page 229. qui répond au XXXI. Le I. page 238. qui répond au XLIII. Le II. page 244. qui répond au LI. Le II. page 256. qui répond au LXI. Le II. Nnii

428 ADDITIONS page 263. qui répond au LXVI Le III. page 266. qui répond au LXV. Le I. page 277. qui répond au LVIII. Le I. page 292. qui répond au XXXVII. Le II. page 300. qui répond au XLII. Le I. page 320. qui répond au LXVIII. Le I. page 356. qui répond au LXIX. Le III. page 363. qui répond au LXXIII. Le IV. page 369. qui répond au LXXIII. Le II. page 435. qui répond au LXXIII. Le II. page 486. qui répond au LXXX. Le III. page 492. qui répond au LXXXI. fans compter qu'il l'a imité dans sa Théorie, non-seulement en y plaçant son Traité des fourneaux & des uslensiles, comme M. CRAMER l'a fait, mais encore en se servant des propres Re-marques de M. CRAMER, pour

rendre l'imitation plus parfaite.

Il est bon d'avertir ici qu'il nefaut pas imputer à M. MACQUER.
la faute qui se trouve page 9. de
fon premier Tome de Pratique.
C'est cependant à quoi l'on nemanqueroit pas, si l'on venoit à

répéter l'expérience. C'est M. Cramer qui l'a induit en erreur, en
avançant que l'opération étoit sinie
en une heure ou une heure &
demie, & à un seu médiocre;
pendant que M. Rouelle qui
l'a répétée pluseurs fois, a toujours été obligé de donner un seur
de la derniere violence, & de le
pousser pendant douze ou quinze
heures, & encore les pyrites n'avoient-elles pas perdu tout leur
foustre. Il est vrai qu'il y a des dissérences dans les pyrites: mais on
ne distille pas à Paris les pyrites de
M. Cramer.

Page 181. ligne 3. paren bas, du même Tome premier de Pratique, qui est le seul dont nous parlerons, on lit: » En regardant par » une des ouvertures de la porte » du sourneau vous verrez la minne, &c. « On n'a pas pensé, dans ce moment, qu'aiant pris le sourneau de M. Caamen, il saloit s'exprimer comme lui; & dire, par l'ouverture de l'une des coulisses; per foramen alterutrius valva, Voicz.

430 ADDITIONS le Procédé I. au troissême Volume

page 3. ligne 12.

Page 186. ligne 27. "La précau-» tion que nous avons dit qu'il " falloit avoir de diminuer un peu » le feu dans le commencement » de l'opération. » Outre qu'on ne peut pas diminuer un feu qui n'a point été augmenté, M. CRAMER dit au milieu de l'opération & non au commencement: Ratio cur ignis in medio processus aliquando imminui debeat, in eo sita est ut caveatur ne nimis attenatum, &c. Voiez Tome III. page 16. ligne 4.

Page 194. ligne 9. » Réduisez le » régule restant de l'opération » précédente en petites lames fines, " l'applatissant avec un petit mar-» teau, & observant d'en séparer » exactement les scories. « M. CRA-MER ne dit point du tout qu'il faille laminer le culot, mais qu'après l'avoir détaché de ses scories à petits coups de marteau, on doit en abbatre les petits angles qui pourroient endommager les coupelles. Tune regulum (Pro-

ET REMARQUES. 431 cessus praced.) lenibus mallei ictibus à scoriis prorsus liberatum, complanatisque simul, qua prominent acutis superficiebus, charta pura involutum, ope forcipis modeste impone; bene cavendo ne superficies cupella cava ladatur. Voiez Tome III. page 24. der-

niere ligne.

Meme page , ligne derniere : » En-» tretenant un degré de chaleur » tel que la fumée qui fortira de " la coupelle ne monte pas bien " haut, & que vous puissiez distin-" guer la couleur que les scories » donneront à cette coupelle. « Il faudroit avoir la vue bien fingulierement constituée pour juger des couleurs dans le grand feu. M. CRAMER a dit au contraire qu'il empêchoit de distinguer quels étoient les endroits de la coupelle pénétrés par les scories : Cognoscitur antem ignis gradus magnus, si fumus ex plumbo prorumpens ad fornicis ferè lacunar usque projicitur... deni-que si cupella igneo splendore adeo lu-ceant, ut vix distingui possit, quous-que scoria intraverit, fortior etiam 432 ADDITIONS ignis gradus indicatur. Voiez page 26.

ligne 8. & Suiv.

Page 188. ligne 7. on lit: " Fai-" fant éprouver à ce mélange un » degré de feu assez vif & assez » long-tems continué, pour don-» ner aux scories toutes les pro-» priétés dont nous avons fait men-» tion, & qui indiquent que l'opé-" ration est parfaite. « Outre qu'if n'est presque point question de conditions de scories avant ce passage, on n'a pas rendu le sens de M. CRAMER, qui dit que les scories pâteuses sont sujettes à retenir quelques molécules métalliques; & qu'ainsi il les faut toujours examiner sous ce point de vue. On trouve n°. III. de l'Appareil du Procédé III. Respicias autem semper scoriam minera refructaria, annon forie reguli quadam granula in ea dispersa sint; etenim nonnumquam scoria lenrescentes aliquid metalli detinent. Voiez. Sa page 52. ligne premiere du Tome III.

Page 300. ligne 7. par en bas: "La rigole du vaisseau supérieur "doit.

ET REMARQUES. 433 " doit être recouverte par-dessus " d'une petite lame de fer qu'on y » aura appliquée dans le tems que » le vase étoit encore mol. « Il ne s'agit point ici de recouvrir la rigole d'un vase mol, d'une lame de fer; la place qu'on lui donne ne la rend d'aucune utilité: elle est cependant très-nécessaire étant posée verticalement le long de la paroi du grand bassin de réception, pour boucher une partie du trou par lequel il communique avec le catin inférieur. Le Texte de M. CRAMER en va donner la preuve: Ex fundo catilli canaliculus brevis angustus, apertus, decurrat, ad alium catillum cum priore anterius contiguem, paulo humilius locatum ducens. Ubi ifte canalis extra limites catilli superioris protenditur, ponatur lamella ferrea, transversim canabi adhuc humido impressa; ita ut ad fundum ejus parvulus modo remaneat meatus, per quem plumbum fusum lente sese subducere possir. Voiez le nº. I. de l'Appareil du Procédé XLII. Tome III.

Tome II.

434 ADDITIONS

Page 242. ligne 7. » On peut 3 aush faire cette premiere fusion » à travers les charbons, & mettre » la mine dans le fourneau sans » creuset: il faut pour-lors qu'il y » ait sous la grille du foier un vase » de terre très-chaud, & même ∞ rouge, pour recevoir la mine à mesure qu'elle se fond. " M. C.RAMER n'a jamais emploié de grille toutes les fois qu'il a été question de traiter une mine à feu nu. Cette vérité est très-sensible par ce qu'il dit de l'usage du fourneau de susson. Il ne met point non plus de vase de terre sous sa grille, mais il garnit son bassin de réception, qui est le cendrier du fourneau, d'une brasque pesante; c'est-à-dire, d'un mélange d'environ parcies égales de poudre de charbon & d'argille: en sorte que cet appareil tient lieu d'un petit fourneau Allemand. Il dit au Procédé XLVIII. (voiez ligne 11. de l'Appareil) dont le passage de M. MACQUER est tiré: Instructus sit furnus fusorius recenti catillo, penitus-

que dispositus uti Processu XLI. no. II. & Part. I. S. CCLXXIII. & CCLXXV. exsiccato & interius bene candefacto furno, & ambobus catillis, ingeratur partitis vicibus minera; ac interea, &c. On peut consulter les endroits où renvoie M. CRAMER, & l'on verra qu'il n'y est pas plus question de grille que de vase de terre : cela est confirmé par le précepte qu'il y donne de faire rougir la brasque ; ce qui n'auroit garde d'arriver s'il y avoit une grille; & d'ailleurs il est absurde d'en emploier une, quand les scories doivent couler à travers les charbons; car pour-lors la grille ne manqueroit pas d'en être corrodée & obstruée.

Page 245. ligne 13. "Il est essenriel que le cuivre entre en susion, auss-tôt qu'il est dans la
coupelle; parce qu'il a la propriété de se calciner beaucoup
plus facilement & beaucoup plus
vite, lorsqu'il est simplement
rouge, que lorsqu'il est fondu.
C'est pour cela que nous avons
O o ij.

436 ADDITIONS

» prescrit d'augmenter considéra-» blement le feu aussi-tôt que le o cuivre est sous la mouffle. " Il ne faut pas attendre que le cuivre foit fous la mouffle pour augmenter le feu: il faut le donner tout d'un coup de la force requise. M. CRA-MER l'avoit dit, il falloit le fuivre dans la Traduction de ce passage comme dans celle des autres : Quod ad ignis in hoc processu applicationem attinet, nota hunc cupro quam ocyssime tanto gradu applicandum esse, ut id illico liquescat : nist enim hoc fiat cupri multum comburitur, &c. Mais on a eru que le mot ocyssime, significit succession; pendant qu'il désigne la vivacité que le feu doit recevoir tout d'un coup. Voiez le na. II. des Remarques du Procédé LI. même Tome page 426.

Page 357. ligne 4. par en bas: Elle n'a befoin (la mine d'anti-"moine) d'aucune addition pour-"s fe fondre; car il n'est pas nécef-"s faire dans cette occasion, que, "&c. "Non-seulement les addisions qu'on y pourroit faire sont ET REMARQUES. 437 inutiles, elles sont même nuisibles, dit M. CRAMER: Imo ob sulphuris mineralis abundantiam vivide act, neque fluxus reducentes salinos fert (Partie I. S. CLXXXV. & suiv.). Voiez l'endroit cité Tome I. page 259.

ERRATA.

Après avoir parcouru les fautes d'autrui, je passera aux miennes propres. Le Catalogue en est petit, parce que c'est moi qui l'ai fait ; & il y a toute apparence que je le grossirai considérablement dans la fuite, si j'ai connoissance des obfervations qu'on pourra faire à ce sujet. Voici donc celles que j'ai apperçu:

Dans le premier Volume,

Page xiij. ligne 7. par en bas, mefioit, lisez, défioit.

Page xxx. ligne 5. par en bas ;

al Snoewy, lifez al Snoewy.

Page xxxvij. ligne 16. li'mpétuolité, lisez, l'impétuosité. 438 ADDITIONS

Page xlviij. ligne 15. trouvés, lisez, trouvé.

Page 2. ligne 6. laquelle, lisez: Quelles font les matieres contenues dans le corps examiné, & en quelle quantité elles s'y trouvent : ou ce qui revient au même, la qualité & la quantité des substances qu'on peut, &c.

Page 109. ligne 22. sable on,

lifez, fable ou.

Page 137. ligne 5. par en bas; Docimacistes, lifez Docimasistes.

Page 357. ligne 8. avant, ajoutez, que.

Page 377. ligne 14. façons, retranchez i's.

Dans le second Volume,

Page 3. ligne 5. soutenu, lisez; foutendir.

Page 6. ligne 14. pilum, lisez;

Page 12. ligne 2. seu, lisez,

Page 15. ligne 7. de vis, lisez, d'étaux,



Page 105. ligne 8. jaillet ou geat, lifez, jaiet ou jais.

Rage 117. ligne 1. d'un métal & d'un demi-métal, lisez, ou d'un

demi-métal.

Page 259. S. CCCXCIX. lifez ainsi les neuf premieres lignes de ce Paragraphe. A peine y a-t-il une opération de Chymie, dont on puisse se passer en Docimaslique; cette science, au contraire, en possede un grand nombre qui n'appartiennent qu'à elle seule. Nous allons donner un tableau général, &c.

Page 354. ligne 2. par en bas circonstance, ise occasion.

Dans le troisseme Volume,

Page 194. lig. 14. S. CCCLXXIII. lifez, S. CLXXIII.











